FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA

Số WI: 000-7-WI-0988 Phiên bản: 4 Trang: 1/1

1. PHAM VI ÁP DUNG/APPLICATION

Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư:


Tên	Bản vẽ	Màu vật tư	
Bobbin B	PNJHW-0051-71-02*2	Clear	

2. NOI DUNG/CONTENT

BẢO MẬT

Xem chi tiết các hành đông

I. Kiểm tra ngoại quan: Đảm bảo 100% hàng xuất FOV không bị lỗi



END

TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẨN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

Fuiikura fiber Optic VietNam., Ltd

LỊCH SỬ THAY ĐỔI										
STT	Ngày Người thực	Người thực hiện	n Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu cầu			
		riguor thạc mọn		Nội dung cũ	Phiên bản: 3	Li do thay doi	11guoi yeu cau			
1	28-Oct-21	T. Nhân	1		Ban hành lần đầu		H. Nam			
2	10-Feb-22	T. Nhân	2	Áp dung spec: PNJHW-0051-71-02	Áp dung spec: PNJHW-0051-71-02*2		H. Nam			
3	18-Mar-22	T. Nhân	3	Kích thước số 3 kiểm bằng MM	Kích thước số 3 kiểm bằng PG		H. Nam			
4	4-Sep-24	T. Lang	4	Mục II.1 : Kích thước số 4,5 kiểm bằng DC (Thước kẹp)	Mục II.1: Kích thước số 4,5 kiểm bằng (DM) Panme	Chuẩn hóa phương pháp đo	H. Nam			