组合体经叠加，切割后，相邻表面向可能出现共面、相切、相交3种位置.

形体分析法.

组合体 ——→ 基本形体.

读图

错误改正.