


**RELATÓRIO DO 1º MONITORAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES DO
PROCESSO CTR Nº 01/2025**



**PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DOS TERMINAIS
RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS CONCEDIDOS À EMPRESA SOCICAM**

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 0.000.000/00

PROCESSO SEI Nº 0000000000.0000000000/00

Recife, data de assinatura eletrônica

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVO	3
3. RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES PENDENTES.....	3
4. RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS.....	7
5. CONCLUSÃO	10
ANEXO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM 01 A 22/09/2025 E 30/09/2025.....	12
TERMINAL DE RECIFE.....	12

1. INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Transportes e Rodovias da Arpe realizou vistoria nos Terminais Rodoviários Intermunicipais concedidos com o objetivo de verificar as condições operacionais, de conservação, de manutenção e de segurança dos referidos terminais, conforme Contrato de Serviço Público Nº **1.041.080/10**, firmado entre o Governo do Estado, representado pela Secretaria de Transportes (SETRA) e a SOCICAM - Administração, Projetos e Representações Ltda. A ação foi no dia **12/06/2025**, exclusivamente no **Terminal Rodoviário do Recife - TIP** e nos dias 26/04/2025 a 01/05/2043, nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Petrolina. As visitas técnicas foram realizadas pela equipe formada por **Alcides Vieira e Enildo Manoel**.

Neste Relatório de Fiscalização foram observadas as condições de conservação, limpeza e higiene das áreas de embarque e desembarque, dos sanitários, as condições do pavimento das vias de circulação interna, a infraestrutura oferecida, os locais de estocagem de veículos, a segurança e o atendimento ao usuário, bem como toda estrutura para funcionamento dos terminais. A equipe da Arpe conversou com os responsáveis pelos seis terminais que forneceram informações complementares à fiscalização, principalmente sobre a implantação dos sistemas contra incêndio.

2. OBJETIVO

Este Relatório do 1º Monitoramento objetiva apresentar os resultados das vistorias acerca das Não Conformidades pendentes registradas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional nº 01/2025 (Doc. SEI nº 12345678.0), referentes aos Terminais Rodoviários Intermunicipais dos municípios de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Recife, conforme o cronograma de atividades encaminhado pela Concessionária SOCICAM.

3. RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES PENDENTES

Estão registrados para cada Terminal Rodoviário os resultados da verificação pela Arpe das ações desenvolvidas pela SOCICAM, constante da Carta SAP/PER/ARPE Nº 001/2025;002/2025, para solucionar as Não Conformidades ainda pendentes apresentadas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 01/2025.

3.1 - TERMINAL DE ARCOVERDE (ARC)

3.2 - TERMINAL DE CARUARU (CAR)

Não Conformidade CAR 2025 01 – 01 – Área precisando de capinação no pátio de manobras do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Área precisando de capinação no pátio de manobras

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 2025 04 – 04 – Área precisando de capinação no terreno lateral do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Área precisando de capinação no terreno lateral do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 2025 05 – 05 – Área com infiltração na fachada lateral do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Área com infiltração na fachada lateral do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 2025 06 – 06 – Pintura desgastada no muro e na grade do pátio de manobra no Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada no muro e na grade do pátio de manobra no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 2025 07 – 07 – Pintura desgastada no muro lateral no Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada no muro lateral no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 2025 08 – 08 – Vidraças na parte administrativa precisando de limpeza no Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Vidraças na parte administrativa precisando de limpeza

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 2025 09 – 09 – Meio-fio desgastado na entrada do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Meio-fio desgastado na entrada do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 2025 10 – 10 – Rampa para PCD desgastada no Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Rampa para PCD desgastada no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 2025 11 – 11 – Desgaste do pavimento na rampa de carga e descarga na entrada do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Desgaste do pavimento na rampa de carga e descarga na entrada do Terminal

Análise da ARPE: N/A

3.3 - TERMINAL DE GARANHUNS (GAR)

Não Conformidade GAR 2025 07 – 07 – Pintura desgastada no muro da lateral do Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada no muro da lateral do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade GAR 2025 08 – 08 – Pintura desgastada do muro do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada do muro do pátio de manobras no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade GAR 2025 09 – 09 – Pintura desgastada das colunas da entrada do Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada das colunas da entrada do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade GAR 2025 10 – 10 – Pintura desgastada nas colunas da fachada do lado do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada nas colunas da fachada do lado do pátio de manobras no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade GAR 2025 11 – 11 – Pintura desgastada na parede lateral direita no Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada na parede lateral direita no Terminal

Análise da ARPE: N/A

3.4 - TERMINAL DE PETROLINA (PET)

3.5 - TERMINAL DE RECIFE (TIP)

Não Conformidade TIP 2025 01 – 01- Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque do Terminal de Recife (TIP)

Informação da SOCICAM: A SOCICAM informou que o serviço estava em andamento com a equipe interna de manutenção, com previsão de conclusão em setembro de 2025 (Carta SAP/PER/ARPE N° 002/2025).

Constatação: Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque

Análise da ARPE: Não Conformidade pendente. Recomenda-se que a SOCICAM encaminhe comprovação de conclusão desses serviços, que se encontram em atraso considerando a informação da SOCICAM constante da Carta SAP/PER/ARPE N° 002/2025.

Não Conformidade TIP 2025 02 – 02 – Falta de manutenção adequada no banheiro feminino para PCD localizado no primeiro andar do Terminal de Recife (TIP) associada a três Não Conformidades.

Não Conformidade TIP 2025 02.1 – TIP 02.1 – Espelho oxidado

Não Conformidade TIP 2025 02.2 – TIP 02.2 Barra oxidada em torno da pia

Não Conformidade TIP 2025 02.3 – TIP 02.3 -Barra de apoio vertical oxidada

Informação da SOCICAM: A SOCICAM informou que os serviços estavam em andamento com prazo previsto para julho/2025 (Carta SAP/PER/ARPE N° 002/2025).

Constatação: Falta de manutenção adequada no banheiro feminino para PCD localizado no primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)

Análise da ARPE: Não Conformidade sanada.

Não Conformidade TIP 2025 04 – 04 – Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP).

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade TIP 2025 05 – 05 – Pintura do meio-fio desgastada na área de circulação e manobra dos ônibus no pátio interno do Terminal de Recife (TIP)

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura do meio-fio desgastada na área de circulação e manobra dos ônibus

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade TIP 2025 06 – 06 – Falta de manutenção adequada na infraestrutura do ponto de embarque e desembarque dos ônibus urbanos da RMR e na sinalização horizontal (faixa de pedestre) na entrada do Terminal de Recife (TIP), que se associa a duas Não Conformidades.

Não Conformidade TIP 2025 06.1 – TIP 06.1 - Parada de ônibus com pintura desgastada,

Não Conformidade TIP 2025 06.2 – TIP 06.2 – Faixa de pedestre com pintura desgastada

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Falta de manutenção adequada na infraestrutura do ponto de embarque e desembarque.

Análise da ARPE: N/A

4. RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS

TERMINAL	NÃO CONFORMIDADE RELATÓRIO ARPE/CTR 01/2025	INFORMAÇÃO SOCICAM Carta SAP/PER/ARPE 001/2025 002/2025	VISTORIA DA ARPE 01 A 22/09/2025 e 30/09/2025	SITUAÇÃO
CARUARU (CAR)	CAR 2025_01 CAR 01 – Área precisando de capinação no pátio de manobras do Terminal de Caruaru	LOREM IPSUM	09/06/2025	PENDENTE
	CAR 2025_04 CAR 04 – Área precisando de capinação no terreno lateral do Terminal de Caruaru	LOREM IPSUM	09/06/2025	PENDENTE
	CAR 2025_05 CAR 05 – Área com infiltração na fachada lateral do Terminal de Caruaru	N/A	09/06/2025	PENDENTE
	CAR 2025_06 CAR 06 – Pintura desgastada no muro e na grade do pátio de manobra no Terminal de	N/A	09/06/2025	PENDENTE

	Caruaru			
	CAR 2025_07 CAR 07 – Pintura desgastada no muro lateral no Terminal de Caruaru	N/A	09/06/2025	PENDENTE
	CAR 2025_08 CAR 08 – Vidraças na parte administrativa precisando de limpeza no Terminal de Caruaru	N/A	09/06/2025	PENDENTE
	CAR 2025_09 CAR 09 – Meio-fio desgastado na entrada do Terminal de Caruaru	N/A	09/06/2025	PENDENTE
	CAR 2025_10 CAR 10 – Rampa para PCD desgastada no Terminal de Caruaru	N/A	09/06/2025	PENDENTE
	CAR 2025_11 CAR 11 – Desgaste do pavimento na rampa de carga e descarga na entrada do Terminal de Caruaru	N/A	09/06/2025	PENDENTE
GARANHUNS (GAR)	GAR 2025_07 GAR 07 – Pintura desgastada no muro da lateral do Terminal de Garanhuns	LOREM IPSUM	12/06/2025	PENDENTE
	GAR 2025_08 GAR 08 – Pintura desgastada do muro do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns	LOREM IPSUM	12/06/2025	PENDENTE
	GAR 2025_09 GAR 09 – Pintura desgastada das colunas da	N/A	12/06/2025	PENDENTE

	entrada do Terminal de Garanhuns			
	GAR 2025_10 GAR 10 – Pintura desgastada nas colunas da fachada do lado do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns	N/A	12/06/2025	PENDENTE
	GAR 2025_11 GAR 11 – Pintura desgastada na parede lateral direita no Terminal de Garanhuns	N/A	12/06/2025	PENDENTE
RECIFE (TIP)	TIP 2025_01 TIP 01- Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque do Terminal de Recife (TIP)	LOREM IPSUM	18/06/2025	PENDENTE
	TIP 2025_02 TIP 02 – Falta de manutenção adequada no banheiro feminino para PCD localizado no primeiro andar do Terminal de Recife (TIP) associada a três Não Conformidades. TIP 02.1 – TIP 02.1 – Espelho oxidado TIP 02.2 – TIP 02.2 Barra oxidada em torno da pia TIP 02.3 – TIP 02.3 -Barra de apoio vertical oxidada	LOREM IPSUM	18/06/2025	PARCIALMENTE SANADA
	TIP 2025_04 TIP 04 – Porta com	lalala	18/06/2025	PENDENTE

	avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)			
	TIP 2025_05 TIP 05 – Pintura do meio-fio desgastada na área de circulação e manobra dos ônibus no pátio interno do Terminal de Recife (TIP)	hahaha	18/06/2025	PENDENTE
	TIP 2025_06 TIP 06 – Falta de manutenção adequada na infraestrutura do ponto de embarque e desembarque dos ônibus urbanos da RMR e na sinalização horizontal (faixa de pedestre) na entrada do Terminal de Recife (TIP), que se associa a duas Não Conformidades. TIP 06.1 – TIP 06.1 - Parada de ônibus com pintura desgastada, TIP 06.2 – TIP 06.2 – Faixa de pedestre com pintura desgastada	pipipip	18/06/2025	PENDENTE

5. CONCLUSÃO

Diante das constatações apontadas neste 1.0º Relatório de Monitoramento do Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional CTR 01/2025, referente às vistorias técnicas realizadas no período de 01 A 22/09/2025 e 30/09/2025, solicitamos seu envio para a SOCICAM para que sejam informados das Não Conformidades.

Recife, 24/11/2025.

Débora Marcolino

Analista de Regulação

Matrícula: nº0000001/00

Enildo Manoel

Analista de Regulação

Matrícula: nº000002/00

Ciente.

Maria Ângela Albuquerque de Freitas

Coordenadora de Transportes e Rodovias

Matrícula: nº209640/01

ANEXO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM 01 A 22/09/2025 E 30/09/2025

Apresenta-se, a seguir, evidências fotográficas das Não Conformidades pendentes do Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional Arpe/CTR nº 01/2025 para os Terminais Rodoviários de Passageiros concedidos à SOCICAM nas cidades de Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Arcoverde.

TERMINAL DE RECIFE

TIP 2025_01 - TIP 01- Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque do Terminal de Recife (TIP)

	
Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque	Falta de manutenção adequada no banheiro feminino para PCD localizado no primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)

TIP 2025_04 - TIP 04 – Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)



Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP).

