


**RELATÓRIO DO 1º MONITORAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES DO  
PROCESSO CTR Nº 01/2025**



**PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DOS TERMINAIS  
RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS CONCEDIDOS À EMPRESA SOCICAM**

**CONTRATO Nº 0.000.000/00**

**PROCESSO SEI Nº 0000000000.0000000000/00**

Recife, data de assinatura eletrônica

## SUMÁRIO

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                                                          | 3  |
| 2. OBJETIVO .....                                                                            | 3  |
| 3. RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES PENDENTES .....                             | 3  |
| 4. RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS .....                                | 7  |
| 5. CONCLUSÃO .....                                                                           | 10 |
| ANEXO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM 01 A<br>22/09/2025 E 30/09/2025 ..... | 11 |
| TERMINAL DE RECIFE .....                                                                     | 11 |

## 1. INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Transportes e Rodovias da Arpe realizou vistoria nos Terminais Rodoviários Intermunicipais concedidos com o objetivo de verificar as condições operacionais, de conservação, de manutenção e de segurança dos referidos terminais, conforme Contrato de Serviço Público Nº **1.041.080/10**, firmado entre o Governo do Estado, representado pela Secretaria de Transportes (SETRA) e a SOCICAM - Administração, Projetos e Representações Ltda. A ação foi no dia **12/06/2025**, exclusivamente no **Terminal Rodoviário do Recife - TIP** e nos dias 26/04/2025 a 01/05/2043, nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Petrolina. As visitas técnicas foram realizadas pela equipe formada por **Alcides Vieira e Enildo Manoel**.

Neste Relatório de Fiscalização foram observadas as condições de conservação, limpeza e higiene das áreas de embarque e desembarque, dos sanitários, as condições do pavimento das vias de circulação interna, a infraestrutura oferecida, os locais de estocagem de veículos, a segurança e o atendimento ao usuário, bem como toda estrutura para funcionamento dos terminais. A equipe da Arpe conversou com os responsáveis pelos seis terminais que forneceram informações complementares à fiscalização, principalmente sobre a implantação dos sistemas contra incêndio.

## 2. OBJETIVO

Este Relatório do 1º Monitoramento objetiva apresentar os resultados das vistorias acerca das Não Conformidades pendentes registradas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional nº 01/2025 (Doc. SEI nº 12345678), referentes aos Terminais Rodoviários Intermunicipais dos municípios de Caruaru, Garanhuns e Recife, conforme o cronograma de atividades encaminhado pela Concessionária SOCICAM.

## 3. RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES PENDENTES

Estão registrados para cada Terminal Rodoviário os resultados da verificação pela Arpe das ações desenvolvidas pela SOCICAM, constante da Carta SAP/PER/ARPE Nº 001/2025 e Carta SAP/PER/ARPE Nº 002/2025, para solucionar as Não Conformidades ainda pendentes apresentadas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 01/2025.

### 3.1 - TERMINAL DE CARUARU (CAR)

**Não Conformidade CAR 2025 01** - Área precisando de capinação no pátio de manobras do Terminal de Caruaru

**Informação da SOCICAM:** N/A

**Constatação:** N/A

**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade CAR 2025 04** - Área precisando de capinação no terreno lateral do Terminal de Caruaru

**Informação da SOCICAM:** N/A  
**Constatação:** N/A  
**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade CAR 2025 05** - Área com infiltração na fachada lateral do Terminal de Caruaru

**Informação da SOCICAM:** N/A  
**Constatação:** N/A  
**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade CAR 2025 06** - Pintura desgastada no muro e na grade do pátio de manobra no Terminal de Caruaru

**Informação da SOCICAM:** N/A  
**Constatação:** N/A  
**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade CAR 2025 07** - Pintura desgastada no muro lateral no Terminal de Caruaru

**Informação da SOCICAM:** N/A  
**Constatação:** N/A  
**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade CAR 2025 08** - Vidraças na parte administrativa precisando de limpeza no Terminal de Caruaru

**Informação da SOCICAM:** N/A  
**Constatação:** N/A  
**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade CAR 2025 09** - Meio-fio desgastado na entrada do Terminal de Caruaru

**Informação da SOCICAM:** N/A  
**Constatação:** N/A  
**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade CAR 2025 10** - Rampa para PCD desgastada no Terminal de Caruaru

**Informação da SOCICAM:** N/A  
**Constatação:** N/A  
**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade CAR 2025 11** - Desgaste do pavimento na rampa de carga e descarga na entrada do Terminal de Caruaru

**Informação da SOCICAM:** N/A

**Constatação:** N/A

**Análise da ARPE:** N/A

### **3.2 - TERMINAL DE GARANHUNS (GAR)**

**Não Conformidade GAR 2025 07** - Pintura desgastada no muro da lateral do Terminal de Garanhuns

**Informação da SOCICAM:** N/A

**Constatação:** N/A

**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade GAR 2025 08** - Pintura desgastada do muro do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns

**Informação da SOCICAM:** N/A

**Constatação:** N/A

**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade GAR 2025 09** - Pintura desgastada das colunas da entrada do Terminal de Garanhuns

**Informação da SOCICAM:** N/A

**Constatação:** N/A

**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade GAR 2025 10** - Pintura desgastada nas colunas da fachada do lado do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns

**Informação da SOCICAM:** N/A

**Constatação:** N/A

**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade GAR 2025 11** - Pintura desgastada na parede lateral direita no Terminal de Garanhuns

**Informação da SOCICAM:** N/A

**Constatação:** N/A

**Análise da ARPE:** N/A

### **3.3 - TERMINAL DE RECIFE (TIP)**

**Não Conformidade TIP 2025 01** - Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque do Terminal de Recife (TIP)

**Informação da SOCICAM:** A SOCICAM informou que o serviço estava em andamento com a equipe interna de manutenção, com previsão de conclusão em setembro de 2025 (Carta SAP/PER/ARPE N° 002/2025).

**Constatação:** O serviço de pintura está em andamento, conforme demonstrado no Memorial Fotográfico pelo comparativo entre a Foto 01 de 18/06/2025 e a Foto 02 de 30/09/2025.

**Análise da ARPE:** Não Conformidade pendente. Recomenda-se que a SOCICAM encaminhe comprovação de conclusão desses serviços, que se encontram em atraso considerando a informação da SOCICAM constante da Carta SAP/PER/ARPE N° 002/2025.

**Não Conformidade TIP 2025 02** - Falta de manutenção adequada no banheiro feminino para PCD localizado no primeiro andar do Terminal de Recife (TIP) associada a três Não Conformidades.

**Não Conformidade TIP 2025\_02.1** - Espelho oxidado

**Não Conformidade TIP 2025\_02.2** - Barra oxidada em torno da pia

**Não Conformidade TIP 2025\_02.3** - Barra de apoio vertical oxidada

**Informação da SOCICAM:** A SOCICAM informou que os serviços estavam em andamento com prazo previsto para julho/2025 (Carta SAP/PER/ARPE N° 002/2025).

**Constatação:** A pintura na porta foi finalizada, conforme demonstra o Memorial Fotográfico pelo comparativo entre a Foto 05 de 18/06/2025 e a Foto 06 de 30/09/2025.

**Análise da ARPE:** Não Conformidade sanada.

**Não Conformidade TIP 2025 04** - Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)

**Informação da SOCICAM:** N/A

**Constatação:** N/A

**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade TIP 2025 05** - Pintura do meio-fio desgastada na área de circulação e manobra dos ônibus no pátio interno do Terminal de Recife (TIP)

**Informação da SOCICAM:** N/A

**Constatação:** N/A

**Análise da ARPE:** N/A

**Não Conformidade TIP 2025 06** - Falta de manutenção adequada na infraestrutura do ponto de embarque e desembarque dos ônibus urbanos da RMR e na sinalização horizontal (faixa de pedestre) na entrada do Terminal de Recife (TIP), que se associa a duas Não Conformidades.

**Não Conformidade TIP 2025\_06.1** - Parada de ônibus com pintura desgastada,

**Não Conformidade TIP 2025\_06.2** - Faixa de pedestre com pintura desgastada

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: N/A

Análise da ARPE: N/A

#### 4. RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS

| TERMINAL         | NÃO CONFORMIDADE<br>RELATÓRIO<br>ARPE/CTR<br>01/2025                                                                 | INFORMAÇÃO<br>SOCICAM<br>Carta<br>SAP/PER/ARPE<br>001/2025<br>002/2025 | VISTORIA<br>DA ARPE<br>01 A<br>22/09/2025<br>e<br>30/09/2025 | SITUAÇÃO        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| CARUARU<br>(CAR) | <b>CAR 2025_01</b> -<br>Área precisando de<br>capinação no pátio<br>de manobras do<br>Terminal de Caruaru            | LOREM IPSUM                                                            | 09/06/2025                                                   | <b>PENDENTE</b> |
|                  | <b>CAR 2025_04</b> -<br>Área precisando de<br>capinação no<br>terreno lateral do<br>Terminal de Caruaru              | LOREM IPSUM                                                            | 09/06/2025                                                   | <b>PENDENTE</b> |
|                  | <b>CAR 2025_05</b> -<br>Área com infiltração<br>na fachada lateral<br>do Terminal de<br>Caruaru                      | N/A                                                                    | 09/06/2025                                                   | <b>PENDENTE</b> |
|                  | <b>CAR 2025_06</b> -<br>Pintura desgastada<br>no muro e na grade<br>do pátio de manobra<br>no Terminal de<br>Caruaru | N/A                                                                    | 09/06/2025                                                   | <b>PENDENTE</b> |
|                  | <b>CAR 2025_07</b> -<br>Pintura desgastada<br>no muro lateral no<br>Terminal de Caruaru                              | N/A                                                                    | 09/06/2025                                                   | <b>PENDENTE</b> |
|                  | <b>CAR 2025_08</b> -<br>Vidraças na parte<br>administrativa<br>precisando de<br>limpeza no Terminal<br>de Caruaru    | N/A                                                                    | 09/06/2025                                                   | <b>PENDENTE</b> |
|                  | <b>CAR 2025_09</b> -<br>Meio-fio desgastado<br>na entrada do<br>Terminal de Caruaru                                  | N/A                                                                    | 09/06/2025                                                   | <b>PENDENTE</b> |
|                  | <b>CAR 2025_10</b> -<br>Rampa para PCD<br>desgastada no                                                              | N/A                                                                    | 09/06/2025                                                   | <b>PENDENTE</b> |

|                        |                                                                                                                                                  |             |            |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
|                        | Terminal de Caruaru                                                                                                                              |             |            |                 |
|                        | <b>CAR 2025_11</b> -<br>Desgaste do pavimento na rampa de carga e descarga na entrada do Terminal de Caruaru                                     | N/A         | 09/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |
| <b>GARANHUNS (GAR)</b> | <b>GAR 2025_07</b> -<br>Pintura desgastada no muro da lateral do Terminal de Garanhuns                                                           | LOREM IPSUM | 12/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |
|                        | <b>GAR 2025_08</b> -<br>Pintura desgastada do muro do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns                                                 | LOREM IPSUM | 12/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |
|                        | <b>GAR 2025_09</b> -<br>Pintura desgastada das colunas da entrada do Terminal de Garanhuns                                                       | N/A         | 12/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |
|                        | <b>GAR 2025_10</b> -<br>Pintura desgastada nas colunas da fachada do lado do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns                          | N/A         | 12/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |
|                        | <b>GAR 2025_11</b> -<br>Pintura desgastada na parede lateral direita no Terminal de Garanhuns                                                    | N/A         | 12/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |
| <b>RECIFE (TIP)</b>    | <b>TIP 2025_01</b> -<br>Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque do Terminal de Recife (TIP) | LOREM IPSUM | 18/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |
|                        | <b>TIP 2025_02</b> - Falta de manutenção adequada no banheiro feminino para PCD localizado no primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)         | LOREM IPSUM | 18/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------|
|  | associada a três Não Conformidades.<br>TIP 02.1 - TIP 02.1 – Espelho oxidado<br>TIP 02.2 - TIP 02.2 Barra oxidada em torno da pia<br>TIP 02.3 - TIP 02.3 - Barra de apoio vertical oxidada                                                                                                                                                                                                            |         |            |                 |
|  | <b>TIP 2025_04</b> - Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lalala  | 18/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |
|  | <b>TIP 2025_05</b> - Pintura do meio-fio desgastada na área de circulação e manobra dos ônibus no pátio interno do Terminal de Recife (TIP)                                                                                                                                                                                                                                                           | hahaha  | 18/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |
|  | <b>TIP 2025_06</b> - Falta de manutenção adequada na infraestrutura do ponto de embarque e desembarque dos ônibus urbanos da RMR e na sinalização horizontal (faixa de pedestre) na entrada do Terminal de Recife (TIP), que se associa a duas Não Conformidades.<br>TIP 06.1 - TIP 06.1 - Parada de ônibus com pintura desgastada,<br>TIP 06.2 - TIP 06.2 – Faixa de pedestre com pintura desgastada | pipipip | 18/06/2025 | <b>PENDENTE</b> |

## **5. CONCLUSÃO**

Diante das constatações apontadas neste 1º Relatório de Monitoramento do Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional CTR 01/2025, referente às vistorias técnicas realizadas no período de 01 A 22/09/2025 e 30/09/2025, solicitamos seu envio para a SOCICAM para que sejam informados das Não Conformidades.

Recife, 01/12/2025.

**Débora Marcolino**

Analista de Regulação

Matrícula: nº0000001/00

**Enildo Manoel**

Analista de Regulação

Matrícula: nº000002/00

Ciente.

**Maria Ângela Albuquerque de Freitas**

Coordenadora de Transportes e Rodovias

Matrícula: nº209640/01

## ANEXO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM 01 A 22/09/2025 E 30/09/2025

Apresenta-se, a seguir, evidências fotográficas das Não Conformidades pendentes do Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional Arpe/CTR nº 01/2025 para os Terminais Rodoviários de Passageiros concedidos à SOCICAM nas cidades de Recife, Caruaru, Garanhuns.

### TERMINAL DE RECIFE

**TIP 2025\_01** - Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque do Terminal de Recife (TIP)



**TIP 2025\_04** - Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)



Porta com avaria no banheiro feminino no Terminal de Recife em 18/06/2025.

