

1.0 Objetivo:

- Autorizar e informar a las áreas involucradas de los cambios efectuados en la identificación de los bultos.

2.0 Alcance:

- **Todas las áreas involucradas en los cambios de pesados de bultos.**

3.0 Responsable:

- Jefe de Planta Acabados
- Jefe de Planta Tops
- **Coordinador de A.P.T.**

4.0 Instrucciones:

4.1. REEMPLAZO DE FARDOS:

- 4.1.1 En caso de encontrar una falla en la calidad del producto después de haber sido ingresado al almacén, el Jefe de Turno solicita a A.P.T. el retiro de bultos con la hoja de Retiro Temporal de Productos de APT (R15.3.07 001 para la Planta Acabados y R15.3.09 001 para la Planta Tops), consignando:

- Número de Partida.
- Código del Producto.
- Número de Bulto(s).
- Peso Neto de cada Fardo solicitado a A.P.T (Planta Acabados) – **Reemplazo de Fardo (Planta Tops).**
- Motivo del Retiro Temporal.

Para Planta Acabados: La primera copia (hoja rosada) se destina a A.P.T. para el retiro y entrega de los bultos del almacén, la segunda copia (hoja amarilla) para la devolución de los fardos respectivos luego del reemplazo y la original para el Jefe de Turno quien se encargará de la gestión del reemplazo de dichos fardos. El Jefe de Turno que recibe los fardos firmará la solicitud y la recepción en la Hoja de A.P.T, verificando que los fardos ingresados a la planta sean los correctos.

Para Planta Tops: La primera copia (hoja amarilla) se destina a A.P.T. para el retiro y entrega de bultos de almacén, la segunda y tercera copia para la devolución de los fardos respectivos luego del reemplazo y/o devolución y para el control documentario de Planta Tops. El Jefe de Turno realiza la solicitud de fardos, y A.P.T firma la recepción de solicitud de Retiro Temporal, procediendo en trasladar los fardos de A.P.T a Tops, fardos que son verificados por el Jefe de Turno Tops que sean los correctos.

Adicional a ello, el Jefe de Turno debe enviar un correo electrónico del retiro temporal a los responsables del área A.P.T, indicando los bultos solicitados.

- 4.1.2 Si la partida aún se está trabajando en planta, el operario de prensa buscará fardos con peso aproximadamente igual al peso original (± 600 g.), se desprenderá la etiqueta del fardo original y se pegará en el nuevo fardo. **En caso la etiqueta desprendida sufra daño alguno, se deberá solicitar la fabricación o duplicado de la etiqueta al taller E/I mediante el correo electrónico respectivo.** Luego se deberá anotar el nuevo peso del fardo reemplazado en el ítem de “peso devuelto” de su hoja de Retiro Temporal (R15.3.07 001 para la Planta Acabados).

- 4.1.3 **Por otro lado, en los fardos reemplazantes a devolver se deberán colocar o pegar la “etiqueta de bulto fraccionado” (etiqueta naranja) correctamente llenada. En dicha etiqueta se deberá anotar el nuevo peso del fardo.**

- 4.1.4 Una vez terminados los reemplazos el Jefe de Turno avisará a A.P.T. para que retire los fardos reemplazados. El montacarguista anotará en el original y **la segunda copia de la Hoja de Retiro Temporal (R15.3.07 001 para la Planta Acabados y R15.3.09 001 para la Planta Tops) el check de verificación del peso de cada uno de los fardos que retira y anotará los datos correspondientes como fecha y hora de la devolución, nombre del Jefe de Turno que devuelve los bultos, nombre del montacarguista que se lleva los bultos u otros.**

Adicional a ello, el Jefe de Turno debe enviar un correo electrónico de devolución de los fardos a los responsables del área A.P.T.

4.2. BULTOS CON PESO FUERA DE RANGO:

- 4.2.1 Se consideran bultos fuera de rango en los siguientes casos:

- Tow en Fardos : menor a 200 Kg o mayor a 500 Kg
- Fibra Cortada Primaria : menor a 160 Kg o mayor a 260 Kg
- Fibra Cortada Secundaria : menor a 160 Kg o mayor a 260 Kg
- Tops Líneas 1 y 2 : menor a 215 Kg o mayor a 230 Kg
- Tops Líneas 3, 4 y 5 : menor a 390 Kg o mayor a 420 Kg

- 4.2.2 **Si el bulto es mayor a 500 Kg, se deberá ingresar el usuario y clave “especial” en el programa (“JAG EXTREME”) del cabezal de balanza para poder pesar e imprimir la etiqueta correspondiente.** Luego, anotar el bulto y peso respectivo en el “Control de balanzas” (R09.1.07 093) e informar al Jefe de Turno para el ingreso del fardo en el SIC.

- 4.2.3 El **Operador de Proceso de Planta** ingresará manualmente los fardos al Sistema de Comercialización (SIC) según 3.12 del procedimiento de Elaboración del Informe Diario de Producción (I09.1.07 094).

4.3. CAMBIO DE NUMERO DE PARTIDA DEL STOCK:

- 4.3.1 Coordinación ventas solicita a A.P.T el cambio de número de partida de algún producto en stock para un rango de fardos determinado.
- 4.3.2 En el Sistema de Comercialización A.P.T. generará un movimiento de salida a este grupo de fardos y se hará el ingreso con el nuevo número de partida.
- 4.3.3 A.P.T. solicita a Sistemas un listado en Excel de los fardos mencionados con los datos necesarios para la generación de etiquetas y coordina con el Taller de Electrónica e Instrumentación.
- 4.3.4 Se generarán las etiquetas en el Taller E/I **mediante el instructivo I08.0.00 005 “Generación de etiquetas en forma manual para identificación de fardos de fibra Drytex”** y se entregarán a A.P.T. para su revisión y reemplazo de etiquetas.

4.4. CAMBIO DE CODIGO EN LA IDENTIFICACION DEL BULTO:

- 4.4.1 Si por alguna razón se desea cambiar el código del producto en la identificación del fardo, el Jefe de Planta o Jefe de Turno coordinará con el Taller E/I y enviará un correo electrónico a Sistemas especificando:
- Partida.
 - Código Original.
 - Código Corregido.
 - Número de Fardos.
- 4.4.2 Sistemas elaborará un listado en Excel de los fardos mencionados con los datos necesarios para la generación de etiquetas por parte del Taller de Electrónica e

Instrumentación. Este listado se enviará también a la Jefatura de Planta respectiva.

4.4.3 Se generarán las etiquetas en el Taller E/I y se entregarán al Jefe de Planta.

4.5. **PRUEBAS, MUESTRAS, INSPECCIÓN O PURGAS EN EL MATERIAL.**

4.5.1. En caso de realizar alguno de estos motivos; se deberá realizar el retiro temporal A.P.T (R15.3.07 001 para la Planta Acabados y R15.3.09 001 para la Planta Tops) por los fardos requeridos. Para ello proceder de igual forma que en el ítem 4.1.1.

4.5.2. Una vez culminado, re enzunchar el(los) fardo(s), pesar nuevamente y anotar el nuevo peso en el formato de retiro temporal A.P.T. (original y segunda copia).

4.5.3. Colocar o pegar la etiqueta de "bulto fraccionado" correctamente llenada y con el nuevo peso del fardo.

4.5.1. Proceder con la devolución a A.P.T, tomando como referencias los pasos del ítem 4.1.4

4.6. **REENFARDELADO/REPASO DE BULTOS**

4.6.1. Para la solicitud de los bultos a reenfardelar/repasar tomar como referencia y seguir los pasos del ítem 4.1.1.

4.6.2. Una vez abastecido los fardos realizar el reenfardelado o repaso (según sea el caso) y anotar los nuevos pesos de los fardos en el registro de retiro temporal de bultos A.P.T. (hojas amarilla y blanca).

4.6.3. De ser necesario el cambio de etiquetas, solicitar la impresión mediante un correo electrónico a taller E/I o Sistemas indicando el número de partida, número de bulto, nuevo peso neto y motivo de la solicitud.

4.6.4. Una vez culminado los ítems 4.6.2 y 4.6.3, realizar la devolución respectiva tomando como referencia los pasos del ítem 4.1.4.

5.0 Referencias.

I09.1.07 094 Elaboración del Informe Diario de Producción

I08.0.00 005 Generación de etiquetas en forma manual para identificación de fardos de fibra Drytex

6.0 Documentación.

R15.3.07 001 Retiro Temporal de Productos de APT (Acabados).

R15.3.09 001 Retiro Temporal de Productos de APT (Tops).

R09.1.07.093 Control de balanzas

7.0 Modificaciones:

- Se modifica los ítems 4 y 5, además del encabezado y campo de firmas, y se añade el ítem 2. Los cambios están resaltados en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops	Jefe de Planta Acabados	Coordinador de A.P.T.	Gerente de Operaciones	Gerente de Supply Chain
30/04/2023					