

TÍTULO: MANUAL DE OPERACIONES DE LA PLANTA TOPS		Cód: 109.1.09 000	Rev.
		Página 1 de 5	1
1.0: <u>Objetivo:</u>			
➤ Definir la Instrucciones de Trabajo y Procedimientos utilizados para operar la Planta TOPS.			
2.0: <u>Responsable:</u>			
Jefe de Planta TOPS.			
3.0: <u>Instrucciones:</u>			
En el Índice que se muestra a continuación se definen las Instrucciones y Procedimientos aprobados para operar la Planta TOPS			
TITULO DE LA INSTRUCCIÓN O PROCEDIMIENTO			CODIGO
3.1. ESPECIFICACIONES:			
3.1.1	Especificaciones de Insumos de Planta TOPS.		110.2.09 001
3.1.2	Límites de Control de Proceso en Planta ACABADOS		110.3.07 010
3.1.3	Límites de Control de Proceso en Planta TOPS		110.3.09 010
3.1.4	Especificaciones de calidad de los TOPS.		110.4.09 010
3.2. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y TRAZABILIDAD			
3.2.1	Codificación de Productos y Subproductos DRYTEX.		108.0.00 001
3.2.2	Identificación de Lotes de Producción.		108.0.00 002
3.2.3	Lista de Productos DRYTEX		108.0.00 003
3.2.4	Descripción de Etiqueta de Fardos y el Código de Barras		108.0.00 004
3.2.5	Descripción de Productos y Subproductos Planta TOPS.		109.1.09 001
3.2.6	Flujogramas de los Productos de Planta Tops.		109.1.09 002
3.2.7	Identificación de Bumps en Planta TOPS		109.1.09 035
3.2.8	Identificación de Partidas ACL		113.2.08 001
3.3. SEYDEL 682 / 679			
3.3.1	Datos Técnicos Planta TOPS: SEYDEL 682		109.1.09 003
3.3.2	Descripción de la Máquina SEYDEL 682 / 679		109.1.09 005
3.3.3	Plan de Abastecimiento de Máquina SEYDEL		109.1.09 006
3.3.4	Abastecimiento de TOW para Máquina SEYDEL.		109.1.09 007
3.3.5	Como Pasar Nudos en SEYDEL:		109.1.09 008
3.3.6	Como Desatar Enredos en la Máquina SEYDEL 682		109.1.09 09
3.3.7	Controles de Operación en Máquina SEYDEL.		109.1.09 010
3.3.8	Regulación de Estirajes en Máquina SEYDEL 682.		109.1.09 011
3.3.9	Regulación del Encogimiento en los TOPS.		109.1.09 012
3.3.10	Regulación de la Longitud Promedio de los TOPS.		109.1.09 013
3.3.11	Regulación de Crimpado en Máquina SEYDEL		109.1.09 014
3.3.12	Cambio de Tipo "S" a Tipo "N" o Viceversa en Máquina SEYDEL		109.1.09 015
3.3.13	Limpieza de Máquina SEYDEL.		109.1.09 016
3.3.14	Identificación de Productos en Proceso en la Máquina SEYDEL		109.1.09 017
3.3.15	Verificación del Estado de Trabajo de la Máquina SEYDEL por .		109.1.09 018
3.4. SCHLUMBERGER			
3.4.1	Datos Técnicos Planta TOPS: Máquina R4L10 / GC12		109.1.09 020
3.4.2	Descripción de Máquina SCHLUMBERGER		109.1.09 022
3.4.3	Abastecimiento de Materiales a la Máquina SCHLUMBERGER.		109.1.09 023

TÍTULO: MANUAL DE OPERACIONES DE LA PLANTA TOPS		Cód: 109.1.09 000	Rev.
		Página 2 de 5	1
TITULO DE LA INSTRUCCIÓN O PROCEDIMIENTO		CODIGO	
3.4.4	Pasar Empalmes en Máquina SCHLUMBERGER R4L10.	109.1.09 024	
3.4.5	Retiro de Enredos en Máquina SCHLUMBERGER.	109.1.09 025	
3.4.6	Retiro de Enredos en Máquina SCHLUMBERGER GC12.	109.1.09 026	
3.4.7	Operaciones Básicas: Máquina SCHLUMBERGER - Controles.	109.1.09 027	
3.4.8	Regulación de Estirajes en Máquina SCHLUMBERGER.	109.1.09 028	
3.4.9	Análisis de Espectrograma	109.1.09 032	
3.4.10	Control de Defectos de las Cintas en la Planta TOPS.	109.1.09 033	
3.4.11	Limpieza de Máquina SCHLUMBERGER por Cambio de Turno.	109.1.09 034	
3.4.12	Identificación de Bumps en Planta TOPS	109.1.09 035	
3.4.13	Verificación del Estado de Trabajo	109.1.09 036	
3.4.14	Reproceso de Material: en Máquina SCHLUMBERGER/SANT ANDREA	109.1.09 037	
3.4.15	Entrega de Máquina Integrada SCHLUMBERGER en Cambio de Turno	109.1.09 132	
3.5.	PRENSA SAINT' ELOI		
3.5.1	Descripción de la Prensa ASE.	109.1.09 041	
3.5.2	Prensado de Bumps	109.1.09 042	
3.5.3	Cambio y Regulaciones de Pita en Prensas A.S.E.	109.1.09 043	
3.5.4	Revisión y Limpieza de Prensa ASE al Cambio de Turno.	109.1.09 044	
3.6.	PRENSA GUALCHIERANI FTC-200 y FTC-500		
3.6.1	Descripción de la Prensa GUALCHIERANI FTC-200	109.1.09 046	
3.6.2	Embalado de Fardos - Operación en Modo Automático de la Prensa.	109.1.09 047	
3.6.3	Embalado de Fardos: Operación en Modo Manual de la Prensa.	109.1.09 048	
3.6.4	Controles en las Prensas GUALCHIERANI FTC-200 y FTC-500	109.1.09 049	
3.6.5	Limpieza de Prensa GUALCHIERANI FTC-200 y FTC-500	109.1.09 050	
3.6.6	Entrega de Prensa GUALCHIERANI FTC-200 en Cambio de Turno	109.1.09 134	
3.6.7	Manual de Operación Prensa GUALCHIERANI FTC-500	109.1.09 140	
3.6.8	Manual de Operación de la Balanza JAG XTREME	109.1.09 141	
3.7.	SEYDEL 870		
3.7.1	Datos Técnicos Planta TOPS: Máquina. SEYDEL 870	109.1.09 060	
3.7.2	Descripción de la Máquina SEYDEL 870	109.1.09 061	
3.7.3	Regulación de Estirajes en SEYDEL 870	109.1.09 117	
3.7.4	Entrega de Máquina SEYDEL 870 en Cambio de Turno	109.1.09 131	
3.8.	SANT' ANDREA		
3.8.1	Datos Técnicos Planta TOPS: SANT' ANDREA	109.1.09 070	
3.8.2	SANT' ANDREA – Estirador Integrado Mandos y Arranque de Máquina	109.1.09 073	
3.8.3	SANT' ANDREA Procedimientos de Operación	109.1.09 074	
3.8.4	SANT'ANDREA–Prensa GUALCHIERANI PVSA Problemas y Solución	109.1.09 075	

TÍTULO: MANUAL DE OPERACIONES DE LA PLANTA TOPS		Cód: 109.1.09 000	Rev.
		Página 3 de 5	1
TITULO DE LA INSTRUCCIÓN O PROCEDIMIENTO		CODIGO	
3.8.5	SANT' ANDREA: Estirador Integrado Regulaciones de Estiraje en el Cab.	109.1.09 076	
3.8.6	Entrega de Máquina Integrada SANT' ANDREA en Cambio de Turno	109.1.09 133	
3.9.	PRENSA PVSA		
3.9.1	Prensa GUALCHERANI PVSA Funcionamiento y Arranque de.	109.1.09 081	
3.9.2	Prensa PVSA Funcionamiento de Intercambiador.	109.1.09 082	
3.9.3	Prensa GUALCHERANI PVSA Funcionamiento del Transportador.	109.1.09 083	
3.9.4	Prensa GUALCHERANI PVSA Funcionamiento de la Prensa y Enzuncha	109.1.09 084	
3.9.5	Prensa GUALCHERANI PVSA Funcionamiento del Paletizador.	109.1.09 085	
3.9.6	Prensa PVSA Cambio de Rollo de Fleje.	109.1.09 086	
3.10.	SEYDEL 873		
3.10.1	Datos Técnicos Planta TOPS: Máquina SEYDEL 873	109.1.09 090	
3.10.2	Descripción de Máquina SEYDEL 873	109.1.09 091	
3.11.	EQUIPOS AUXILIARES		
3.11.1	Manual de Operación Balanza JAG XTREME	109.1.09 141	
3.11.2	Manual de Operación para Cambio de Equipo CARRIER	109.1.09 150	
3.11.3	Colores de Identificación de Tuberías y Equipos en SdeF	109.1.17 40	
3.12.	INSPECCIÓN Y ENSAYO		
3.12.1	Muestreo para Análisis de Peso por Metro de Cinta SEYDEL.	110.3.09 001	
3.12.2	Muestreo para Análisis de Impureza del TOW en SEYDEL.	110.4.09 001	
3.12.3	Muestreo para Análisis de Peso por Metro e Impurezas de Cinta TOP	110.4.09 002	
3.12.4	Muestreo para Análisis de Cinta TOP en el Laboratorio Textil	110.4.09 003	
3.12.5	Prueba de Rotura de TOW en SEYDEL.	110.4.09 004	
3.12.6	Análisis de Espectrograma	109.1.09 032	
3.12.7	Muestreo para Pruebas de Rotura de Tow en SEYDEL.	109.4.07 003	
3.13.	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE CALIDAD.		
3.13.1	Acciones Correctivas en Tops En Caso de Presencia de Aglutinaciones	114.0.09 01	
3.13.2	Acciones Correctivas: Mechones de Fibra Sobrelarga en Tops.	114.1.09 001	
3.13.3	Acciones Correctivas: Peso por Metro.	114.1.09 002	
3.13.4	Acciones Correctivas: Encogimiento.	114.1.09 003	
3.13.5	Acciones Correctivas: Uster Alto.	114.1.09 004	
3.13.6	Acciones Correctivas: Fibra Flotante	114.1.09 005	
3.13.7	Acciones Correctivas: Encogimiento para Tipo HB y S	114.1.09 006	
3.13.8	Acciones Correctivas: Fibra Apelmazada	114.1.09 007	
3.13.9	Acciones Correctivas: Longitud de Fibra	114.1.09 008	
3.13.10	Acciones Correctivas: Fibra Corta	114.1.09 009	
3.13.11	Acciones Correctivas: Resistencia Métrica	114.1.09 010	
3.13.12	Acciones Preventivas para Evitar Mezcla de Partidas en la Prensa	114.1.09 101	

TÍTULO: MANUAL DE OPERACIONES DE LA PLANTA TOPS		Cód: I09.1.09 000	Rev.
		Página 4 de 5	1
TITULO DE LA INSTRUCCIÓN O PROCEDIMIENTO		CODIGO	
3.13.13	Acciones Preventivas para Evitar Mezcla de Productos en la Planta TOPS	I14.1.09 102	
3.13.14	Acciones Correctivas / Preventivas	P14.0.00 001	
3.14. MANTENIMIENTO.			
3.14.1	Frecuencia de Mantenimiento Preventivo: Planta TOPS	I09.1.14 001	
3.14.2	Check List para Mantenimiento: Planta TOPS	I09.1.14 013	
3.14.3	Rectificado de Rodillo de Presión de SEYDEL	I09.1.14 100	
3.14.4	Asignación de Stock Mínimo de Repuestos	I09.1.14 20	
3.14.5	Tipos de Aceites: Zona Técnica II	I09.1.14 32	
3.14.6	Programa Anual de Inspección y Mantenimiento Preventivo	I09.1.17 22	
3.14.7	Tolerancias para Instrumentos de Variables no Criticas en Planta TOPS	I11.2.14 030	
3.14.8	Tolerancias para Variables Criticas en Planta TOPS	I11.2.14 039	
3.14.9	Procedimiento de Mantenimiento Preventivo TOPS.	P09.1.14 01	
3.14.10	Depuración del Stock de Repuestos del Almacén General	P09.1.14 04	
3.14.11	Recepción de Repuesto e Insumos	P10.2.00 002	
3.15. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL			
3.15.1	Plan de Acción Frente a Catástrofes	I09.1.00 006	
3.15.2	Normas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contra	I09.1.00 007	
3.15.3	Reglamento Interno de Seguridad Industrial	I09.1.00 05	
3.15.4	Normas de Seguridad para Prensa PVSA	I09.1.09 87	
3.15.5	Auditoria de Seguridad en Plantas	I09.1.17 021	
3.15.6	Programa Básico de Lucha Contra incendios para Brigada	I09.1.17 27	
3.15.7	Hoja de Datos de Seguridad de la Fibra DRYTEX	I10.4.17 001	
3.15.8	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)	I14.1.17 101	
3.15.9	Permisos para Trabajos Riesgosos	P09.1.00 02	
3.15.10	Procedimiento para Casos de Embriaguez.	P09.1.00 04	
3.15.11	Sistema de Transporte de Accidentados	P09.1.17 002	
3.15.12	Utiles de Protección Personal	I09.1.17 20	
3.15.13	Informe e Investigación de Incidentes y/o Accidentes	I09.1.17 023	
3.15.14	Organización de Brigadas Contra incendios	I09.1.17 24	
3.15.15	Comunicaciones en Casos de Emergencias.	P09.1.11 029	
3.15.16	Plan de Evacuación de la Instalación Portuaria	P09.2.17 050	
3.15.17	Plan Anual para Prevención de Riesgos Ocupacionales	P30.1.00 001	
3.15.18	Acciones Preventivas para Evitar Accidentes en la Maquinas SEYDEL	I14.1.09 051	
3.15.19	Acciones Preventivas para Evitar Accidentes en la Maquinas SEYDEL	I14.1.09 052	
3.15.20	Acciones Preventivas para Evitar Accidentes en la Maquinas SCHLUMB	I14.1.09 054	
3.15.21	Acciones Preventivas para Evitar Accidentes en la Maquinas SANT' AN	I14.1.09 055	

TÍTULO: MANUAL DE OPERACIONES DE LA PLANTA TOPS		Cód: I09.1.09 000	Rev. 1
		Página 5 de 5	
TITULO DE LA INSTRUCCIÓN O PROCEDIMIENTO			CODIGO
3.15.22	Acciones Preventivas para Evitar Accidentes en la PRENSA FARDOS		I14.1.09 057
3.16. UTILIZACIÓN DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS			
3.16.1	Cálculo del Promedio, Desviación Típica y % CV.		I20.1.00 01
3.16.2	Cálculo del Intervalo de Confianza.		I20.1.00 02
3.16.3	Elaboración de Gráficos de Control.		I20.1.00 03
3.16.4	Diagrama de Causa Efecto.		I20.1.00 04
3.16.5	Histogramas		I20.1.00 05
3.16.6	Diagrama de Pareto		I20.1.0006
3.17. CAPACITACIÓN.			
3.17.1	Plan Anual de Capacitación		P18.2.00 001
3.17.2	Currícula de Capacitación de Planta Tops.		I18.2.09 001
3.17.3	Charlas de Capacitación en el Puesto de Trabajo.		P18.2.00 002
3.17.4	Cursos Externos de Capacitación		P18.2.00 003
3.17.5	Evaluación de la Eficacia de la Capacitación		P18.2.00 004
3.17.6	Capacitación de Trabajadores Nuevos		P18.2.33 01
3.18. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y PROCESO			
3.18.1	Indices de Gestión de la Planta Tops		I01.3.09 001
3.18.2	Codificación de Documentos		I05.1.00 001
4.0: <u>Modificación:</u>			
➤ Se han eliminado los ítems 3.6.6, 3.13.2, 3.13.5, 3.13.8, 3.15.1, 3.15.2, del 3.16.1 al 3.16.8. ➤ Se han añadido los ítems del 3.1.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8, 3.4.9, 3.4.14, 3.4.15, del 3.6.6 al 3.6.8, del 3.7.2 al 3.7.4, 3.8.6, del 3.10 al 3.11.3, 3.12.7, del 3.13.12 al 3.14.8, 3.14.11, del 3.15.1 al 3.15.9, del 3.15.16 al 3.15.22, 3.17.1, del 3.17.4 al 3.18.2. ➤ Se han modificado los ítems 3.15.12, 3.15.13. Los cambios se resaltan en negrita.			
Fecha:		Jefe de Planta Tow to Tops	
2009 / 11 / 10			