

1.0: Objetivo:

Detallar la gestión para el manejo y control del tow fibra húmeda al sistema y a los almacenes de Sudamericana de Fibras.

2.0: Alcance:

Desde la recepción de la mercadería de tow fibra húmeda importada, hasta la culminación de su producción del Tops.

3.0: Responsables:

- ✓ Jefe de Planta Tops
- ✓ Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto.
- ✓ Jefe de Compras
- ✓ Jefe de Materia Prima y Suministro
- ✓ **Encargada de Almacenes de Producto Terminado y Distribución.**
- ✓ Asistente de Planeamiento.

4.0: Desarrollo:

A. Ingreso del tow fibra hilada en húmedo al sistema SIC

Jefe de Compras	4.1. Informa a Almacén General y a Planeamiento S&OP que la fibra llegó a SDF y adjunta el packing list (PDF) enviado por el proveedor. Nota: El packing list detalla los pesos neto y bruto en Kg de cada bulto de fibra.
Jefe de Materia Prima y Suministro	4.2. Realiza la validación de la mercadería y genera el parte de ingreso de la fibra a los almacenes de SDF el cual debe ser enviado a la encargada de APT y Distribución. Asimismo, envía información del ingreso a Aseguramiento de la Calidad con copia a Planta Acabados para realizar el muestreo correspondiente.
Encargada de Almacenes de Producto Terminado y Distribución	4.3. Realiza la descarga de los bultos del contenedor tow de fibra y se trasladan a los almacenes de SDF.
Jefe de Aseguramiento de la Calidad de Producto	4.4. Coordina con la encargada de APT el traslado virtual de bultos al almacén de Calidad (C001) y envío de los fardos muestrear a la planta Tops. 4.5. Coordina con planta Tops el muestreo de fardos seleccionados para las siguientes evaluaciones: - Peso por metro, humedad y %DMF. - Prueba ATA en Tops. 4.6. Reporta datos de calidad en Sipyc / Orden de análisis. 4.7. Traslada los bultos muestreados de forma virtual al almacén de productos terminados (PT01) y coordina con planta Tops la devolución física.
Asistente de Planeamiento	4.8. Comunica a la encargada de APT y Distribución la partida que se debe asignar al material y que proceda con la creación de lotes en el SAP. Nota: Para la codificación de partida y producto ver anexo 1.

Encargada de Almacenes Producto Terminado y Distribución

4.9. En el SAP, crea los lotes según indicación de Planeamiento S&OP y realiza el traslado del material indicado en el parte de ingreso a los lotes creados.

Nota:

- La transacción para crear lotes es MSC1N.
- La transacción para trasladar materiales es MIGO con movimiento 309.

Asistente de Planeamiento

4.10. Solicita a Calidad calificación del tow ingresado al sistema.

Jefe de Aseguramiento de la Calidad de Producto

4.11. Califica los bultos solicitados de fibra, según resultados de prueba ATA.

Encargada de Almacenes de Producto Terminado y Distribución

4.12. Realiza gestión de generación de la impresión de las etiquetas de SDF, con el área de Taller EI.

4.13. Pega las etiquetas de SDF en los fardos.



B. Programación del tow fibra hilada en húmeda a Tops.

Planeamiento S&OP

4.14. Planeamiento S&OP indica fecha de ingreso de la fibra hilada en húmedo a planta Tops.

Asistente de planeamiento

4.15. Coordina con Jefe de Tops y con **encargada de APT y Distribución** las fechas y ubicaciones de los fardos para su tiempo de reposo a fardo abierto.

Nota 1: Las consideraciones técnicas del reposo del fardo se detallan en el Anexo 1.


Nota 2: El detalle de las ubicaciones de los fardos, durante su reposo, se encuentra en Anexo 2.

Encargada de Almacenes de Producto Terminado y Distribución

4.16. Llevan los fardos de fibra hilada en húmedo sobre parihuelas a las respectivas posiciones coordinadas, para su reposo.

Jefe de planta Tops

4.17. En las zonas de reposo (Se retira los flejes, se saca la saca superior y éstas se colocan en el interior del fardo), luego se bajan las sacas inferiores hasta el ras del pallet y se cubre con cartones la cara superior para evitar la sedimentación de polvo durante su reposo. Además, la zona de reposo en planta debe estar aislada con toldo para evitar contaminaciones fortuitas. Finalmente, cuando los montacarguistas traigan los fardos a Planta Tops deben subir la saca inferior y taparlos con las sacas que se encuentran en su interior para que no se ensucien en el camino a Planta.



Asistente de
planeamiento

4.18. Programa el tow de fibra hilada en húmedo a planta Tops siguiendo el procedimiento Cod:I09.1.32 005 “Programación de la Planta Tops”.

5.0: Anexos:

5.1. Consideraciones técnicas para la fibra hilado en húmedo:

- 5.1.1 El tow es considerado 120 ktex
- 5.1.2 El tow hilado en húmedo debe reposar con saca abierta mínimo 15 días previo a su ingreso a tops; no puede pasar por reefer, por posible afectación en la calidad del producto final.
- 5.1.3 Sobre la codificación de la partida, y código de producto Tow y Tops:
 - Partida TOW: **La partida TOW tendrá los 2 primeros dígitos del año, el tercer dígito “9” y el cuarto “8”, seguidamente del correlativo. Por ejemplo, en el 2023 sería 2398XX.**
 - Partida TOPS: Se considera como partida ensayo.
 - Código de producto TOW: 272200060**10**.
 - Código de producto TOPS: En caso sea HB sería “582299960**10**” y en caso sea N sería “592299960**10**”.
 - Para el caso de la fibra húmeda TOW teñida en autoclave, los dos primeros dígitos del código de producto será 27. Por ejemplo: “2722000D0**10**”.

5.2. Ubicaciones de los fardos para su reposo:

- 5.2.1 En promedio, la cantidad de fardos que ingresan por vez a SDF son 60 bultos por contenedor (aprox. 25 toneladas).
- 5.2.2 Planta Tops brinda 20 espacios dentro de su planta al lado de la prensa 500.
- 5.2.3 APT nos brinda 40 espacios en los almacenes de SDF.
- 5.2.4 En ocasiones puntuales, se podría gestionar espacio en el Galpón de Drymix, supeditado a la disponibilidad, previa consulta a Operaciones.

Nota: Van a existir ocasiones en que APT solo podrá brindar espacios en los almacenes de fardos cerrados. En aquellos casos, va a ameritar toldear la zona para evitar contaminación de la fibra; el área responsable de ese toldeo es Planta Tops.

6.0: Modificaciones:

Se modifican los ítems 3.0, 4.0, 5.0 y campo de firmas. Cambios se resalta en negrita.

Fecha	Jefe de Materia Prima y Suministro	Encargada de Compras	Encargada de Almacenes de Producto Terminado y Distribución
27/05/2025			
	Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto	Jefe de Producción	Gerente de Supply Chain
			