

TÍTULO: TOLERANCIAS PARA VARIABLES CRITICAS EN PLANTA TOPS		Cód: I11.2.14 039 Página: 1 de 1	Rev. 3
---	--	-------------------------------------	-----------

1.0: Objetivo:
➤ Establecer las tolerancias permitidas en la calibración de instrumentos.

2.0: Responsable:
➤ Jefe de **Automatización y Alta Tensión**

3.0: Instrucciones:
Las calibraciones programadas de las variables críticas en planta se realizarán teniendo en consideración los valores de tolerancias proporcionados por cada planta.

4.0: Tolerancias:

Nº	EQUIPO	VARIABLE	TOLERANCIA
4.1.	Máquinas Seydel 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C 4ª, 4B, 5A, 5B	4.1.1 Temperatura de Planchas	± 20 °C
		4.1.2 Presión de Vapor	± 0.05 bar
		4.1.3 Presión Hidráulica	± 3 bar
		4.1.4 Velocidad de Máquina	± 5 m / min
4.2.	Balanza de Bultos	4.2.1 Peso	± 0.5 Kg
4.3.	Masas de referencia	4.3.1 Peso	± 0.2 Kg
4.4.	Tacómetro digital de contacto	4.4.1 Velocidad	± 0.2 m / min

5.0: Modificaciones:
➤ Se ha modificado los ítems 2.0, 4.1. Se ha actualizado las firmas de las personas responsables que aprueban el documento. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Supervisor de Zona Técnica II	Jefe de Planta Tops	Jefe de Mantenimiento de Zona Técnica II	Jefe de Automatización y Alta Tensión
2011 / 10 / 28				