

TÍTULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA MAQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10-GC12)		Cód.: I14.1.09 054 Página 1 de 1	Rev. 1
1.0 <u>Objetivos:</u> La prevención de accidentes o incidentes y descripción de las normas de seguridad en la máquina integrada (SCHLUMBERGER R4L10-GC12). 2.0 <u>Responsable:</u> 2.1. Jefe de Turno de Tops. 2.2. Operador de Máquina Integrada (SCHLUMBERGER R4L10-GC12). 3.0 <u>Instrucciones:</u> 3.1. Las intervenciones de cualquier tipo en esta máquina se deben efectuar solo por el personal adiestrado acerca de los métodos de utilización y sobre las normas de seguridad a observar. 3.2. No se debe de alterar los sistemas de protección ni de seguridad, controlar periódicamente dicho funcionamiento. 3.3. El operario debe tener conocimiento de todas las normas de seguridad especificas a observar para el funcionamiento optimo de la maquina. 3.4. El operario debe considerar ZONAS PELIGROSAS aquellas en el interior y/o en proximidad de la maquina que suponen un peligro para la salud de la persona en contacto. 3.4.1 Está totalmente prohibido operar la maquina con las tapas protectoras de los rodillos desfietradores abiertos. 3.4.2 Se debe cerciorar que los rodillos desfietradores estén bien asegurados al levantarlos y así evitar daños en los brazos. Del mismo modo el cabezal de peines debe estar asegurado para que no caiga sobre las manos al estar maniobrando dicha parte. 3.4.3 El operador por ningún motivo debe tocar los circuitos dentro del panel eléctrico ya que esto podría ocasionar choques eléctricos. 3.4.4 Está terminantemente prohibido colocar las manos dentro del intercambiador de tachos, los peines corta mechas podrían ocasionar graves daños a la persona. 3.4.5 Se debe tener cuidado al momento de colocar la mecha en las filetas, una incorrecta posición del brazo podría ocasionar laceraciones en los brazos por atrapamiento de las filetas. 3.5. El operario debe conocer y utilizar la INDUMENTARIA NECESARIA para trabajar en esta máquina y así evitar accidentes. 3.5.1 Está prohibido realizar la limpieza de la Caja de Borra sin la debida protección respiratoria. Esta parte de la máquina almacena fibras de muy pequeño tamaño, las cuales irían directamente a las vías respiratorias. 4.0 <u>Recomendaciones:</u> 4.1. Controlar periódicamente que las instrucciones de seguridad sean observadas tanto por el personal de servicio como por el de mantenimiento. 4.2. Controlar periódicamente la eficiencia de los dispositivos de seguridad colocadas en maquina, en caso de no trabajar avisar al jefe de turno para ser sustituida. 4.3. No quitar los símbolos ni instrucciones de seguridad colocadas en maquina. 4.4. El mantenimiento y limpieza de la maquina se hacen con maquina parada. 4.5. Para evitar accidentes se debe de tener toda la zona de trabajo completamente limpia y ordenada. 5.0 <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha modificado el titulo y los ítems 1.0, 2.2, 3.5.1 y se ha agregado el ítem 2.1. Los cambios están en negrita.			
Fecha:		Jefe de Planta Tops	
2013 / 07 / 23			