

TÍTULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA MAQUINA INTEGRADA (SANTA ANDREA RSNC/ RST 21)		Cód.: I14.1.09 055 Página 1 de 1	Rev. 1
1.0 <u>Objetivos:</u> La prevención de accidentes o incidentes y descripción de las normas de seguridad en las máquinas integradas (SANTA ANDREA RSNC / RST 21). 2.0 <u>Responsable:</u> 2.1. Jefe de Turno de Tops. 2.2. Operador de Máquina Integrada (SANTA ANDREA RSNC / RST 21). 3.0 <u>Instrucciones:</u> 3.1. Las intervenciones de cualquier tipo en esta máquina se deben efectuar solo por el personal adiestrado acerca de los métodos de utilización y sobre las normas de seguridad a observar. 3.2. No se debe de alterar los sistemas de protección ni de seguridad, controlar periódicamente dicho funcionamiento. 3.3. El operario debe tener conocimiento de todas las normas de seguridad específicas a observar para el funcionamiento óptimo de la máquina. 3.4. El operario debe considerar ZONAS PELIGROSAS aquellas en el interior y/o en proximidad de la máquina que suponen un peligro para la salud de la persona en contacto. 3.4.1 Esta totalmente prohibido operar la máquina con las tapas protectoras de los rodillos desfiltradores abiertos. 3.4.2 El cabezal de peines debe estar asegurado para que no caiga sobre las manos al estar maniobrando dicha parte. 3.4.3 El operador por ningún motivo debe tocar los circuitos dentro del panel eléctrico ya que esto podría ocasionar choques eléctricos. 3.4.4 Está terminantemente prohibido remover las mallas de protección del intercambiador de tachos, las varillas que hacen girar los tachos podrían provocar lesiones. 3.5. El operario debe conocer y utilizar la INDUMENTARIA NECESARIA para trabajar en esta máquina y así evitar accidentes. 3.5.1 Está prohibido realizar la limpieza de la Caja de Borra sin la debida protección respiratoria. Esta parte de la máquina almacena fibras de muy pequeño tamaño las cuales irían directo a las vías respiratorias. 4.0 <u>Recomendaciones:</u> 4.1. Controlar periódicamente que las instrucciones de seguridad sean observadas tanto por el personal de servicio como por el de mantenimiento. 4.2. Controlar periódicamente la eficiencia de los dispositivos de seguridad colocadas en máquina, en caso de no trabajar avisar al jefe de turno para ser sustituida. 4.3. No quitar los símbolos ni instrucciones de seguridad colocadas en máquina. 4.4. El mantenimiento y limpieza de la máquina se hacen con máquina parada. 4.5. Para evitar accidentes se debe de tener toda la zona de trabajo completamente limpia y ordenada. 5.0 <u>Modificaciones:</u> Se ha agregado 2.1 y se ha modificado el título y los ítems 1.0, 2.2 3.5.1. Los cambios están en negrita.			
Fecha:		Jefe de Planta Tops	
2013 / 07 / 23			