





TÍTULO: Procedimiento de gestión de productos devueltos por Clientes		Cód:P03.2.35 011	Rev.
		Página 1 de 2	0
1.0: <u>Objetivo:</u>			
➤ Estandarizar el proceso de recepción, almacenamiento y disposición final de los bultos devueltos por los clientes. ➤ Evitar la acumulación de producto Tow, Tops o FC no reprocesable en APT. ➤ Tener registros de trazabilidad de los productos devueltos.			
2.0: <u>Alcance:</u>			
➤ Desde que el Gerente Comercial o Country Manager Perú acepta la devolución de un producto hasta determinar su destino final.			
3.0: <u>Responsables</u>			
Gerente Comercial / Country Manager Perú			
Jefe de Aseguramiento de Calidad			
Jefe de Planta Acabados / Tops			
Jefe de Almacenes y distribución.			
4.0: <u>Procedimiento:</u>			
Cliente SDF	Comunica a la Gerencia Comercial que realizará la devolución de fardos por uno de los siguientes motivos: • Fardos presentaron problemas de procesabilidad. • Fardos que no corresponden a su pedido. • Otros.		
Country Manager Perú / Gerente Comercial	Envía información de devolución por correo, utilizando el formato R03.2.35 011 – “Registro de devolución de bultos de Clientes”, al Jefe de Aseguramiento de Calidad, Jefe de Planta Acabados o Tops, Asistente de suministros, Asistente de APT, Jefe de Almacenes y distribución.		
Asistente de APT	Verifica físicamente los bultos devueltos por el cliente y dispone el almacenamiento temporal de los mismos de acuerdo a la información recibida por comercial.		
Jefe de Almacenes y Distribución	<i>Cuando los fardos devueltos se encuentran sellados</i> - Valida la información recibida en el R03.2.35 011 y archiva el registro. <i>Cuando los fardos devueltos no se encuentran sellados (abiertos o fraccionados)</i> - Coordina con el Jefe de Aseguramiento de Calidad, Country Manager Perú y Jefe de Planta Acabados o Tops, la revisión in-situ de los fardos devueltos para realizar la evaluación y determinar el destino final. - Coordina con el Jefe de Planta respectivo el re-enfardado y pesado de los fardos.		
Jefe de Planta Acabados o Tops	Programa el re-enfardado y pesado de los bultos y entrega información de los pesos obtenidos a APT.		
Jefe de Almacenes y Distribución	Valida la información recibida en el R03.2.35 011 y archiva el registro y coordina el almacenamiento temporal de los bultos.		
Asistente de APT	Modifica en el SIC los pesos de los fardos pesados por Planta y cambia el número de fardo a fraccionado.		

TÍTULO: Procedimiento de gestión de productos devueltos por Clientes				Cód:P03.2.35 011		Rev.
				Página 2 de 2		0
Jefe de Aseguramiento de Calidad		Si es necesario, realiza el muestreo del producto devuelto para realizar ensayos en el laboratorio o coordina con Planta para realizar pruebas de procesabilidad y determinar el destino final del producto. Después de determinar el destino final del producto, envía esta información al Jefe de Planeamiento de Ventas y Operaciones con copia a los involucrados, detallando la siguiente información: • Partida, código y números de fardos. • Destino final del producto (Apto, ACL o Tipo 9).				
5.0: <u>Documentación:</u> - R.03.2.35 011 - Registro de devolución de bultos de Clientes. 6.0: <u>Modificación:</u> Documento nuevo.						
Fecha:	Jefe de Aseguramiento de Calidad	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Tops	Jefe de Almacenes y Distribución	Country Manager Perú	Gerente Comercial
2017 / 10 / 08						

FECHA:		CLIENTE:	
--------	--	----------	--

[illegible]

OBSERVACIONES:

* Se completará sólo cuando el Fardo no venga sellado.

ASISTENTE DE APT

JEFE DE PLANTA*

**JEFE DE ALMACENES
Y DISTRIBUCIÓN**