

1.0: Objetivo:

- Definir el procedimiento para generar las Ordenes de Trabajo **en SAP** y ejecutarlas en los talleres de la empresa.

2.0: Alcance:

- Desde que el Supervisor de Zona, el Jefe de Turno o el Jefe de Planta emite **un aviso en SAP** hasta el cierre de la Orden de Trabajo (OT).

3.0: Responsables:

- Jefe de Mantenimiento
- **Supervisor de ZTI, ZT2, ZT3, ZT4, ZT5.**
- **Supervisor de Taller Técnico, Taller EI, LMT y Alta Tensión.**

4.0: Procedimiento:

4.1. **ORDEN DE TRABAJO: Documento que genera los Supervisores de zonas y talleres para gestionar un trabajo determinado.**

Supervisor de Zona / Jefe de Turno	4.1.1 Genera un aviso a la zona técnica, Taller E/I, Taller mecánico, Oficina de Diseño, Servicio Generales según su requerimiento en el SAP, transacción IW21.
Supervisor de Zona / Taller	4.1.2 Convierte el Aviso en OT (transacción IW22), Evalúa si es posible realizar la OT con personal SDF o con terceros. Si decide que la OT se realice con personal SDF, planifica y asigna las horas de trabajo al personal técnico (transacción IW32); si decide realizar con personal tercero ver el ítem 4.2 del procedimiento.
Personal de Mantenimiento	4.1.3 Libera la OT, asigna los recursos de personal y materiales. (transacción IW32).
	4.1.4 Ejecuta la Orden de Trabajo.
	4.1.5 Reportar en SAP los trabajos realizados indicando alguna observación y notificando las horas reales de ejecución (transacción ZP2MP0002).
	4.1.6 Revisa el trabajo realizado.
Supervisor de Zona / Taller	4.1.7 Si todo está conforme realiza el cierre técnico de la OT, para dar finalizado la gestión de la Orden de trabajo en SAP.
	4.1.8 Si no está de acuerdo, vuelve a dar las indicaciones del caso al Personal Técnico.

4.2. ORDEN DE TRABAJO EJECUTADA CON TERCEROS: Documento que genera los Supervisores de zonas y talleres para gestionar un trabajo determinado.

**Supervisor de Zona /
Taller**

- 4.2.1 Desde la OT crea la SolPed y según la estrategia de liberación envía para la aprobación.
- 4.2.2 Aprobado la SolPed, el supervisor envía al área de Compras para la gestión hasta la emisión de la OC.
- 4.2.3 Con la OC el Personal Tercero realiza los trabajos; una vez culminado el supervisor da el visto bueno
- 4.2.4 Si todo está conforme, se genera la HES en SAP (Transacción ML81N) y se envía a la empresa contratista.
- 4.2.5 Finalmente se realiza el cierre técnico de la OT, para dar finalizado la gestión de la Orden de trabajo en SAP

5.0: Modificaciones:

- Se hace referencia al uso de SAP, se retira flujograma anexo 1.

Fecha:	Jefe de Mantenimiento	Jefe de Producción
12/05/2025		