

1.0: Objetivo

- Definir claramente el proceso de calificación de producto Tow, Tops o FC.
- Evitar la acumulación de producto no **apto** en las existencias de producto terminado.


2.0: Alcance

Desde el proceso de producción de la fibra hasta la calificación final por parte de producción y calidad.

3.0: Responsables:

- Jefe de Planta y de turno: Hilandería / Jefe de Planta Acabados / Jefe de Planta Tops.
- **Encargado de Operaciones.**
- **Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto**

4.0: Diagrama del proceso:




5.0: Procedimiento

5.1. Secuencia general de calificación:

Coordinador /Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto	5.1.1	De acuerdo a la programación de la producción en Acabados y Tops, en SAP revisar las partidas y bultos producidos (Tow, Tops o Fibra cortada) pendientes calificar.
		Nota: El día de producción en SDF inicia en el turno 2 (07:00 hrs) y termina al finalizar el turno 1 (07:00 hrs del siguiente día).
	5.1.2	Verificar en el SIPYC los resultados de calidad de la partida, observaciones y reclamos internos asociados a la partida.
	5.1.3	Verifica en el SIPYC la conformidad del certificado de calidad del producto.
	5.1.4	En SAP, se procede a la calificación correspondiente APTO o ACL.
	5.1.5	Si se califica APTO proceder como se indica en 5.1.7.
	5.1.6	Si se califica como ACL, detallar el motivo correspondiente de acuerdo al

	Título: Calificación de producto terminado (Apto, ACL o Co-Producto)	Cód: P10.4.00 001 Rev: 3 Página 2 de 3
	tipo de defecto y mantener producto en almacén de Calidad C001.	
	5.1.7 Realizar el traslado al almacén de destino PT01 con el movimiento 343.	
5.2. <u>Calificación cuando se detectan defectos en el proceso de producción de Tow o F.C.</u>		
Jefe de Turno de Planta Acabados	<i>Reclamos a Hilandería</i> 5.2.1 Cuando se detectan defectos en el proceso o en la prueba de pantalla, genera un reclamo en el SIPYC de acuerdo al formato correspondiente, indicando las bandas, máquinas de hilar y cargas involucradas. 5.2.2 Comunica al Jefe de Turno de Hilandería por teléfono y registrar en el SIPYC según el formato de reclamo correspondiente. <i>Parámetros fuera de rango de Calidad o Procesabilidad</i> 5.2.3 Cuando se detectan parámetros de Calidad fuera de rango o defectos en la procesabilidad, comunicar al Jefe de Planta para tomar acciones correctivas e identificar los fardos involucrados en el problema. Nota: Las especificaciones de calidad de Planta Acabados se encuentran en el SIPYC → Laboratorio → Acabados → Especificaciones → (Tow o Fibra Cortada).	
Jefe de Planta Acabados	5.2.4 Comunica por correo al Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto , Jefe de Planta Hilandería y Gerencia de Operaciones indicando lo siguiente: • Número de partida y carga donde se detectó el defecto. • Bandas afectadas. • Defecto encontrado. • Números de fardos involucrados.	
Coordinador /Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto	5.2.5 Califica en SAP los fardos involucrados como ACL de acuerdo al tipo de defecto.	
5.3. <u>Calificación cuando se detectan defectos en el proceso de producción de Tops.</u>		
Jefe de Turno Tops	5.3.1 Identifica defectos de procesabilidad de la fibra (Problema de materia prima o máquina). 5.3.2 Comunica por correo al Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto, Jefe de Planta Acabados, Jefe de Planta Tops y Gerencia de Operaciones y Comercial indicando lo siguiente: • Número de partida Tops donde se detectó el defecto. • Línea de Tops involucrada. • Partidas del Tow involucrada. • Defecto o problema encontrado. 5.3.3 Llama al Jefe de Turno de Acabados para revisar el material observado (de ser posible, entrega muestras del material) y tomar acciones correctivas en sus procesos de acuerdo a los procedimientos establecidos.	
Jefe de Planta Tops	5.3.4 Envía la información a Calidad de los Fardos (Tow o Tops) sugeridos para calificar como ACL.	

 SUDAMERICANA DE FIBRAS		Título: Calificación de producto terminado (Apto, ACL o Co-Producto)		Cód: P10.4.00 001 Rev: 3 Página 3 de 3	
Coordinador /Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto		5.3.5 Califica en SAP la partida de acuerdo a la información recibida.			
5.4. Calificación cuando se detectan defectos en el proceso de producción de Fibra Color					
Supervisor de Planta Fibra Color		5.4.1 Identifica defectos de procesabilidad y comunica al Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto, detallando partida, motivo y bultos involucrados.			
Coordinador /Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto		5.4.2 Califica en SAP la partida de acuerdo a la información recibida.			
5.5. Calificación cuando los parámetros de Calidad del producto está fuera de especificación.					
Coordinador /Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto		5.5.1 Cuando detecta parámetros de Calidad fuera de especificación en cualquier producto , se identifican los fardos involucrados en el SAP y los califica como ACL de acuerdo al parámetro fuera de rango presentado. 5.5.2 De acuerdo a la cantidad generada de ACL que comprometa un pedido de cliente, se comunicará inmediatamente a producción y planeamiento, para tomar las acciones pertinentes. 5.5.3 Se generará reporte de ACL periódicamente a los procesos involucrados. Nota: Las especificaciones de calidad de Planta Tops se encuentran en el SIPYC → Laboratorio → Tops → Especificaciones			
6.0: Modificaciones: ➤ Revisión general del documento por implementación de SAP, se incluye calificación de fibra color, cambios remarcados en negrita.					
Fecha:	Jefe de Planta Hilandería	Jefe de Planta Acabados	Jefe de Planta Tops		
30/11/2024					
	Jefe de Aseguramiento de Calidad de Producto	Encargado de Operaciones			
					