VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ KẾT HỢP XƯƠNG

1. KẾT HỢP XƯƠNG LÀ GÌ?

Kết hợp xương (KHX) hay cố định trong (internal fixation) là hình thức cố định xương gãy bằng các dụng cụ (*implant*) đặt sát xương, gắn kết trực tiếp với xương gãy tạm thời thay thế chức năng nâng đỡ của xương chờ thời gian liền xương. Đây là phương pháp điều trị xâm nhập, tuy nhiên mức độ xâm nhập có thể nhiều hay ít tùy loại gãy và cách đặt dụng cụ. Xuyên đinh qua da, đóng đinh nội tủy kín, nẹp vít bắc cầu, nẹp L.I.S.S là hình thức KHX ít xâm nhập hay xâm nhập tối thiểu. KHX cần đạt các mục tiêu:

- Nắn xương chính xác nhất là các gãy xương thấu khớp làm di lệch mặt khớp
- Bất động vững chắc và hạn chế việc bất động khớp mà không bất động thêm bên ngoài bằng bó bột.

2. CÁC LOẠI HÌNH KHX:

2.1. Về mức độ vửng chắc KHX có thể được chia làm 3 loại:

- 2.1.1.KHX loại 1: còn gọi là KHX cứng nhắc (rigid). Các dụng cụ hoàn toàn thay thế xương giữ vai trò nâng đỡ cơ thể. Sau khi đặt KHX loại nầy, người ta không phải dùng thêm hình thức bất động nào khác bên ngoài (bột hoặc nẹp). Chức năng vận động của chi có thể thực hiện được ngay sau khi mổ
- 2.1.2. KHX loại 2: là loại KHX ít cứng nhắc, các dụng cụ không thay thế hoàn toàn xương gãy trong vai trò nâng đỡ, chi gãy có thể vận động được các khớp nhưng không chịu sức nặng. Tùy theo chi gãy và cách KHX mà đôi khi người ta cần phải bất động tăng cường thêm bên ngoài bằng các loại nẹp hoặc bột đến khi có cal xương.
- 2.1.3.KHX loại 3: là loại KHX không vững chắc, nó chỉ có tính áp giữ. Để tránh di lệch thêm khi tập vận động người ta phải bất động thêm bên ngoài bằng bó bột hoặc đặt nẹp.

2.2. Đặc tính của các dụng cụ KHX:

Vì là dụng cụ thay thế đặt trong cơ thể nên đòi hỏi các dụng cụ nầy những điều cơ bản sau:

- Không gây phản ứng, dị ứng đối với cơ thể.
- Không bị hư hỏng (gỉ sét, mòn) trong quá trình sử dung.
- Cứng chắc (độ bền cơ học phải cao hơn xương nhiều lần).
- Có thể tạo dáng phù hợp với xương gãy (chế tạo sắn hoặc uốn nguội trong lúc mổ).

Ngoài ra nó còn phải đáp ứng các điều kiện:

- Vật liệu không phải quí hiếm.
- Giá thành không quá đắt.

2.2.1. Chất liệu:

Đa số các dụng cụ KHX được chế tạo từ kim loại, là các hợp kim bền vững, đáp ứng các yêu cầu cơ bản trên. Phổ biến nhất là:

- Thép không gỉ (Steinless steel)
- Hop kim Vitallium
- Titanium và hợp kim Titanium

Tùy theo yêu cầu sử dụng mà các loại hợp kim nầy có đặc tính:

- Cứng chắc
- Mềm dẽo uốn được
- Cưa cắt gia công nguội được.

Ngoài ra hiện nay các dụng cụ KHX có thể được chế tạo từ vật liệu không kim loại như gốm sử, các polymer, sợi carbone... có mođun đàn hồi gần giống mô đun đàn hồi của xương.


2.2.2. Kiểu dáng:

Tùy thuộc mục đích sử dụng và đặc điểm của từng vùng gãy, người ta phải chế tạo các dụng cụ có hình dáng thích hợp. Có thể chia như sau:

2.2.2.1. Dụng cụ đặt trong ống tủy: gồm có:

- Loại đinh to (nail): điển hình là đinh Kuntscher [Kuntscher nail]
- Các đinh nhỏ (pin): như đinh Rush, đinh Steinmann [Steinmann pin], đinh Ender...


- Kim Kirschner: để đặt trong các ống tủy xương nhỏ như các xương bàn và ngón ở tay và chân. Có thể đặt 1 hay nhiều kim.



Hình 44-1. Các loại đinh nội tủy thông dụng

2.2.2.2. Dụng cụ đặt bên ngoài, sát xương:

Các loại nẹp và vít. Có rất nhiều loại với hình dáng khác nhau tùy theo vị trí xương gãy, phân biệt qua độ dầy, bề rộng, lỗ đặt vít và loai vít. Nep có lỗ tròn là nep trung hòa, không tư nén ép, để tao được sức nén ép trên mặt gãy cần phải dùng dung cu nén ép. Nep có lỗ bầu duc có thể tao được lực nén ép trên mặt gãy sau khi đặt đúng cách.



Hình 44-2 Cac loại nẹp thường dùng

2.2.2.3. Dụng cụ phối hợp đinh và nep:

Đinh để đóng vào vùng xương xốp đầu xương. Nep để bắt vít và thân xương. Đinh nep có thể gồm 2 phần rời nhau nhưng cũng có thể dính nhau thành một khối (monoblock). Một loại đinh nẹp khác thay phần đinh đóng vào xương xốp là một vít xương xốp thật to, khi nối vào nep tao sức nén ép manh và rất chắc chắn (gọi là vít trượt) trong bộ dụng cụ DHS.



Hình 44-3. Các loại đinh nẹp gấp góc

2.2.2.4. Loại dụng cụ xuyên ngang xương có tính áp giữ: Thí dụ đinh Steinmann, Kim Kirschner (Kirschner wire) và các loai vít.

Các loai vít có thể dùng một mình hoặc dùng chung với nep. Có nhiều kiểu vít, nhưng có thể chia làm 2 loại cơ bản:


- Vít xương xốp (cancellous bone screw; vis spongieux): loai vít này có bước ren to và thưa để bắt vào vùng xương xốp. Trong loại vít xốp nén ép thì phần ren chỉ có ở một đầu, phần thân vít không có ren được làm nhỏ hơn và khi vặn xiết sẽ có sự nén ép giữa phần ren và mủ vít. Có loai vít xốp được chế tạo rỗng ruột.
- Vít xương cứng (cortex bone screw; vis cortical): loại vít nầy dùng đặt ở thân xương, có bước ren nhỏ và dầy và ren có suốt chiều dài thân vít. Để áp giữ mảnh gãy ở thân xương người dùng "lag screw" là loai vít xương cứng nhưng chỉ có ren ở một đầu. Đinh Knowles cũng là một dạng vít lag screw nầy (có răng chìm khác với vít xốp có răng nổi) nhưng mủ vít là một đai ốc cố đinh.



Hình 44-4. các loại vít thường dùng

Khi sử dụng vít, người ta chú ý các điểm sau:

- Loai vít
- Đường kính (thường dùng 3 loại vít có các đường kính: 3.5, 4.5 và 6.5 mm)
- Chiều dài
- Hình dáng mủ vít (loại mủ vít xẻ một rãnh hoặc chữ thập nay ít dùng mà phổ biến nhất là mủ vít xẻ rãnh hình lục giác)
- Đầu ren vít có hoặc không có rãnh để tự ven răng (self-tapping screw ; vis autotaraudé). Loại vít thông thường không có rãnh tự ven răng nên cần phải có dụng cụ làm ren (taraud) trước khi văn.



Hình 44-5 Các loại vít


A: Vít xương cứng (vỏ); B: Vít xương cứng nén ép (lag screw); C: Vít xương xốp mắt cá; D,E: Vít xương xốp nén ép; F: Vít xốp không nén ép



Hình 44-6. Đinh knowles




Hình 44-7. Dụng cụ vặn vít lục giác, mũi khoan và dung cu làm ren (taraud)



Hình 44-8. Kích thước vít, mũi khoan và dụng cụ làm ren


Dùng nẹp để bất động xương gãy luôn luôn phải đi kèm với vít. Trong một số trường hợp gãy phức tạp ở thân xương, mục đích điều trị là làm cho xương gãy liền, thẳng trục, phục hồi chiều dài mà không cần phải sắp xếp các mảnh gãy lại chính xác, người ta sử dụng loại nẹp bắc cầu, chỉ có lỗ ở hai đầu nẹp. Hiện nay, để khắc phục hiện tượng tụt nẹp vít, người ta chế tạo loại nẹp khóa, lỗ nẹp và mủ vít cũng được làm ren để sau khi vặn vít vào thân xương thì mủ vít cũng được gắn chặt vào với nẹp.



Hình 44-9 Nẹp khóa: mủ vít được làm ren và khóa chặt vào nẹp

2.2.2.5. Chỉ kim loại (Steel wire):

Dùng để cột vòng quanh xương hoặc cột néo ép. Kim loai chế tao dung cu nầy có tính mềm dẻo, chiu được lực kéo căng. Tùy yêu cầu sử dụng các loại chỉ nầy cũng có đường kính khác nhau. Có loại được đính sẵn kim ở đầu (Patella set).



KHX néo ép với kim Kirschner và chỉ thép

Hình 44-10. KHX bằng chỉ thép

3. ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BẰNG KÉT HƠP XƯƠNG:

3.1. Ưu điểm:


- Nắn chính xác: KHX là một hình thức cố định xương gãy sau khi nắn xương. Đa số các trường hợp là nắn mở nên sư nắn xương sẽ chính xác phục hồi hình dang giải phẫu. Một số trường hợp KHX mà không mở ổ gãy (nắn kín). Sư nắn xương dưa vào kinh nghiệm và các dung cu hỗ trơ như khung nắn xương, bàn chỉnh hình, máy C-arm. Sư chính xác có tính tương đối. Thường áp dung trong đóng đinh nội tủy, đinh nội tủy có chốt, nẹp vít bắc cầu...
- Bất động vững chắc: Khi chon phương pháp KHX phải cân nhắc lưa chon dung cụ và kỹ thuật để có KHX loại 1 hoặc 2.

- Không bất động khớp: Sự bất động thêm bên ngoài bằng nep hoặc bó bột dẫn đến bất động khớp liên quan xương gãy là sư lưa chon bất đắc dĩ. Mục đích của KHX khi đó là nắn chính xác.

Nhờ 3 ưu điểm kể trên mà bênh nhân có điều kiện tập vận động sớm giúp xương gãy mau liền và han chế biến chứng rối loan dinh dưỡng.


3.2. Khuyết điểm:

- 3.2.1.Bệnh nhân phải trãi qua một cuộc mổ, một thách thức lớn cho ho.
 - Phải chiu đau (đau sau mổ)
 - Mất máu
 - Có thể có tổn thương thêm giải phẫu (da, cơ, mạch máu, thần kinh...)
 - Chiu ảnh hưởng của thuốc tê, mê và các biên pháp gây tê, mê.
 - Có thể bi nhiễm trùng vết mổ dẫn đến viêm xương chấn thương sau mổ.
- 3.2.2. Dung cu (Implant): phải đạt tiêu chuẩn chất lương. Nhiều dung cu có giá rất đắt.
- 3.2.3. Cơ sở điều trị phải có đủ trang thiết bi chuyên dùng:
 - Dụng cụ mổ tiện dụng, đúng kỹ thuật và vô trùng. Có thể có nhiều máy chuyên dùng như máy khoan, bàn chỉnh hình, máy C-arm...
 - Phòng mổ phải vô trùng tuyệt đối.
 - Phải có phòng hồi sức bệnh nhân sau mổ.



Sử dụng bàn chỉnh hình và máy C-arm cho phép mổ KHX ít xâm nhập

Hình 44-11. Máy C-arm và bàn chỉnh hình



Máy khoan, cưa sử dụng khí nén

Hình 44-12. Máy khoan và cưa rung vận hành bằng khí nén

- 3.2.4. Phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm. PTV không phải là "thợ mổ".
- 3.2.5. Phải mổ lại để lấy dụng cụ ra. Điều nầy tuy không bắt buôc, nhưng thường nên lấy ra sau khi xương gãy đã liền, vì:
 - Một số dung cu gây cản trở khi vận động: đầu đinh, kim, vít bị tuột do không còn cố đinh chặt.
 - Một số dụng cụ gây phản ứng viêm, ăn mòn xương.
 - Bênh nhân mang dung cu kim loai trong cơ thể sẽ gặp trở ngai khi cần chup cộng hưởng từ (MRI) hoặc dùng điện tri liệu (sóng ha tần).

4. CHỈ ĐỊNH KHX:

KHX có nhiều ưu điểm nhưng không ít nhươc điểm, trong số này phải kể đến các khía canh bệnh nhân; trang bi kỹ thuật, phẫu thuật viên. Chỉ nên mổ KHX khi các phương pháp điều tri khác không hiệu quả hoặc có nhiều bất lợi hơn. Chỉ định mổ dựa vào các yếu tố:

- Loại hình gãy xương: xương gì, gãy kín hay gãy hở, đường gãy, di lệch
- Gãy một xương hay nhiều xương, có kèm biến chứng không? Có tổn thương cơ quan khác kèm theo không?
- Nghề nghiệp bệnh nhân
- Tuổi bệnh nhân
- Tổng trang bệnh nhân, có các bệnh nội khoa hoặc bệnh ngoài da ảnh hưởng đến phẫu thuật không?

- Phương tiện để mổ của cơ sở có đáp ứng được không? Phải chọn nhiều phương án vì những bất trắc có thể xảy ra.
- Giá thành cuộc mổ.

5. NHỮNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:

Để đạt mục đích điều tri tốt nhất, cần phải nắm vững một số vấn đề cơ bản sau đây:

Chon đường mổ:

Lối vào xương khớp có nhiều đường tùy vi trí gãy xương và yêu cầu phẫu thuật làm gì. Phải chon trước đường vào theo các tiêu chuẩn:

- Bộc lộ rộng được vùng cần thao tác.
- Không làm tổn thương thêm mạch máu và thần kinh.
- Không tàn phá cơ dễ làm mất chức năng.
- Có tính thẩm mỹ.
- Phẫu thuật viên quen sử dung.


5.2. Sử dụng đúng các dụng cụ và trang thiết bị.

5.2.1. Dung cu KHX (implant):

Mỗi dung cu được chế tạo nhằm mục đích riêng biệt dưa vào các đặc tính cơ học, vật lý học. Sử dụng sai mục đích hoặc thao tác không đúng qui cách có thể làm hư hỏng dung cu và gây cản trở sư liền xương và phục hồi chức năng của chi. Phẫu thuật viên phải chon lưa trước dung cu hoặc có kế hoach sử dung các dung cu nào. Dưa vào phim X-quang để chon (yêu cầu chụp phim đúng tiêu chuẩn). Hình ảnh xương trên phim thường lớn hơn so với thực tế, mức độ tùy cách chup xa hay gần. PTV có thể yêu cầu nhân viên chụp X-quang chụp xa tối đa (đầu đèn rất xa và phim rất gần vùng chụp). Kích thước thất của xương thường bằng 80-90% kích thước xương đo trên các phim chụp thông thường. Nên vẽ can lai hình ảnh xương gãy trên giấy và thử sắp xếp lai các di lệch và dư kiến sẽ dùng dung cu nào thích hợp nhất (phương án 1) và các dụng cụ nào có thể thay thế (phương án 2)


5.2.1.1. Sử dụng đinh nội tủy:

Đinh nội tủy đặt trong ống tủy dùng để KHX các thân xương dài. Phải chọn đinh có chiều dài và đường kính thích hợp. Dùng đinh ngắn hoặc nhỏ đều dẫn đến sự KHX không vững chắc.



Hình 44-13. Các loại đinh Kuntscher. Sử dung đinh chốt cần có khung đinh vị lỗ đinh để bắt vít.

Trong nhiều trường hợp phải khoan rộng ống tủy để có thể đóng đinh to hơn và khít ống tủy hơn. Đinh nội tủy sử dụng tốt trong các trường hợp gãy vững (đường gãy ngang, ở 1/3 giữa thân xương). Trường hợp gãy xương không vững nếu muốn dùng đinh nội tủy phải dùng loại đinh có chốt gài ở hai đầu. Đặt chốt cả hai đầu được gọi là chốt tĩnh, đặt chốt ở một đầu gọi là chốt động (xương có thể trượt dọc theo truc dài của đinh).




Hình 44-14. Đinh Ender và đinh Rush Sử dung đinh Rush, Ender... phải theo nguyên tắc của các đinh nầy chú ý các điểm tì của đinh trong ống tủy và vỏ xương nơi đặt đinh.

5.2.1.2. Sử dụng nẹp vít:

Nẹp vít có thể đặt cho các gãy ở thân xương và đầu xương. Có rất nhiều loại nẹp với nhiều kiểu dáng, kích thước (dài,rông,dầy) khác nhau. Chọn nẹp có hình dáng phù hợp với vị trí gãy (nep phải ôm sát theo độ cong của xương) để sau khi đặt xương không bi di lệch (nhất là gập góc và xoay). Các di lệch do nep gây ra không thế sửa được nếu không mổ lại. Khác với đinh nội tủy lực truyền theo trục dọc của xương phần lớn qua xương gãy, còn trong KHX nẹp vít lực nầy phần lớn sẽ qua nẹp do đó nếu nẹp không đủ cứng chắc dễ dẫn đến gãy nẹp trước khi xương gãy có cal.


Nep cố đinh cho các gãy thân xương phải đủ dài. Tùy theo xương gãy lớn hay nhỏ mà số vít đặt ở một bên đoan gãy nhiều hay ít. Ở xương cẳng tay tối thiểu một bên phải có 2 vít. Xương cánh tay mỗi bên 3 vít và xương đùi mỗi bên có ít nhất 4-5 vít. Mỗi vít phải qua cả hai vỏ xương. Để xương gãy mau liền cần tao sức ép liên tuc lên mặt gãy. Người ta có thể tạo sức ép nầy nhờ một dung cu nén ép (compressor) trước khi bắt vít cố đinh nep. Một số nep có các lỗ đặc biệt hình bầu dục và có rãnh trượt có thể tạo được sự nén ép ngay khi bắt vít (nẹp DCP).



Hình 44-15. Sử dụng dụng cụ nén ép để tạo sự nén ép trên mặt gãy


Nep dùng cho các gãy ở đầu xương có hình dáng đặc biệt theo đầu xương như các loại nẹp Buttress, nep đầu rắn, nep chữ T... vít bắt cho vùng đầu xương là vít xương xốp, các răng vít bám vào xương xốp, không đòi hỏi phải qua vỏ xương phía bên kia.





Hình 44-16. cách đặt nẹp vít với dụng cụ nén ép


Để liên kết chặt các mảnh gãy xương xốp phải dùng vít xương xốp nén ép. Phải chon vít có phần răng nằm hoàn toàn về phía bên kia đường gãy thì khi vặn mới tao lực nén ép lai. Một số vít xốp được chế tạo rỗng ruột để có thể vặn đi theo một kim dẫn đường đã đặt trước.



Hình 44-17. Nep Buttress đầu dưới xương đùi

Sử dung vít để bắt chặt vào xương thì phải khoan lỗ trước với các mủi khoan đúng kích cở, sau đó phải tạo ren nhờ dụng cụ làm ren. Thí dụ để bắt vít cứng 4.5 cần phải khoan lỗ với mủi khoan 3.2 và dụng cụ làm ren 4.5, như vậy các ren vít mới bám chặt vào vỏ xương cứng và không bi tuột..


Trong lúc mổ do không có vít đúng chiều dài nhiều phẫu thuật viên dùng kềm công lực để cắt. Nhát cắt do kềm nghiến đứt không đứt gọn và làm ren vít nơi cắt bị bẹp




Hình 44-18. Các nẹp vít dùng ở đầu xương

đi. Sự biến dạng nầy sẽ phá hủy tất cả phần ren đã tạo trong lỗ khoan. Khi vặn vít sẽ không bám chặt vào vỏ xương và rất dễ tuột sau một thời gian sử dụng. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên biến chứng sút nep, bung nep... Để khắc phục tình trang nầy chúng ta nên chủ động cắt và mài lại đầu vít trước khi hấp tiệt trùng hoặc nếu phải cắt vít lúc mổ thì nên cắt làm hai thì ở hai hướng khác nhau, khi kềm nghiến gần đứt vít nên vặn xoay nhe thân vít, lưỡi kềm cắt bây giờ trở thành lưỡi dao sẽ không bóp méo răng vít chỗ cắt. (vận dụng nguyên lý của dụng cụ cắt ống dẫn nước bằng kim loai).






Hình 44-19. Vít bị cắt biến dạng phá hỏng các lỗ khoan



5.2.1.3. Sử dụng đinh nẹp gấp góc một khối hoặc hai khối:

Gọi là đinh nẹp gấp góc vì phần đinh ráp với phần nẹp luôn luôn tạo thành một góc định sẵn 95, 130, 135⁰... thường dùng cho các gãy vùng mấu chuyển hoặc đầu dưới xương đùi. Cần phải xác định góc của nẹp trước khi chọn hướng đặt đinh cho cả hai loai một khối và hai khối. Phải có dung cu tao đường hầm cho đinh trước khi đóng để tránh làm vỡ đầu xương hoặc đinh đi chệch hướng. Khi đóng định xuyên qua khe gãy có hiện tượng đinh làm khe gãy toác rộng ra, phải có dụng cụ giữ các phần gãy nầy không bị toác hoặc phải dùng dung cu đóng kèm vừa đinh vừa xương (impactor trong bộ dung cu đóng đinh Smith-Petersen).



Hình 44-21. Tạo rãnh cho đinh trước khi đóng

5.2.1.4. Sử dung kim Kirschner:

Kim Kirshner được dùng để găm giữ các månh xương. Nên dùng máy khoan để đặt kim vì với tốc đô quay nhanh, kim ít khi đi lac hướng. Nếu chỉ dùng kim đơn thuần thì nên đặt ít nhất 2 kim ở hai hướng khác nhau chống xoay và chống tuột ra. Đầu kim sau khi cắt nên uốn cong lai nhằm tránh cho kim không di chuyển tut vào trong và cũng để không vướng. Kim Kirschner cũng được găm làm mốc bám cho việc cột chỉ thép néo ép. Trong gãy các xương bàn và ngón tay kim Kirschner có thể dùng xuyên ngang, xuyên chéo hoặc giữ vai trò của đinh nội tủy.

5.2.1.5. Sử dung chỉ thép:

Chỉ thép dùng để côt vòng quanh xương hoặc dùng để cột néo ép. Khi dùng để cột quanh thân xương nên quấn ít nhất hai vòng, các vòng trong xiết giữ xương, vòng ngoài cùng để giữ không cho các vòng trong bung ra (nguyên lý cột dây neo tàu). Khi dùng chỉ thép để néo ép, phải đặt chỉ sát xương hoặc ôm lấy mốc kim Kirshner. Trước khi cột chỉ phải được vuốt cho thẳng không bị vặn vẹo. Lực xoắn dây đặt ở một bên nếu cột vòng tròn và đặt hai bên nếu néo ép kiểu số 8.

5.2.2. Dụng cụ phẫu thuật:

Dụng cụ phẫu thuật giữ vai trò quan trọng trong cuộc mổ. Nó giúp phẫu thuật viên các thao tác nhanh chóng và chính xác. Có rất nhiều loai dung cu chuyên dùng cho từng cuộc mổ. Phẫu thuật phải biết sử dung thành thao các dung cu nầy mới đat hiệu quả cao và tránh làm hư hỏng dung cu (có nhiều thứ rất đắt tiền). Một số dung cu phẫu thuật về xương cần trang bi:

5.2.2.1. Dụng cụ vô trùng cầm tay

- Kềm giữ xương: dùng để cầm giữ xương khi nắn xương hoặc giữ nep vào xương.
- Kềm gặm xương: dùng để cắt các mẫu xương nhỏ, lấy mô xơ...
- Kềm cắt xương: dùng để cắt các mảnh xương nhỏ
- Dụng cụ nâng đỡ xương
- Nao xương (curette)
- Búa và các loai đuc xương
- Máy khoang xương và các mủi khoan
- Thước đo vít
- Các loai kềm cắt vít, kềm cắt kim và chỉ thép, kềm vặn xoắn chỉ thép

- Dung cu làm ren (taraud)
- Các loại tournevis (các loại vít có rãnh vặn hình lục giác không thể lấp lẫn cho nhau được)
- Dụng cụ bảo vệ và hướng dẫn mủi khoan
- Dung cu nén ép nep (compressor)
- Dung cu căng xương (distractor)
- Dụng cụ đóng đinh nẹp condylar
- Dụng cụ đóng nẹp DHS



Hình 44-22. Dung cu căng xương

5.2.2.2. Dung cu hỗ trơ bên ngoài:

- Bàn Chỉnh hình
- Khung nắn xương
- Máy C-arm: máy soi X-quang với màn tăng sáng

6. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC KẾT HỢP XƯƠNG TRÊN BÊNH NHÂN:

Việc KHX có ảnh hưởng rất nhiều trên bệnh nhân, thuận lơi và không thuận lơi.

6.1. Các ảnh hưởng có lợi:

- Giúp cố định chính xác và vững chắc xương gãy nhờ đó có sự liền xương tốt (sự liền xương phục hồi hình dáng giải phẫu).
- Giúp bệnh nhân được tập vận động sớm, nhờ đó phục hồi tốt chức năng.

6.2. Các ảnh hưởng bất lợi:

- Phải chịu đựng một cuộc mổ.
- Có thể bị tàn phá thêm cấu trúc giải phẫu: da, cơ, thần kinh, mạch máu
- Xương gãy có thể chậm liền do phẫu thuật tàn phá các mạch máu màng xương, tủy xương, cần phải duy trì dụng cụ lâu dài so với các phương pháp bất động khác.
- Nếu KHX xấu có thể dẫn đến sư liền xương xấu: khớp giả, cal lệch.
- Có nguy cơ nhiễm trùng dẫn đến viêm xương chấn thương.

- Có hiệu ứng dị vật trong cơ thể. Nếu bị nhiễm trùng thì phải lấy dụng cụ ra thì vết thương mới lành. Nếu dùng các dụng cụ đã sử dụng rồi, được tháo ra từ bệnh nhân khác thì nguy cơ nhiễm trùng dễ xảy ra (do tác động của glycocalyx)
- Có sự tác động của kim loại với xương gây ra các bệnh kim loại (Metalose)
- Có thể có biến chứng gãy đinh, gãy nẹp và phải mổ lại.
- Dụng cụ kim loại trong người cản trở việc chụp cộng hưởng từ (MRI) và điện trị liệu (sóng hạ tần) nếu trong cuộc đời họ có yêu cầu phải dùng đến.
- Bệnh nhân không yên tâm với kim loại còn trong người và muốn lấy ra nhưng lại ngại mổ. (nhất là tháo nẹp vít).

Tóm lại mổ KHX là một phương pháp điều trị tích cực nhất hiện nay, tuy có chi phí cao và một số biến chứng có thể gặp nhưng lợi ích mang lại cho bệnh nhân cũng nhiều. Vấn đề quan trọng là phải nắm vững nguyên tắc cơ bản và áp dụng đúng kỹ thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- M.E. Mueller, M.Allgower, R.Schneider, H.Willenegger (1995): Manual of Internal Fixation. 3nd edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Timothy. J. Bray Techniques in in Fracture Fixation. Gower Medical Publishing. New York. London. 1993, 5.2 5.17.
- 3. Charles A. Rockwood, Davis P. Green (1984): Fractures in Adults, J.B. Lippincott Company.
- 3. Bùi Văn Đức . Sử dụng đúng các dụng cụ chỉnh hình
- 4. Nguyễn Quang Long. Sổ tay phẫu thuật viên bằng hình vẽ