# คู่มือการใช้งาน Thingcontrol.io

Sensor & Actuator	thingcontrol Board	loT Communication	www.thingcontrol.io	Application
MEMS sensors & actuators: the 5 senses and many more	Modbus	NB-IOT sigfox  3G 4G 5G  LogRa IoT WIFI	IoT Platform  App Store  Google play	SMART CITY  TECHNICIT URBAN CONCIDE SOCIET SOCIETAMENT SOCIETAMENT  INDUSTRY 4.0  AUTHADING CONCIDEN CONCIDENCE SOCIETAMENT  AUTHADING CONCIDENCE SOCIETAMENT  SECURITY SOCIETAM


Thingcontrol Platform

#### Thingcontrol.io

เป็น IoT Platform ที่สามารถพัฒนาระบบ IoT ได้ง่าย และรวดเร็ว โดยสามารถการสร้าง Dashboard ด้วย Widget ที่มีหลากหลายให้เลือก เช่น Analog gauge, Digital gauge, Chart ในแบบต่าง ๆ, Card, Alarm, Control, Map เป็นต้น และมาพร้อมกับการใช้งานบนมือถือได้เลย โดยไม่ต้องทำการแก้ไขโปรแกรม นอกจากนั้น thingcontrol.io ยังรองรับการสื่อสารทุกรูปแบบ ตั้งแต่ WiFi, 3/4/5G, NB-IoT, LoRaWAN ทั้งแบบ Private และ Public รวมถึง SigFox ด้วย โดยสามารถนำไปประยุกต์งาน IoT ได้หลากหลาย เช่น Smart Factory, Smart Farm, Smart City เป็นต้น


# <u>A.การสร้าง Account เป็นบัญชีเพื่อการใช้งาน thingcontrol.io</u> ซึ่งจะทำการสร้างบัญชีเพียงแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นเราสามารถใช้งาน thingcontrol.io ด้วยวิธีการ Login โดยจะกำนดค่า e-mail และ password

- 1. ไปที่ web <u>www.thingcontrol.io</u>
- 2. เลือก Sign up (Organized)
- 3. ใส่ e-mail ในช่อง Email
- 4. ใส่ password ที่ต้องการ ลงในช่อง Password
- 5. ใส่ password ที่ต้องการอีกครั้ง ลงในช่อง New password again
- 6. เลือก Public
- 7. คลิ๊กที่ปุ่ม SIGNUP




เมื่อการสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบพร้อมใช้งาน และระบบจะแสดงผลดังนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้

- 1. Rules Management
- 2. Customer Management
- 3. Asset Management
- 4. Device Management
- 5. Dashboard Management
- 6. Audit




## B. การสร้าง Device เพื่อรองรับการส่งข้อมูลมาจาก thingcontrol board

- 1. คลิ๊กที่สัญญาณลักษณ์ DEVICES ด้านซ้ายมือ
- 2. คลิ๊กตรงเครื่อง + ด้านขวาล่าง เพื่อทำการ device ในระบบ




3. ใส่ชื่อ device ตามความต้องการ เช่น temp\_sensorในช่อง Name \*


ใส่ sensor ในช่อง Device type \* และทำการ คลิ๊กที่ ปุ่ม ADD เพื่อทำการเพิ่ม Device ในระบบ



4. ในหน้าจอจะแสดง Device ที่ได้ทำการสร้างในข้อ 3 ที่ชื่อ temp\_sensor และให้ทำการคลิ๊ก device ที่ได้สร้างไว้




5. กดปุ่ม COPY ACCESS TOKEN ซึ่งจะเป็นการสำเนาค่า Access token ไว้เพื่อนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมบน Arduino IDE เพื่อเป็นรหัสผ่านของ Device ที่เข้าสู่ระบบของ thingcontrol.io




<u>C. การสร้าง Dashboard</u> เป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลที่มา Device ต่าง ๆ ซึ่งจะการทำงานในแบบ Monitor และ Control ด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่า Widget โดยปัจจุบันมีให้เลือก 6 กลุ่มและในแต่ละจะมี หลายแบบดังนี้

- 1. Alarm widgets
- 2. Analogue gauges
- 3. Black Analogue gauges
- 4. Black Charts
- 5. Cards
- 6. Charts
- 7. Control widgets
- 8. Digital gauges
- 9. Digital gauges black
- 10. GPIO widgets
- 11. Maps




1.การสร้าง Dashboard ที่ประกอบด้วย Analogue gauges จาก Device ที่ชื่อว่า temp\_sensor ด้วยค่า Temp (Temperature) และHum (Humodity)


- 1. คลิ๊กที่ สัญญาณลักษณ DEVICES ด้านซ้ายมือ
- 2. คลิ๊กที่ Device ชื่อ temp\_sensor ที่ต้องการนำข้อมูลไปแสดงผลบน Dashboard




- 3. คลิ๊กที่ TAB ที่ชื่อว่า LASTEST TELEMETRY
- 4. คลิ๊กที่ check box หน้าข้อมูลที่เราต้องการนำไปแสดงผลใน Analogue gauges ในที่นี้คือ temp (ค่าของ Temperature)
- 5. คลิ๊กปุ่มที่ชื่อว่า SHOW ON WIDGET




6. ทำการเลือกประเภท Widget จาก List ในช่อง Current bundle ในที่ก็คือ Analogue gauges และเลือกแบบ ของ
Analogue gauges ตามที่ต้องการ




7. คลิ๊กปุ่มที่ชื่อว่า ADD TO DASHBOARD



- 8. ทำการเลือก Create new dashboards เพื่อทำการสร้างใหม่ และใส่ชื่อว่า temp sensor workshop
- 9. คลิ๊กที่ Check box หน้า open dashboard
- 10. กดปุ่ม ADD เพื่อทำการเพิ่ม dashboard




11. ผลลัพธ์ของการสร้าง dashboard ที่สร้าง device ชื่อ temp\_sensor ด้วยค่าtemp (Temperature)




2.การสร้าง Dashboard ที่ประกอบด้วย Charts จาก Device ที่ชื่อว่า temp\_sensor ด้วยค่า Temp (Temperature) และHum (Humidity)

- 1. คลิ๊กที่ สัญญาณลักษณ DEVICES ด้านซ้ายมือ
- 2. คลิ๊กที่ Device ชื่อ temp\_sensor ที่ต้องการนำข้อมูลไปแสดงผลบน Dashboard
- 3. คลิ๊กที่ TAB ที่ชื่อว่า LASTEST TELEMETRY
- 4. คลิ๊กที่ check box หน้าข้อมูลที่เราต้องการนำไปแสดงผลใน Charts ในที่นี้คือ temp (ค่าของ Temperature) และ hum (Humidity)
- 5. คลิ๊กปุ่มที่ชื่อว่า SHOW ON WIDGET




- 6. ทำการเลือกประเภท Widget จาก List ในช่อง Current bundle ในที่ก็คือ Charts และเลือกแบบ ของ Charts ตามที่ต้องการ
- 7. คลิ๊กปุ่มที่ชื่อว่า ADD TO DASHBOARD




8. ทำการเลือก Select existing dashboards และเลือกชื่อ Dashboard ที่มีอยู่แล้ว ในที่นี้คือ temp sensor workshop เพื่อทำการเพิ่มเข้าไปใน Dashboard ที่มีอยู่แล้ว

- 9. คลิ๊กที่ Check box หน้า open dashboard
- 10. กดปุ่ม ADD เพื่อทำการเพิ่ม dashboard




#### 3. การปรับขนาดของ Widget


1. กดปุ่มรูปดินสอ เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไข




2. กดปุ่มรูปดินสอน ใน Charts เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไข Widget



3. เอาเมาส์ไปที่ขอบของ Widget ไปทางขวามือ เพื่อขยายให้เต็มจอในแนวนอน




4. ผลลัพธ์จะได้รูปดังนี้




5. สามารถทำการบันทึกการแก้ไขได้โดยการกดเครื่องหมาย ถูก

#### 4.การกำหนดช่วงเวลาแสดงผลของ Dashboard




เราสามารเลือกช่วงเวลาการแสดงผลข้อมูลของ Dashboard ตามความต้องการ เช่น 1,5,10,15,30 วินาที, 1,
 2,5,10,15,30 นาที 1,2,5,10,12, 1,7,30 วัน




2. สามารถทำการบันทึกการแก้ไขได้โดยการกด Upadte

### 5.การแก้ไขชื่อ Title ของ Chart

- 1. กดปุ่มรูปดินสอน ใน Charts เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไข Widget
- 2. ไปที่แท็บที่ชื่อว่า Setting
- 3. แก้ไชชื่อ Title
- 4. คลิ๊กที่ Check box หน้า Display Title
- 5. สามารถทำการบันทึกการแก้ไขได้โดยการกดเครื่องหมาย ถูก




6. ผลลัพธ์จะได้รูปดังนี้




6.การกำหนดแรงเงาของเส้นใน Charts Widget

- 1. ไปที่ Chart Widget
- 2. กดปุ่มรูปดินสอ เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไข

3. กดปุ่มรูปดินสอข้อมูลที่เราต้อง เช่น temp ในส่วนของ Datasource




- 4. กดแท็บ Advance
- 5. กดปุ่มหน้า check Box หน้าคำว่า Fill Lines
- 6. กดปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกข้อมูล




#### 7.การกำหนดค่า Min-Max


- 1. ไปที่ Chart Widget
- 2. กดแท็บ Advance
- 3. เลื่อนหน้าจอ ไปจนพบคำว่า Y axis settings และทำการแก้ไขค่า Mix Max
- 4. กดปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกข้อมูล
- 5. กดเครื่องหมายถูกเพื่อทำการบันทึกข้อมูล



#### 8.การปรับขนาดจอ Full Screen


1. ทำการกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมุมขวาบนเพื่อการขยายหน้าจอให้เป็นแบบ Full Screen





9.การปรับระยะห่างของแต่ละ Widget

- 1. ไปที่เครื่องหมาย สี่เหลี่ยมตามรูป
- 2. กดปุ่ม MAIN



- 3. ทำกำหนดค่า Margin between widgets ทั้งค่า Horizontal margin และ Vertical margin = 0
- 4. กดปุ่ม SAVE เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

