

# PROTOCOLO - ENDEREÇO 12C




### Imediato:

O MASTER envia, sem contar o envio dos endereços antes de cada byte, um byte de controle contendo a operação a ser realizada, em seguida envia os bytes referentes a cada operação (relacionados na página a seguir). Em seguida, o slave deve acender um LED BRANCO e iniciar seu processamento. Ao terminar, apaga o LED BRANCO e "avisa" via DRDY (DATA READY) que o resultado está disponível. Espera a chamada do MASTER para requisitar o resultado e aguarda a próxima operação.




### Imediato:



Comandos do Software:


Soma: SII#<Operando1>#<Operando2> Ex.: SII#0x08F7#0x0A6B Subtração: MII#<Operando1>#<Operando2> Ex.: MII#0x08F7#0x0A6B

Deslocamento: DII#<Operando1> Ex.: DII#0x0000



#### Comandos do Software:

Soma: SFI#<Operando1>#<Operando2> Ex.: SFI#0x08F7#0x0A6B Subtração: MFI#<Operando1>#<Operando2> Ex.: MFI#0x08F7#0x0A6B




#### Comandos do Software:

Ex.: LEE#0x08F7#0x0A6B E: LEI#<Operando1>#<Operando2> OU: LOI#<Operando1>#<Operando2> Ex.: LOE#0x08F7#0x0A6B XOR:LXI#<Operando1>#<Operando2> Ex.: LXE#0x08F7#0x0A6B


NOT: LNI#<Operando1> Ex.: LNE#0x08F7#

### Endereçado:

O MASTER envia, sem contar o envio dos endereços antes de cada byte, um byte de controle contendo a operação a ser realizada, em seguida envia os bytes referentes a cada operação (relacionados na página a seguir). Em seguida o PIC entra em modo master e acende o LED VERMELHO. Depois envia os parâmetros para o primeiro e segundo endereços dos respectivos PICs com função memória e aguarda o sinal DRDY para requisitar o resultado. Com a informação dos operandos, deve acender o LED BRANCO para indicar que está processando. Assim que concluir todo o processamento este deve apagar o LED BRANCO, enviar o resultado ao MASTER (32 bits) usando o seu endereço e se houver ACKNOLEDGE pelo MASTER deve apagar o LED VERMELHO e imediatamente retornar ao modo slave. Aguarda a próxima chamada do MASTER.



### Endereçado:



#### Comandos do Software:


Soma: SIE#<End1>#<End2>#<Operando1>#<Operando2>

Subtração: MIE#<End1>#<End2>#<Operando1>#<Operando2>

Deslocamento: DIE#<End1>#<Operando1>


Ex.: SIE#0xA#0xB#0x08F7#0x0A6B Ex.: MIE#0xA#0xB#0x08F7#0x0A6B

Ex.: DIE#0xA#0x0000



#### Comandos do Software:

Soma: SFE#<End1>#<End2>#<Operando1>#<Operando2> Ex.: SFE#0x08F7#0x0A6B Subtração: MFE#<End1>#<End2>#<Operando1>#<Operando2> Ex.: MFE#0x08F7#0x0A6B



#### Comandos do Software:

NOT: LNE#<End1>#<Operando1>

Ex.: LEE#0x08F7#0x0A6B
Ex.: LOE#0x08F7#0x0A6B
Ex.: LXE#0x08F7#0x0A6B

Ex.: LNE#0x08F7#


# Especiais:



#### Comandos do Software:

Armazenamento: STO#<Endereço>#<Valor> Ex.: STO#0x08F7#0x0A6B

Leitura: LOA#<Endereço> Ex.: LOA#0x08F7



Comandos do Software:


PWM#<Valor> Ex.: PWM#0x08F7

### **Funcionamento:**

Os PICs serão selecionados de acordo com o endereço especificado na primeira folha. Caso exista mais de uma equipe com a mesma operação, a equipe deverá entrar em contato com o Filipe ou Tales para receber seu número referente à operação.

### Requisitos:

- Durante o processamento dos dados o PIC selecionado deve manter aceso um LED BRANCO.
- O PIC que estiver em modo master deve manter um LED VERMELHO ligado.
- Tempo máximo de processamento é de 10 segundos para funções imediatas e 30 segundos para funções em modo master, caso contrário o PIC deve <u>resetar</u> dentro deste período. (Pode-se usar o WTD de 256ms ou 1024ms para slave e master respectivamente.)
- O tempo de HIGH para o sinal DRDY não deve ser inferior a 50 ns.
- O bit GCEN (General call enable bit) deve ser setado em 0 para desabilitar mensagens em broadcast no endereço 0x00 (SSPCON2bits.GCEN = 0;).



### Barramento:

Os PICs serão conectados ao barramento através de uma placa de circuito contendo os seguintes pinos: VDD, GND, SDA, SCL e DRDY. Sendo SCL o mais externo, seguido do SDA, do GND, do VDD e DRDY que estará no centro.

Os pinos SDA e SCL já possuem resistores de pull-up previstos na documentação I2C.

O pino VDD pode ser usado para alimentação dos PICs.

ESTA NÃO É A VERSÃO FINAL DO PROTOCOLO, EMBORA EM LINHAS GERAIS NÃO DEVA MUDAR MUITO.

## \*\*\*\* Somente para o MASTER e o Software \*\*\*\*

### Comunicação com Software:

O Software envia ao MASTER por USB uma string contendo a operação e os bytes referentes a cada tipo de operação (separados por um "#") e recebe a confirmação por USB do recebimento correto da programação.

Cada operação possui um conjunto diferente de parâmetros que pode ser consultado nas folhas 3, 5 e 6.

O resultado dos cálculos será o único retorno, excluindo debugs, enviado ao Software pelo MASTER. Sendo uma string contendo 4 caracteres representando um inteiro de 32 bits mais o '\n', totalizando 5 characteres.

### Definições:

- Os valores retornados com '#' devem ser interpretados como DEBUG pelo Software, podendo ser ignorado.
- Todo o envio de mensagens é MSB (Most Significant Byte first).
- Deverá existir um "#" entre os operadores e operandos (com excessão do primeiro caracter), porém não há '\n' ao final da string.