# 1.Đổi số số nhị phân ra nguyên có dấu

• Dấu và trị tuyệt đối:

$$N = (-1)^{d_{n-1}} \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$$

$$N = (-1)^{1}x (1x2^{0}+0x2^{1}+1x2^{2}+1x2^{3}+0x2^{4}+1x2^{5}+1x2^{6})$$
  
= (-1) x (1+ 4 + 8 + 32 + 64) = -109

• Số bù 1:

Bù 1

d <sub>7</sub>	$d_6$	$d_5$	$d_4$	$d_3$	$d_2$	d <sub>1</sub>	$d_0$
1	1	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
			N =	- 17			

• Số bù 2:

$$N = -d_{n-1}2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} d_i 2^i$$

$$N = -1x2^7 + (1x2^0 + 0x2^1 + 1x2^2 + 1x2^3 + 0x2^4 + 1x2^5 + 1x2^6)$$

$$N = -128 + 109 = -19$$

# 1.Đổi số số nhị phân ra nguyên có dấu

• Số thừa k được cho:

Để trở về số K + N ta lấy bù 2:

$$(N + K) = 00010011$$

Suy ra số dương N<sub>2</sub>:

$$N_2 = (10001001) - (10000000) = 10010011$$

Đổi ra số thập phân:

$$N_{10} = 147$$

# Đổi số thập phân ra số nhị phân

## Phần nguyên:

$$12/2 = 6$$
 0

$$6/2 = 3$$
 0

$$3/2 = 1$$
 1

$$1/2 = 0$$
 1

## • Phần lẻ:

$$0.125 \times 2 = 0.25$$

$$0.250 \times 2 = 0.5$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

 $0.125 \Leftrightarrow 001$ 

12.125  $\Leftrightarrow$  1100.001

# Đổi số thập phân ra số nhị phân

## Phần nguyên:

$$12/2 = 6$$
 0  
 $6/2 = 3$  0  
 $3/2 = 1$  1

1/2 = 0 1

12 ⇔ 1100

## Phần lẻ:

$$0.125 \times 2 = 0.25$$

$$0.250 \times 2 = 0.5$$

$$0.5 \times 2 = 1.0$$

 $0.125 \Leftrightarrow 001$ 

12.125  $\Leftrightarrow$  1100.001

# 2. Đổi số nguyên có dấu ra số nhị phân Cho số nguyên – 154 đổi ra số nhị phân 16 bit

## Dấu và trị tuyệt đối:

```
154/2 = 77 => 0
 77/2 = 38 => 1
 38/2 = 19 => 0
 19/2 = 9 => 1
  9/2 = 4 => 1
  4/2 = 2 = 0
  2/2 = 1 => 0
  1/2 => 1
 154 = 0000000010011010
- 154 = 1000000010011010
```

#### • Số bù 1:

```
154 ⇔ 000000010011010
- 154 ⇔ 1111111101100101
```

#### Số bù 2:

```
154 ⇔ 000000010011010
```

## 2. Đổi số nguyên có dấu ra số nhị phân Cho số nguyên – 154 đổi ra số nhị phân 16 bit

Số thừa K= 32768

```
+154_{10} = 32768_{10} + 154_{10}
= 1000 0000 0000 0000<sub>2</sub> + 0000 0000 1001 1010<sub>2</sub>
= 1000 0000 1001 1010<sub>2</sub>
- 154<sub>10</sub> = 0111 1111 0110 0101<sub>2</sub>(lấy số bù 1 của +154)
0000 0000 0000 0001<sub>2</sub> (cộng 1)
```

 $0111\ 1111\ 0110\ 0110_2\ (32614 = 32768-154)$ 

 $(2^{14}+2^{13}+2^{12}+2^{11}+2^{10}+2^{9}+2^{8}+2^{6}+2^{5}+2^{2}=32614)$ 

# Chuyển đổi các hệ thống số

011001 --> số thập phân.

$$1.2^4 + 1.2^3 + 0.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0 = 25_{10}$$

■ 1502 --> Số nhị phân.

1502/2 = 751	0
751/2 = 375	1
375/2 = 187	1
187/2 = 93	1
93/2 = 46	1
46/2 = 23	1

23/2 = 11	1
11/2 = 5	1
5/2 = 2	1
2/2 = 1	0
1/2 = 0	1
1502 \( \Display \) 101110	11110

# Chuyển đổi các hệ thống số

- 54.865 --> số nhị phân (3 số lẻ thập phân phải được mô tả Phần lẻ: bằng 10 bit)
- Phần nguyên:

54/2 = 27	0
27/2 = 13	1
13/2 = 6	1
6/2 = 3	0
3/2 = 1	1
1/2 = 0	1
54 ⇔ 110	)110

$0.865 \times 2 = 1.73$	1
$0.730 \times 2 = 1.46$	1
$0.460 \times 2 = 0.92$	0
$0.920 \times 2 = 1.84$	1
$0.840 \times 2 = 1.68$	1
$0.680 \times 2 = 1.36$	1
$0.360 \times 2 = 0.72$	0
$0.720 \times 2 = 1.44$	1
$0.440 \times 2 = 0.88$	0
$0.880 \times 2 = 1.76$	1
0.125 \( \Display .11011101	01

**54.125**  $\Leftrightarrow$  **110110. 1101110101** 

# Chuyển đổi các hệ thống số

-2008 --> số nhị phân 16 bits
 Đổi 2008 sang số nhị phân 16 bits:

```
2008/2=1004 \Rightarrow 0

1004/2=502 \Rightarrow 0

502/2=251 \Rightarrow 0

251/2=125 \Rightarrow 1

125/2=62 \Rightarrow 1

62/2=31 \Rightarrow 0

31/2=15 \Rightarrow 1

15/2=7 \Rightarrow 1

7/2=3 \Rightarrow 1

3/2=1 \Rightarrow 1

1/2=0 \Rightarrow 1
```

2008 🗢 0000011111011000

## Lấy bù 2

-2008 \( \Rightarrow \) 1111100000101000

# 4.(1) Biểu diễn số thập phân theo kiểu số thực dấu chấm động 32 bit: 311.75

# 1. Đổi trị tuyệt đối ra số nhị phân Phần nguyên: $311/2 = 155 \quad 1 \quad d_0$ $155/2 = 77 \quad 1$ $77/2 = 36 \quad 1$ $38/2 = 19 \quad 0$ $19/2 = 9 \quad 1$ $9/2 = 4 \quad 1$ $4/2 = 2 \quad 0$ $2/2 = 1 \quad 0$ $1/2 = 0 \quad 1 \quad d_{0-1}$ 311 $\Leftrightarrow$ 100110111

```
Phần lẻ: 0.75x2 = 1.50 1 d_{-1} 0.50x2 = 1.0 1 d_{-m} 0.75 \Leftrightarrow .11


2. Chuẩn hoá: 311.75_{10} = 100110111.11_2 100110111.11 = 1.00110111111x2^8 (-1)^sx1,fx2^{E-127} = 1.00110111111x2^8 \Rightarrow S = 0 \Rightarrow F = 0011011111 \Rightarrow E =127+8=135= 10000111
```

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
s	S E=10000111																F	=0	01	10	11	11	1								

# 4.(2).Biểu diễn số thực theo kiểu số thực dấu chấm động 32 bit: -37.675

```
Đổi trị tuyệt đối ra số nhị phân
Phần nguyên:
37/2 = 18
18/2 = 9
 9/2 = 4
 4/2 = 2
 2/2 = 1
 1/2 = 0
37 ⇔ 100101
Phần lẻ:
0.675x2 = 0.350
                                     d_{-1}
0.350x2 = 0.700
0.700x2 = 1.400
0.400x2 = 0.800
0.800x2 = 1.600
0.600x2 = 1.200
0.200x2 = 0.400
0.400x2 = 0.800
0.800x2 = 1.600
0.600x2 = 1.200
```

```
0.200x2 = 0.400
   0.400x2 = 0.800
   0.800x2 = 1.600
   0.600x2 = 1.200
   0.200x2 = 0.400
   0.400x2 = 0.800
   0.800x2 = 1.600
   0.600x2 = 1.200
   0.200x2 = 0.400
   0.400x2 = 0.800
   0.800x2 = 1.600
   0.600x2 = 1.200
     0.675 \( \Display \) 101011001100110011
2. Chuẩn hoá:
   -37.675_{10} = -100101.101011001100110011_{2}
   = -1.0010110110110011001100110011_{2} \times 2^{5}
(-1)^{s}x1,fx2^{E-127} = -1.0010110110110011001100110011_{2}x2^{5}
⇒ S = 1
\Rightarrow F = 00101101011001100110011
\Rightarrow E =127+5=132 = 10000100
```



# 4.(3)Biểu diễn số thập phân theo kiểu số thực dấu chấm động 32 bit: 1950.6865

1. Đổi trị tuyệt đối ra số nhị phân

Phần nguyên:

1950 ⇔ 11110011110

Phần lẻ:

0.6865 ⇔ 0101111101110

#### Chuẩn hoá:

1950.6865<sub>10</sub>=
11110011110.0101111101110<sub>2</sub>
= 1.11100111100101111101110x2<sup>10</sup>
= (-1)<sup>s</sup>x1,fx2<sup>E-127</sup>

 $\Rightarrow$  S = 0

 $\Rightarrow$  F = 111001111100101111101110

⇒ E =127+10=137 = 10001001

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
s	E=10001001										<u>                                     </u>		<b>!</b>	F	= 1	11	00	11	11	00	10	11 <sup>-</sup>	11 <sup>-</sup>	10 <sup>2</sup>	11′	10					

# 4.(4).Biểu diễn số thập phân theo kiểu số thực dấu chấm động 32 bit: -1367.185

# 1. Đổi trị tuyệt đối ra số nhị phân

Phần nguyên:

**1367**  $\Leftrightarrow$  **10101010111** 

Phần lẻ:

0.185 ⇔ 0010111101011

#### Chuẩn hoá:

-1367.185

= - 10101010111. 0010111101011<sub>2</sub>

 $= -1.0101010111100101111101011 \times 2^{10}$ 

 $= (-1)^{s}x1,fx2^{E-127}$ 

⇒S = 1

 $\Rightarrow$ F = 01010101110010111101011

 $\Rightarrow$ E =127+10=137 = 10001001

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
S E=10001001 F=0101010111100101111											10	10	)1′	1																	

# 5. Biểu diễn số thập phân 256 và - 256 bằng mã BCD.

- Số thập phân 256
   0000 0010 0101 0110
- Số thập phân -256

Lấy bù 10 của số dương. Để có bù 10 của 256 ta lấy bù chín của nó sau đó cộng 1 (Để có bù chín của 1 số có n số hạn, ta lấy số lấy số có n số hạng đều là chín trừ cho số hạn đó).

Cách 1: Tính trên số nhị phân

Lấy bù 9: 1001 1001 1001 1001

- 0000 0010 0101 0110

1001 0111 0100 0011

Cộng 1: +1

Bù 10: 1001 0111 0100 0100, đây là -256 cách trong cách biểu diễn nhị phân bằng mã BCD

Cách 2: Tính trên số thập phân sau đó đổi ra nhị phân.