



Sehubungan dengan adanya kerusakan part RDU (Remote Display Unit) pada tank area lawe-lawe. Maka guna memenuhi kepentingan operational, pada hari Selasa tanggal tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan pergantian part tersebut. Berikut rinciannya:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMAKS
1	RDU	2016 1931 119	2019 5132 807	TK-101-TID	Lave - lawe	Baik.
						1

PT. Pertamina RU V Balikpapan MA 4 (Maintenance Area 4)

OM (Oil Movement)

Engineering Pertamina RU V

PT. Control Systems Arena Para Nusa

Jaka Sutriyanto

M. MURLODIN

MAULANA BACHMAN





Sehubungan dengan adanya kerusakan part RDU (Remote Diplay Unit) pada tank E5, A5, P2 dan P1. Maka guna memenuhi kepentingan operational, pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Febuari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan pergantian part tersebut. Berikut rinciannya:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU,	TANK	AREA	REMAKS
1.	RDU	200929 19583	32805	E5	SELATAN	BAIK
2.	RDU	200929 19574	32803	A5	SELATAN	BAIK
3.	RDU	201649 31104	32804	P2	UTARA	BAIK
4.	RDU	200929 19581 .	32806	P1	UTARA	BAIK

PT. Pertamina RU V Balikpapan MA 4 (Maintenance Area 4)

OM (Oil Movement)

Engineering Pertamina RU V

PT. Control Systems Arena Para Nusa

ALIAN TODAS R

SYMITURISM

M-MURLIDOIN.

MACICANA PACHMAN





Sehubungan dengan adanya kerusakan part TIC (Transmitter Interface Card) dan TMC (Temperature Multiplexer Card) pada tank D20-05B area OM, maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan pergantian part yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMARKS
1	TIC	9150072551F36360	9150072561X6XH02190000441	D20-05B	OM	Baik
2	TMC	9150072561F25033	9150072551X8XG37190000106	D20-05B	OM	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Pertamina RU V Balikpapan MA 4 (Maintenance Area 4)

OM (Oil Movement)

Engineering Pertamina RU V

PT. Control Systems Arena Para Nusa

ALTEN TURNA P.

EJANIFU DOM

M. NURUDDIN

M. Harb

MAU CANA RACHMAN





Sehubungan dengan adanya kerusakan part TIC (Transmitter Interface Card), dan TMC (Temperature Multiplexing Card) pada tank A-3 area OM , maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari Rabu tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan pergantian part yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMARKS
1	TIC	9150072551F36393	9150072551X8XG377190000074	A-3	OM	Baik
2	TMC	9150072561F25055	9150072561X6XH02190000031	A-3	OM	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Pertamina RU V Balikpapan MA 4 (Maintenance Area 4)

OM (Oil Movement)

Engineering Pertamina RU V

PT. Control Systems Arena Para Nusa

SYMIFUDDIN

M-Var-grant

M. Haufi

ACHIMAY 3





Sehubungan dengan adanya kerusakan part FCC (Field Communication Card) dan SPC (Signal Processing Card) pada tank O12. Maka guna memenuhi kepentingan operational, pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan bulan Febuari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan pergantian part tersebut. Berikut rinciannya: Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMAKS
1.	FCC	9150072675C29756	RKR009150072673X9 XH24190002441	O12	UTARA	BAIK
2.	SPC	9150072501L17195	9150072501Q31781	O12	UTARA	BAIK

PT. Pertamina RU V Balikpapan MA 4 (Maintenance Area 4)

OM (Oil Movement)

Engineering Pertamina RU V

PT. Control Systems Arena Para Nusa

SYPAIFUDDIA

M. NUPHODIN.

ACILANA RACHMAN





Sehubungan dengan adanya kerusakan part FCC (Field Communication Card) pada tank D20-04C area OM , maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan pergantian part yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMARKS
1	FCC	9150072675C30324	9150072673X9XH24190002541	D20-04C	OM	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Pertamina RU V Balikpapan MA 4 (Maintenance Area 4)

OM (Oil Movement)

Engineering Pertamina RU V

PT. Control Systems Arena Para Nusa

symurusom

M. NURUMOIN

M. Hassi

MALKANA PACHMAN





Sehubungan dengan adanya kerusakan part FCC (Field Communication Card) pada tank D20-05B area OM, maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan pergantian part yang dimaksud dengan rincian sebagai berikut:

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMARKS
1	FCC	9150072675C23146	9150072673X9XH24190002141	D20-05B	OM	Baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Pertamina RU V Balikpapan MA 4 (Maintenance Area 4)

OM (Oil Movement)

Engineering Pertamina RU V

PT. Control Systems Arena Para Nusa

AUFAN YUDHA P.

SYMIFUROM

M. NURUDOIN .

M. Has hi

MAULANA PACHMAN