

PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA

Beltway Office Park, B-Building 3rd Floor Jl. Ampera Raya No. 9-10 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan - 12550 Telp: 021-780.7881; Fax: 021-780.7879

SERVICE REPORT

Tangki 0-10
- Well dan temperatur tidak masuk di lokal dan HMI

P-TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, Lawe-lawe, dan DHP RU V Balikpapan Selama (24 Bulan)

SERVICE REPORT

Subject

Trouble shoot A-10

Area

. Utara.

Date

21 April 2000

A. CLAIM PROBLEMS:

lwel dan temp tidak masuk di HMI dan loka!

B. FINDING:

Motherboard THE rusak.

C. PROBLEM ANALYSIS, ACTION TAKEN AND RECOMMENDATION:

- * Pergantian modul MB (Motherboard) tangki A7 dengan MB 010.
- * Diakibatkan THE kemasukan air yang menyebabkan MB' dibogian bawah rusak.
- a Colikon dan pungecelan glen Surolah purgantian spare pourt.

PT.Control Systems

Maintenance Area 4

Oil Movement

YUDITA P. ALFAN