124


- 9.7 读收线机顶尖装配图作业。(续)
- 1. 收线机顶尖的用途和工作原理说明。
- (1)用途:收线机顶尖是收线机的一个部件,工作时用顶尖套(件8)的外圆锥面 顶住线轴(线轴由电动机带动,图中未画出,用于将拔丝后的金属丝绕在线轴上),保证绕丝时线轴定位准确,转动平稳,不变形。
- (2)工作原理:工作时,向右拉动手柄(件10),则拨叉(件12)推动顶轴(件
  - 2) 向右移动,顶尖套(件8) 向右伸出,用其圆锥面顶紧线轴;转动手柄(件
  - 9) 使螺柱(件18) 推动螺母(件17) 向上移动,和夹套(件16) 一起夹紧顶轴(件2),使顶轴定位,不可移动。

当需要卸下线轴时,反向转动手柄(件9)使螺柱(件18)推动螺母(件


- 17) 向下移动,则松开顶轴(件2);向左拉动手柄(件10),则顶尖套(件
- 8) 向左退回, 松开线轴, 即可卸下线轴。
- 2. 回答下列读图问题。
- (1) 该部件共有\_\_\_\_\_种零件,其中标准件共有\_\_\_\_\_个。
- (2) 顶轴(件2) 可以转动吗? 为什么?


答:不可以。工作时,螺母(件17)和夹套(件16)一起夹紧顶轴;顶轴圆柱体的平面切口被螺柱(件18)定位,不可转动

- (3)依次回答:键(件13)作用是什么?紧定螺钉(件19)作用是什么?紧定螺
  - 钉 (操气体13) 敬援外操气体12分和拨叉 (件12) 一起转动。紧定螺钉 (件19) 定位拨叉 (件12) 在小轴 (件20) 上的答:轴向位置。紧定螺钉 (件14) 定位轴套 (件27) 在顶尖座 (件1) 支撑孔成26H7中的位置
- (4)说明顶轴(件2)和顶尖座(件1)配合处代号**ø**29版 的含义: 基<u>孔</u>制, 间隙 配合,其中孔的公差带代号为<u>H7</u>,轴的公差带代号为<u>h6</u>,在下方零件图中注出相应的尺寸和偏差值。




- (5)图中 104 属于<u>安装</u>尺寸; 176~208 属于<u>性能(规格)</u>尺寸;
  - 96 属于<u>装配位置</u>尺寸; **ø**20版 属于<u>配合</u>尺寸。
- (6) 螺钉 (件4) 的规定标记是 螺钉 GB/T 68 M6×16 , 紧定螺钉 (件19) 的规定标记是 螺钉 GB/T 71 M10×12 , 试查出有关的尺寸填入下图。





姓名

(7)件6的规定标记是<mark>滚动轴承 6204 GB/T 276-2013</mark> 其中,轴承类型代号为<u>6</u>,表示<u>深沟球轴承</u>尺寸系列代号为<u>2</u>;内径代号为<u>04</u>,表示内径•20。试查出有关的尺寸填入右图。



- 3. 按原图比例拆画顶尖座(件1)的零件工作图。
- (1)根据零件的内外结构形状,选择适当的表达方法,允许用蒙图法描轮廓。
- (2)按"抄,查,算,量"的方法标注零件的全部尺寸,有公差的尺寸注出偏差值。
- (3)在零件图中标注以下技术要求(需判断表面类型):
  - ① 配合表面  $\sqrt{\frac{Ra\ 1.6}{}}$  ;接触表面  $\sqrt{\frac{Ra\ 6.3}{}}$  ; 钻孔、螺纹等剩余加工面  $\sqrt{\frac{Ra\ 12.5}{}}$  ;其余为不加工表面  $\sqrt{\frac{Ra\ 25}{}}$  。
  - ② \$\phi\_29\text{H7孔轴线相对于下底面的平行度公差为0.02mm。}
- (4)用文字书写的技术要求: ①铸件需经时效处理。②铸造圆角为R2~R3。
- (5)绘制图框,并正确填写标题栏。