


- 7.2 螺纹连接画法。
- 1. 将螺杆旋入圆管内螺纹孔中,旋合长度18mm,画全连接图,并画出A-A 断面。




2. 将零件1旋入零件2中, 使 A 面与 B 面接触, 画出连接图。



3. 将螺杆旋入螺纹盲孔中,旋合长度18mm,画出连接图。



4. 梯形螺纹连接,补全连接图,并标注螺纹连接尺寸 Tr40×7-7H/7e。



5. 将管接头旋入管道,使A 面与B 面距离2mm,并注螺纹连接尺寸 $M42 \times 2-6H/5g6g$ 。

