

Tarkastaja	Touko Pajala	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Tarmo Tamminen	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Oviverhokoje 103KSK204 Pakkaamo			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK203.1 Pakkaamo/lähettämö			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	

Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK104 Tuotantotila 106			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen värinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK201.1 8-ovi			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Sähkö		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen värinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		

Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK201.5			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK205 M-ovi 13			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		

Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK201.6 Ovi 5			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			

Oviverhokoje K-nosto-ovi 11 OVK1

Tavaranhvastaanotto

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>Ovikytin ei toiminnassa, jos edes olemassa</i>	
Termostaatin asetusarvo (°C)	21		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			

Oviverhokoje 103KSK201.4

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		

Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK105 Porrashuone A			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	20		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK201.3			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		

Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK203.2 B-ovi 2			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje J-nosto-ovi 10 OVK1			
Tavaranhvastaanotto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		

Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK201.2 I-ovi 9			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK203.1 A-ovi 1			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		

Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK203.3 Pakkaamo			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK203.2 Pakkaamo/lähetämö			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		

KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto

Tarkastuspäivä: 03.02.2026 00:00:00

3.2.2026 13:25

Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje L-nosto-ovi 12 OVK1			
Tavaranhankinta			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen värinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	<i>Ovikytin ei toiminnassa, jos edes olemassa</i>	
Termostaatin asetusarvo (°C)	21		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Oviverhokoje 103KSK202 Pakkaamo			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen värinänvaimennus	Kunnossa		

Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK102 Cryotila 143			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Normaali		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto tarkastettu	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Lämpöpatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kunnossa		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.02 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		

KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto

Tarkastuspäivä: 03.02.2026 00:00:00

3.2.2026 13:25

Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.19 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			

Kiertoilmakone 103KSK103.02 R&D Shipping

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			

Kiertoilmakone 103KSK101.13 Tuotantotila 124

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		

Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.06 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Huomautettavaa	<i>Puhallin jumissa</i>	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Huomautettavaa	<i>Puhallin jumissa</i>	
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.03 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		

Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatterin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.07 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatterin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.12 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		

Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK103.01 R&D Shipping			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Huomautettavaa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.18 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		

Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.16 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen värinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.08			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen värinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		

KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto

Tarkastuspäivä: 03.02.2026 00:00:00

3.2.2026 13:25

Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.11 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen värinänsaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.04 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		

KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto

Tarkastuspäivä: 03.02.2026 00:00:00

3.2.2026 13:25

Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK106.02 R&D Flow Laboratories			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		

Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.17 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.01 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		

Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatterin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.05 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatterin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.09 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		

Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.10 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK101.14 Tuotantotila 124			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		

Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kiertoilmakone 103KSK106.01 R&D Flow Laboratories			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	1 0	<i>Ei tietoa, valvomoautomaatiossa ei KSK-koneita, termostaatti pelkkä piirilevypaneeli</i>	
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Kyllä		
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
Keskiarvo			
Kaikkien kysymysten keskiarvo			

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset

Ei tehtyjä korjauksia

Korjausesitykset

103KSK203.1 oviverhokoje vaihdettava, jokin törmännyt oviverhokojeeseen
 103KSK201.1 oviverhokoje vaihdettava, jokin törmännyt oviverhokojeeseen
 103KSK101.6 puhaltimen moottori jumissa, moottorin/KSK-koneen vaihto, 2 asentajaa minimi
 103KSK101.17 puhaltimen moottori jumissa, moottorin/KSK-koneen vaihto, 2 asentajaa minimi

Parannusesitykset

Ei parannusesityksiä