

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 14.3.2023

3.10.2023 14:18

Tarkastaja	Miika Pitkänen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SPR Huoltopöytäkirja	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän perustiedot			
Sammutusjärjestelmän hoitaja		<i>Petri Rautiainen L&T p. 050-3856197</i>	
Hätäkeskuslaitos		<i>AHK</i>	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		<i>223/1199</i>	
Koestuksen puhelin / nro:		<i>K2 : 0103845410</i>	
Tarkastuslaitos / pvm	Kunnossa	<i>Kiwa 6/2021</i>	
034 SPR keskus / Pumppaamo			
Vesilähteen pöytäkirja erillisenä liitteenä	Kunnossa		2 kpl Diesel 1 Valmet.xlsx, Diesel 2 Valmet.xlsx
Kivenerotin puhdistus	Kunnossa		
Syöttöveden takaiskun toiminta	Kunnossa		
Syöttöveden alarajahälytys (bar)	2,8		
Palokunnan syöttöliittimet kunnossa (kilpi, takaiskut, vuotovesi ja lukitus)	Kunnossa		
Sulkuventtiileiden auki/kiinni koestus	Kunnossa		
Painemittareiden tarkastus	Kunnossa		
Hälytyskello (suodattimen puhdistus), toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Hälytyksien testaus (Häke, valvomo)	Kunnossa		
Hälytyksien testaus, jatkoyhteys huolto	Kunnossa		
Venttiilien lukitukset kunnossa	Kunnossa		
Varasuutinkaapin sisältö kunnossa	Kunnossa		
Paineilmakompressorin toiminnan tarkastus, vedet tyhjennetty säiliöstä	Kunnossa		



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 14.3.2023

3.10.2023 14:18

Märkähälytysventtiili 1, VIKING MOD J-1, DN150

Keskuksen tunnus		034 Pumppaamo	
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		

Märkähälytysventtiili 2, VIKING MOD J-1, DN150

Keskuksen tunnus		034 Pumppaamo	
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		

Märkähälytysventtiili 3, VIKING MOD J-1, DN150

Keskuksen tunnus		034 Pumppaamo	
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		

Märkähälytysventtiili 4, VIKING MOD J-1, DN150

Keskuksen tunnus		034 Pumppaamo	
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		

Märkähälytysventtiili 5, VIKING MOD J-1, DN150

Keskuksen tunnus		034 Pumppaamo	
------------------	--	---------------	--

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 14.3.2023

3.10.2023 14:18

Koelaukaisu	Kunnossa		
Virhehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Virtausilmaisimet (kpl)</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Virtausilmaisimet, merkkivalojen toiminta</i>	Ei arvioida		
Kuivajatkventtiili, 1.1, VIKING MOD F-1, DN150			
Keskuksen tunnus		KJV 1.1 LASTAUSPIHA	
Paineilmanalarajahälytys (bar)	2,5		
<i>Tihkuvedenilmaisim, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Kiihdyttäjän toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Koelaukaisu</i>	Ei arvioida		
<i>Koelaukaisuaika (s)</i>	Ei arvioida		
Kondenssivesiastiat (kpl)	2		
Kondenssivesiastiat, pakkaskestävyys (C)	-45		
Kuivajatkventtiili, 4.1, VIKING MOD F-1, DN150			
Keskuksen tunnus		KJV 4.1 Lastauspiha	
Paineilmanalarajahälytys (bar)	2,5		
<i>Tihkuvedenilmaisim, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Kiihdyttäjän toiminnan tarkastus	Kunnossa		
<i>Koelaukaisu</i>	Ei arvioida		
<i>Koelaukaisuaika (s)</i>	Ei arvioida		
Kondenssivesiastiat (kpl)	3		
Kondenssivesiastiat, pakkaskestävyys (C)	-45		
SPR-Pumppaamo 034			
Pumppujen varaosat kunnossa	Kunnossa		
Lukitukset kunnossa	Kunnossa		
Huoneen lämpötila/ korvausilman saanti riittävä (pellit toimivat)	Kunnossa		
Siemenvesiastian täyttö ja automatiikka, toiminnan testaus	Kunnossa		



KTE SPR Huoltopöytäkirja

Tarkastuspäivä: 14.3.2023

3.10.2023 14:18

Altaan/säiliön vedenpinnan hälytykset, toiminnan testaus	Kunnossa		
Altaan/säiliön automaattitäytön toiminnan testaus	Kunnossa		
<i>Paineellisten vesisäiliöiden tarkastusvuosi</i>	Ei arvioida		
<i>Varoventtiilin toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
<i>Varoventtiilin tarkastusvuosi</i>	Ei arvioida		
Painemittarit, sulkuventtiilit (auki/ kiinni koestus) ja yksisuuntaventtiilit tarkastus	Kunnossa		
Paineen ylläpitopumpun kokeilu ja paineakytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Käynnistyspaine P1 (bar)	6		
Dieselpumppu 1, Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)			
Pumppaamon tunnus		034 Pumppaamo	
Merkki ja malli		Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)	
Teho (kW)	59		
Nimellispiste (l/m)	3900		
Käynnistyspaine P1 (bar)	4		
Käynnistyspaine P2 (bar)	4		
Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun käynnistymishälytys, testaus	Kunnossa		
Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Paineakytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet, määrien tarkastus	Kunnossa		
<i>Akkujen nestetaso ja ominaispaino, tarkastus</i>	Ei arvioida		
Polttoainemäärän tarkastus	Kunnossa		
<i>Latauslaitteet ja hälytykset, toiminnan tarkastus</i>	Ei arvioida		
Akkujen suojakotelot	Kunnossa		
Moottorin huollettu viimeksi	2022	Lokakuu	

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 14.3.2023

3.10.2023 14:18

Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Dieselpumppu 2, Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)			
Pumppaamon tunnus		034 Spr-pumppaamo	
Merkki ja malli		Agco/SisuDiesel 33 DPL (AGCO)	
Teho (kW)	59		
Nimellispiste (l/m)	3900		
Käynnistyspaine P1 (bar)	5		
Käynnistyspaine P2 (bar)	5		
Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun käynnistymishälytys, testaus	Kunnossa		
Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Paineekytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet, määrien tarkastus	Kunnossa		
Akkujen nestetaso ja ominaispaine, tarkastus	Ei arvioida		
Polttoainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Latauslaitteet ja hälytykset, toiminnan tarkastus	Ei arvioida		
Akkujen suojakotelot	Kunnossa		
Moottorin huollettu viimeksi	2022	Lokakuu	
Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehty välittömät korjaukset

**KTE SPR Huoltopöytäkirja**

Tarkastuspäivä: 14.3.2023

3.10.2023 14:18

1. MHV 3, Uusi koehälytysventtiili vaihdettu vuotavan tilalle. Dn15
2. MHV 3, Yläpuolen painemittari lakkasi toimimasta, joten uusittu mittari.
3. MHV3 sekä MHV5, pressostaatit vaihdettu, koska palohälytys ei tullut paloilmioittimelle testattaessa.

Korjausesitykset**Parannusesitykset**

MHV 1,2,3,4,5, suositellaan huoltosulkujen asennusta, Huolto sujuisi paljon nopeammin. Tyhjennykseen ja täyttöön kuluu nyt erittäin paljon aikaa ja vettä.