

Tarkastaja Vesa Minkkinen

Osallistujat

Lomakepohja KTE SPR Huoltopöytäkirja

Kiinteistö

Rakennus

Osoite

Valmet Technologies Oy

Valmet Technologies Oy

Lentokentäkatu 11

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Järjestelmän perustiedot			
Sammutusjärjestelmän hoitaja		L&T Mika Helassalo 050 385 0758 L&T Valvomo 010 636 7000	
Hätäkeskuslaitos puhelin / nro:		Pori 09 2297 0302 Kohde 48777	
Hälytyksensiirtolähetin / nro:		Add Secure 010 2877 750 www.addsecure.fi Turvapääte STP1	
Valvomo puhelin / nro:		Certego 24/7, 010 5248 300	
Tarkastuslaitos / pvm	Kunnossa	Kiwa Inspecta 21.3.2024	
SPR keskus, 1.kerros			
Kivenerotin puhdistus	Kunnossa		
Syöttöveden takaiskun toiminta	Kunnossa		
Syöttöveden alarajahälytys (bar)	2	Ei välity K2 hälytyskeskukseen.	
Palokunnan syöttöliittimet kunnossa (kilpi, takaiskut, vuotovesi ja lukitus)	Kunnossa	Kilpi haalistunut.	
Sulkuventtiileiden auki/kiinni koestus	Kunnossa		
Painemittareiden tarkastus	Kunnossa		
Hälytyskello (suodattimen puhdistus), toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Hälytyksien testaus (Häke, valvomo)	Kunnossa		
Hälytyksien testaus, jatkoyhteys huolto	Kunnossa		
Venttiilien lukitukset kunnossa	Kunnossa		
Varasuutinkaapin sisältö kunnossa	Kunnossa		
Virtausmittaus Yleinen osa			
Vesilähde		Kunnallinen	

Käyttövoima	Pumppu		
Mittalaitteen koko (mm)	107,1		
Mittalaipan K-arvo	2041		
Mittalaipan aukon halkaisija (mm)	62		
Pumpun nimellispiste			
Mitoituspiste			
Vesilähdemittaus, Normaali			
Erillinen mittauspöytäkirja täytetty	Ei	<i>Ei saa vesilaitokselta lupaa testata, iso vesiputki.</i>	
Märkähälytysventtiili MHV4, Tyco 6" AV-1			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Märkähälytysventtiili MHV2, GW 6" DN150			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Märkähälytysventtiili MHV6, Gem 6" F20 F20 (sama kuin Tyco AV-1)			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Märkähälytysventtiili MHV3, STAR Sprinkler Corp G-175-D			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Märkähälytysventtiili MHV5, Gem 6" F20 (sama kuin Tyco AV-1)			
Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		

Märkähälytysventtiili MHV1, GW 6" DN150

Keskuksen tunnus			
Koelaukaisu	Kunnossa		
Virrehälytysten estolaitteet, toiminnan tarkastus	Kunnossa		

Kuivahälytysventtiili KVVJ4a, DN80 Keittiön lastauslaituri

Keskuksen tunnus		F3061	
Paineilmanalarajahälytys (bar)	2,5		
Koelaukaisu	Kunnossa		
Kondenssivesiastiat (kpl)	1		

Kuivahälytysventtiili KVVJ5a, DN150 Tavarán vastaanotto/lähetämö lastauslaituri

Keskuksen tunnus			
Paineilmanalarajahälytys (bar)	2,5		
Koelaukaisu	Kunnossa		
Kondenssivesiastiat (kpl)	1		

Kondenssivesiastia 4a

Kondenssivesiastian, pakkaskestävyys	Kunnossa	-40	
--------------------------------------	----------	-----	--

Kondenssivesiastia 5a

Kondenssivesiastian, pakkaskestävyys	Kunnossa	-40	
--------------------------------------	----------	-----	--

Sähköpumppu

Pumppaamon tunnus			
Merkki ja malli		VEM	
Teho (kW)	55		
Käynnistyspaine P1 (bar)	6,5		
Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun käynnistymishälytys, testaus	Kunnossa		
Painekytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		

Dieselpumppu

Pumppaamon tunnus			
Merkki ja malli		Acco Sisu Power 320 DTP	
Teho (kW)	59		
Käynnistyspaine P1 (bar)	5,5		
Käynnistyspaine P2 (bar)	5,5		
Pumpun käynnistys automatiikalla, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun toiminta käsikäynnistys, toiminnan testaus	Kunnossa		
Pumpun käynnistymishälytys, testaus	Kunnossa		
Pumpun jäähdytyskierto, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Painekeytkimien arvot merkitty	Kunnossa		
Öljyt, suodatin ja jäähdytysnesteet, määrien tarkastus	Kunnossa		
Polttoainemäärän tarkastus	Kunnossa		
Latauslaitteet ja hälytykset, toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Akkujen suojakotelot	Kunnossa		
Moottorin huollettu viimeksi	2025	7.8.-25	
Ohjauskeskuksen toiminnan tarkastus	Kunnossa		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset

Märkähälytysventtiili MHV3, hälytyksenestosulku lukitsematta => Tuotu uusi lukitusremmi korjauskierroksella.

Märkähälytysventtiili MHV4, hälytyslinjan viemäröinti putki menee tyhjennyssulun käyttölinjalla => Siirretty viemäri putki parempaan paikkaan korjauskierroksella.

Huollossa tarvittavat hylsy 19, 28, 32.

Korjausesitykset

Parannusesitykset

Märkähälytysventtiili MHV2, GW 6" DN150, alapuolinen sulku ylijäykkä => vaihto suositeltavaa, ennen rikkoontumista.

Sprinklerihuoneessa sähköpumpun ohjauskeskuksen sähköjen puuttumisesta ei lähde hälytystä.

Kuivahälytysventtiili KVJ5a, paineilman täyttölinjassa ilmakompressorin rinnalla vanha kiinteistön paineilmaan liitetty letku. Letkussa ei ole painetta eli se on purettu pois käytöstä. Ehdotus: letkun poisto ja tulppaus tai letkun yhdistäminen uudelleen (eri kohdassa) kiinteistön paineilmaan.