
q_0
q_1
q_2
$\sqrt{X}$
R_Z $5\pi/2$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
0
Iswap
1
$\sqrt{X}$
R_Z $5\pi/4$
$\sqrt{X}$
0
Iswap
1
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
0
Iswap
1
$\sqrt{X}$
R_Z $-\pi/4$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
R_Z $7\pi/2$
$\sqrt{X}$
0
Iswap
1
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
R_Z $-\pi/2$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
R_Z $15\pi/8$
$\sqrt{X}$
0
Iswap
1
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
R_Z $3\pi/4$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
$\sqrt{X}$
0
Iswap
1
$\sqrt{X}$
R_Z $3\pi/2$
0
Iswap
1
$\sqrt{X}$
R_Z $-3\pi/2$
$\sqrt{X}$
R_Z 7.46
$\sqrt{X}$
R_Z $5\pi/4$
R_Z $11\pi/8$
$\sqrt{X}$
R_Z $5\pi/2$
$\sqrt{X}$