

SN-ALL-DGN-FORM-45-A

COMPTE-RENDU EVENEMENT DE SECURITE

Détecté en navigation aérienne

Date d'application : 01/08/2016

Page **1 sur 4**

VOLET NOTIFICATION INITIALE

Conta		Dirigeant Responsable Mamadou DIOP	Téléphone	Courriel diopmam2@asecna.org			
		ANACIM [¹]	aéronef Proprie	étaire de l'aéronef			
Comp	te-rendu envoyé à: [☐ BEA [2] ☐ Etat d'immatric	ulation Etat de	e l'exploitant			
Titre de l'évènement ES-N°058/2019 ENR							
	Date UTC (jj/mm/aaaa) 30 / 12 / 2019 Heure UTC (hh : mm) 01 : 02						
	Classe d'espace	A	FIR	G000			
	Précisions sur le lieu de l'évènement (FL, coordonnées, QFU, point de la procédure, radial, distance, Taxiway,) APP sur GOBD						
		All 30	II CODD				
	Type d'aéronef	A321	Immatriculation	CSTJH			
ant)							
Notifie	Exploitant	AIR PORTUGAL	Indicatif d'appel	TAP1485			
Aéronef 1 (Notifiant)	Type Exploitation	S	Phase de vol	Approche finale			
Aéror	Code OACI du dernier terrain de départ, le cas échéant LPPT			LPPT			
	Code OACI de la destination prévue, le cas échéant GOBD						
	Type d'aéronef		Immatriculation				
ıf 2*	Exploitant		Indicatif d'appel				
Aéronef 2*	Type Exploitation		Phase de vol				
∢		rnier terrain de départ, le cas échéant					
	Code OACI de la destination prévue, le cas échéant						
<u>Instru</u>	<u>ictions</u>						
	1. Le volet « notification initiale » doit être rempli le plus précisément possible par l'agent qui notifie l'événement en fonction des informations disponibles.						
	2. En cas d'accident ou d'incident grave, envoyez une copie de ce compte-rendu sans délai au BEA [2].						
	Les quatre pages de ce formulaire sont indissociables et doivent être envoyées lors de la notification initiale et lors de la notification de l'analyse.						
	4. Lors de la notification de l'analyse, les informations manquantes du volet « notification initiale » peuvent être complétées si nécessaire.						
	5. Dans tous les cas, une fois l'analyse terminée, l'exploitant renvoie ce formulaire mis à jour. Le champ « Statut de l'évènement » doit alors être clos (avec analyse détaillée ou sommaire, selon les cas).						
	6. Joindre la trans	cription complète des communications radio	et téléphoniques.				
		nacim.sn ou securitedesvols@anacim.sn pea.sn ou bea@bea.sn					



SN-ALL-DGN-FORM-45-A

COMPTE-RENDU EVENEMENT DE SECURITE Détecté en navigation aérienne

Date d'application : 01/08/2016

Page **2 sur 4**

VOLET NOTIFICATION INITIALE

Description de l'évènement et de son contexte

Décrire le scénario de l'évènement, les conditions météo, le type, le régime, les conditions et la configuration de vol, les alarmes déclenchées ou non, les interfaces sol/bord, les actions immédiates, les conséquences sur le vol... ainsi que tout autre élément aidant à la compréhension de l'évènement.

TAP1485 - A321 - CSTJH - LPPT/GOBD passe le point LIPEK à 00h59mn en approche pour une finale 01 et signale à 01h42mn, avoir reçu des faisceaux "laser" de couleur vertes...

^{*}Si l'événement implique un deuxième aéronef



SN-ALL-DGN-FORM-45-A

COMPTE-RENDU EVENEMENT DE SECURITE

Détecté en navigation aérienne

Date d'application : 01/08/2016

Page 3 sur 4

VOLET ANALYSE

Classe de l'événement :	☐ Incident	☐ Incident grave	Accident			
Statut de l'événement : *Si l'analyse comporte des informations not						
Contribution de l'AlS à Directement impliqué Indirectement impliqué Aucune Inconnue l'événement : *Si l'analyse comporte informations non textuelles (ex : photos), joindre les documents à ce présent formulaire lors de la notification de l'analyse						
Effet sur le service ATM : Incapacité totale de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité Incapacité majeure de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité Incapacité partielle de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité Capacité de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité mais en mode dégradé Non déterminé Aucune incidence immédiate sur les services ATM						
A quelle(s) catégorie(s) d'accident(s Perte de contrôle en vol Abordage Collision avec le sol ou avec un c Sortie de piste Collision au sol Toucher en dehors de la piste Contact anormal avec la piste Autre, précisez :						
Type (s) d'évènement(s): Séparation insuffisante Incursion sur piste / FATO (aéror Intrusion dans un espace aérien Non-respect des réglementations Approche non stabilisée ou non de Risque animalier Evènement lié à des travaux/mai Impossibilité d'assurer les service Interruption ou défaillance des com Interruption incorrecte des com Evènement lié aux conditions d'a informations erronées ou manque Surcharge importante des position Défaillance technique des moyer Brouillages de fréquences ATS (in Défaillance de la sûreté du systè Déclaration d'une situation d'urge Autre, précisez :	ou dans la circulation d'aérodi à ATM applicables conforme Intenance sur ou à proximité d les ATS ou de remplir les fonct ommunications sol/bord ou avec munications sol/bord ou avec érodrome (état de la piste et i antes les ATS les de radionavigation communications ou navigation me ATM	l'une piste tions ATS ec une autre unité ATS une autre unité ATS nformations météorologiques/aérolog	giques), dont			



SN-ALL-DGN-FORM-45-A

COMPTE-RENDU EVENEMENT DE SECURITEDétecté en navigation aérienne

Date d'application : 01/08/2016

Page **4 sur 4**

Résultats de l'analyse et mesures prises Suite à l'analyse de l'événement, décrire les causes de l'évènement et les mesures prises le cas échéant pour réduire ou supprimer le risque.				
•				