

#### **FORMULAIRE**

#### **SN-ALL-DGN-FORM-45-A**

# COMPTE-RENDU EVENEMENT DE SECURITE

Détecté en navigation aérienne

Date d'application : 01/08/2016

Page 1 sur 4

# **VOLET NOTIFICATION INITIALE**

Conta		Dirigeant Responsable Aissatou SY 338	Téléphone 692310	Courriel SYAis@asecna.org			
Comp	[] te-rendu envoyé à:	ANACIM [¹]		étaire de l'aéronef e l'exploitant			
Titre d	de l'évènement	S-N°005/2020 ENR					
	Date UTC (jj/mm/aaa	aa) 03 / 02 / 2020	Heure UT	C (hh : mm) 23 : 04			
	Classe d'espace D FIR CTR						
ſ	Précisions sur	r le lieu de l'évènement (FL, coordonnées,		ure, radial, distance, Taxiway,)			
[		FIR OC	éanique				
	Type d'aéronef	A320	Immatriculation	TSIMV			
fiant)	Exploitant	Tunisair	Indicatif d'appel	TAR841			
Aéronef 1 (Notifiant)	Type Exploitation	Commerciale	Phase de vol	Décollage			
Aéron	Cod	de OACI du dernier terrain de départ, le ca	s échéant	GOBD			
	Co	ode OACI de la destination prévue, le cas	échéant	GUCY			
	Type d'aéronef		Immatriculation				
* .	Exploitant		Indicatif d'appel				
Aéronef 2*	Type Exploitation		Phase de vol				
Aéı	Code OACI du der	rnier terrain de départ, le cas échéant					
	Code OACI de la d	destination prévue, le cas échéant					
Instru	ections						
	Le volet « notification initiale » doit être rempli le plus précisément possible par l'agent qui notifie l'événement en fonction des informations disponibles.						
	2. En cas d'accident ou d'incident grave, envoyez une copie de ce compte-rendu sans délai au BEA [2].						
	<ol> <li>Les quatre pages de ce formulaire sont indissociables et doivent être envoyées lors de la notification initiale et lors de la notification de l'analyse.</li> </ol>						
	<ol> <li>Lors de la notification de l'analyse, les informations manquantes du volet « notification initiale » peuvent être complétées si nécessaire.</li> </ol>						
		cas, une fois l'analyse terminée, l'exploitant clos (avec analyse détaillée ou sommaire, se		s à jour. Le champ « Statut de l'évènement »			
	6. Joindre la transcription complète des communications radio et téléphoniques.						



#### **FORMULAIRE**

SN-ALL-DGN-FORM-45-A

COMPTE-RENDU EVENEMENT DE SECURITE Détecté en navigation aérienne Date d'application : 01/08/2016

Page **2 sur 4** 

ĺ	[1	1 notifications	(a	anacim.sn	ou	securitedesvol	s	ì	anac	cim.	sr
ı		Hounoutions	œ	, an a on mon	O G	oodan to accord	9	•	, an iac	,,,,,,,,	·

[2] notifications@bea.sn ou bea@bea.sn

### **VOLET NOTIFICATION INITIALE**

# Description de l'évènement et de son contexte

Décrire le scénario de l'évènement, les conditions météo, le type, le régime, lesconditions et la configuration de vol, les alarmes déclenchées ou non, les interfaces sol/bord, les actions immédiates, les conséquences sur le vol... ainsi que tout autre élément aidant à la compréhension de l'évènement.

A 23H04, TAR841 signale après le décollage avec un virage à gauche, un faisceau laser vert à 10NM de DS cap 220

<sup>\*</sup>Si l'événement implique un deuxième aéronef



#### **FORMULAIRE**

#### **SN-ALL-DGN-FORM-45-A**

# COMPTE-RENDU EVENEMENT DE SECURITE

Détecté en navigation aérienne

Date d'application : 01/08/2016

Page 3 sur 4

	VOL	ET ANALYSE			
Classe de l'événement :	Incident	☐ Incident grave	☐ Accident		
Statut de l'événement :	Ouvert, analyse er cours	détaillée*	Clos avec analyse sommaire		
*Si l'analyse comporte des informations no	nn textuelles (ex : priotos), join	are les documents à ce present formulaire	e fors de la noulication de l'analyse		
Contribution de l'AIS à Di l'événement : *Si l'analyse comporte informations non tex	irectement impliqué	· · · —	ucune Inconnue		
or ranaryse comporte informations non tex	ktuelles (ex . priotos), joinule i	es documents à ce present formulaire lors	s de la nouncation de l'analyse		
Effet sur le service ATM :  Incapacité totale de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité Incapacité majeure de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité Incapacité partielle de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité Capacité de fournir des services ATM dans de bonnes conditions de sécurité mais en mode dégradé Non déterminé Aucune incidence immédiate sur les services ATM					
A quelle(s) catégorie(s) d'accident(s) l'évènement aurait-il / a-t-il pu conduire ?  Perte de contrôle en vol Abordage Collision avec le sol ou avec un obstacle sans perte de contrôle Sortie de piste Collision au sol Toucher en dehors de la piste Contact anormal avec la piste Autre, précisez :					
informations erronées ou manqu Surcharge importante des positio Défaillance technique des moyer	ou dans la circulation d'aé s ATM applicables conforme  intenance sur ou à proximitées ATS ou de remplir les foommunications sol/bord ou munications sol/bord ou a aérodrome (état de la piste lantes ons ATS ns de radionavigation (communications ou navigatione ATM	rodrome té d'une piste onctions ATS I avec une autre unité ATS	ologiques), dont		



Autre, précisez :

#### **FORMULAIRE**

#### **SN-ALL-DGN-FORM-45-A**

# **COMPTE-RENDU EVENEMENT DE SECURITE**Détecté en navigation aérienne

Date d'application : 01/08/2016

Page **4 sur 4** 

Résultats de l'analyse et mesures prises Suite à l'analyse de l'événement, décrire les causes de l'évènement et les mesures prises le cas échéant pour réduire ou supprimer le risque.