安全講習分

安全管理委員会 学部2年 濃沼悠斗

目次

- 1. はじめに
- 2. 事故とは
- 3. 事故の分類
- 4. ハインリッヒの法則
- 5. ヒヤリ・ハットとは
- 6. ヒヤリ・ハットの実例

- 7. 事故が起きる原因
- 8. アューレンエレー対応紙
- 10.ヒューマンエラー予防策

9. 事故実例から原因と対策を探る

11. 危険予知トレーニング



1.はじめに

2.事故とは



→ 通学・通勤中でも 起こりうる事故

●労働災害

→作業や業務による

怪我·病気·障害·死亡事故



起きる可能性がある 事故はいつでも何処でも誰にでも → 転ぶ·打撲·切り傷 etc... 2.事故とは ●その街

3.事故の分類

- ■重大事故
- → 死亡事故
- → 重症病事故(全治1ヶ月以上)
- →後遺症, 障害の残る事故
- ▶軽微な事故
- → 切り傷や打撲等の軽傷を負う事故
- → 軽傷事故(全治1ヶ月以内)

3.事故の分類

こんな経験はありませんか?

・躓いて・スリップして転びそうになる

・階段や椅子などの高い所から落ちそうになった

・曲がり角で人とぶつかりそうになる

▶ トヤッとしてハッとすること

「トケリ・ハット」

→事故になる一歩手前の段階

4.ハインリットの法則



4. ハインリットの法則

「減らす」ことはできる 「重大事故は無くならない」が

では,重大事故を少なくするには...

トヤリハシトを減らす

→ 重大事故の確率を下げる

5.ヒヤリハットとは

- ■事故の一歩手前である
- 条件が少しでも違えば、死亡事故に至る可能性を含む
- ●全体では重大事故の300倍は存在する

●原因はニアミスなどの

「 トュート ンエ リー

6.ヒヤリ・ハットの実例@TSRP

▶溶かした燃料を整形中に溶けた燃料が飛散した

▶おもりや工具等を足の近くに落とした

▶ホワイトボードが裏返ったときに

当たりそうになった

▶高い所にあるものを取ろうとして

机やいすの上から落ちそうになった

7.事故が起きる原因

事故原因のほぼすべてがヒューマンエラーによる

確認ミスや思い込み作業

眠気や疲労

設備不備

-安全教育不備

• etc...

7.1 確認ミスや思い込み作業

- 複数人作業で他人の思わぬ行動により被害を受ける
- → 作業員同士の連携が取れていない
- → 監視官・誘導員・作業管理者がいないこと
- →作業員同士の「意思疎通不足」
- ■慣れによる作業手順の確認不備
- → 慣れた作業・何度もやったといった「油断

7.2 眠気や疲労

- ●睡眠不足や体調管理を怠る
- → 集中力の欠如による意識の低下
- → 聞きにくい・見にくい等の情報不足につながる

→「江南の分散」

- ▶連続的な作業の継続
- → 疲労による集中力の欠如
- → 集中が切れた時にはすぐに休憩をとる

7.3 設備不備

●5Sが出来ていない

→「整理・整頓・清掃・清潔・躾」

■ 点検整備や規定遵守を怠る

→機械や保護具の整備不良による異常の発生

→ 手順書など規定不備による事故発生

SSの徹底や点検整備体制を整える

7.4 安全教育不備

- ●何が危険なのかを知らずに作業をして事故を起こす
- → 安全知識の久如
- → 安全講習や研修の不備
- → 指導内容や方法の不備
- 対策や対応の遅れによる2次・3次災害の可能性
- → 作業内容の把握等の監視体制
- →1次災害を防止する

7.5 その街

- ■3Hの作業内容
- →「初めて·久しぶり·変更」
- → 比較的ヒューマンエラーが起きやすい
- → 監視体制や確認体制を整えることで防止
- ■不注意・危険意識が低い
- →箪笥の角に小指をぶつける
- → 作業内容が危険だと思っていない

8.ヒューレンエレー対応紙



■物理的阻止

→ ガードレール・転落防止用補等

▶機械的バックアップ

→ 対地接近警報装置·プレス機安全装置等



9.事故実例から原因と対策を探る

@ 重機整備業

Q1. かがんで作業を行い,起き上がった時に頭を打った

A. 不注意, 頭を入れた作業を避ける等

Q2. 重いものを2人で下す時、

相方が手を放したため足の上に運搬物が落下

V. 意思疎通不足, 合図を出す等

9.事故実例から原因と対策を探る

安全装置が無いことを知らずアームが落下 @重機整備業 03. 重機のアームを取り外し作業中

∀. 作業手順の確認=ス

Q4. 工場内の床面にオイルが漏れていて滑って転んだ

A. 5Sが出来ていない(清掃)

10.ヒューマンエラー予防策

= 事故を減らすための策

「人間は必ず失敗をする」という前提

→ ダブルチェック等の監視体制を整える

→ 体調管理や適度な休息

→ 指差呼称や連携の確認

→「危険予知トレーニング」の実施

11. 危険予知トレーニング

Min. 写真内の危険だと思う箇所を


〇で囲んでその理由を書く

Full. 事故を防ぐ対策を考え,書き込む

Adv. 発表してみよう







<解物例>

作業スペースの 上に物がかけてある

作業中におちたら?




物が落ちそう

下に足があったら, 人がいたら?

<解物例>

物が落ちそう 下に人がいたら?



頭をあげた時に ぶつける可能性

通路が狭い 災害時の退路は?

〈解答例〉

水場の下に バッテリがある

発火の可能性



消火器が奧に設置小火が出た時には…?

通路にタイヤが出ている 躓く・転ぶ可能性



24 22 I

作成日 2014.11.25

安全作業手順

作業名

作業範囲						人		員	名	
使用機械						保	護	具		
使用工具										
過去の事故	・災害				•					

No.	作業手順	急所	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			



分 類

作成日 2014.11.25

安全作業手順

作業名 J型グレインカートリッジ・ACC の加工

作業範囲		機械準備から片付けまで	人		員	1 名	
使用機械		旋盤	保	護	具	保護メガネ	
使用工具		片刃バイト					
過去の事故	・災害	・ 外径切削中にハンドル操作を誤りワークが砕破, 飛散した.					
・チャックの故障によりワークが破砕、飛散した. (2014.06 修理済)							

No.	作業手順	急所	備考
1	バイトを取り付ける.		
2	材料をチャッキングす	・十分な噛み代を取るこ	
	る.	と.	
3	・心出しを行う.	・心振れ 0.03[mm]以内	・ダイヤルゲージ使用.
4	・回転数の設定.	・360-640[rpm]程度	
5	・保護メガネを着用.		
6	・動作確認を行う.	・テストボタンで数秒間	・異音等が無いか確認.
7	・端面で目盛0点合わせ.	・刃物台送りハンドルで	
8	•端面切削開始.	・最大切込量 0.4[mm]迄	・切粉飛散範囲外に立つ
	方端面が均せる迄.		こと.
9	・外径で目盛0点合わせ	・横送りハンドルで	
10	• 外径切削開始.	・最大切込量 0.2[mm]迄	・全長の半分程度迄.
11	・トンボして心出しを行う.	・心振れ 0.03[mm]以内	・ダイヤルゲージ使用.
12	・端面で目盛0点合わせ.		
13	•端面切削開始.	・最大切込量 0.4[mm]迄	・全長寸法合わせ.
14	・外径で目盛0点合わせ.		
15	• 外径切削開始.	・最大切込量 0.2[mm]迄	・全周囲が削れる迄.
16	・工作物とバイトを外す.		
17	・各所寸法を確認.		
18	• 清掃.	・切粉の巻き上がりに注	・細部まで清掃、注油す
		意.	ること.



作業報告書

<u>竹</u>	<u> </u>	業	名	1			作業管	轄班			
<u>竹</u>	業	責任	:者名	1			学生証	番号			
竹	三	邕 人	数	΄. Τ	名						
日			時	年	月	目()	時	分~	時	分
使	用	機	械						`ソー ・ 研 ・ その他_	削盤	
作	業	内	容	<作業内容	詳細を記	入> *工	作室の	報告書に記	紀入した場	合省略可	
怪	7	戈	人	有・無	Ę						
詳	細	内	容	<症状と状 怪我人氏名		>		学生証	番号		
ヒ	ヤリ	ハッ	, ト	有・無							
詳	細	内	容	<発生事項	詳細と状	況を記入	>				