Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě, nejčastěji s teplotou klesá. To je způsobeno zvýšením koncentrace nositelů náboje či zvýšení jejich pohyblivosti při rostoucí teplotě. V obou případech Závisí odpor termistoru R_t na teplotě T vztahem

$$R_t = R_\infty \exp(\frac{B}{T}). \tag{1}$$

Konstanta R_{∞} závisí na materiálu a rozměrech termistoru, veličina charakterizuje v prvním případě teplotní citlivost součástky, v případě druhém změnu pohyblivosti nositelů náboje.

Klesající odpor s rostoucí teplotou znamená, že termistor má záporný teplotní součinitel odporu α . Ten navíc není konstantní, ale závislý na teplotě podle

$$\alpha = -\frac{B}{T^2}. (2)$$

Aktivační energie je energie potřebná k ionizaci příměsi, tedy k tomu, aby se elektron dostal z příměsového atomu do vodivostního pásu. V literatuře se zpravidla uvádí v jednotkách eV nebo $J \, mol^{-1}$. Lze vypočítat jako

$$\Delta U = 2RB,\tag{3}$$

kde $R = 8{,}314\,\mathrm{J}\,\mathrm{mol}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}$ je plynová konstanta.

Konstanty B a R_{∞} nejlépe získáme z lineární regrese grafu rovnice

$$\log R = \log R_{\infty} + \frac{B}{T}.\tag{4}$$


Pomocí zapojení 1 naměříme statickou voltampérovou charakteristiku termistoru. Teplotu v bodě maxima spočítáme podle vzorce

$$T_m = \frac{1}{2}(B - \sqrt{B(B - 4T_0)}),$$
 (5)

kde T_0 je teplota okolí. Pomocí této hodnoty pak stanovíme tepelný odpor K pomocí

$$K = \frac{T_m - T_0}{U_m I_m}. (6)$$

Indexem m jsou označeny hodnoty při maximálním napětí na termistoru.




Obrázek 1: Zapojení pro měření statické charakteristiky termistoru

Pomocí schématu 2 měříme závislost odporu termistoru na teplotě. Teplotu měříme platinovým odporovým teploměrem, hodnoty teplot v kelvinech získáme z naměřených odporů R_{Pt} pomocí vztahu

$$T = \frac{R_{Pt} - R_0}{\alpha_{Pt} R_0} + 273{,}15,\tag{7}$$

přičemž $R_0=100\,\Omega$ je odpor teploměru při teplotě 273,15 K a $\alpha_{Pt}=3,85\times 10^{-3}\,{\rm K}^{-1}$ je teplotní součinitel odporu teploměru.



Obrázek 2: Schéma pro měření závislosti odporu termistoru na teplotě