R O M A N I A
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREȚI
Nr. 2671 din 03.10.2012

A	OTA DE CONSTATARE
	ZIUA LUNA ANUE
	SERBAN CANTACUZINO" AL JUD. PRAHOVA ÎNREGISTRARE NR. 11+2343
	INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
	MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

Încheiată astăzi 03.10.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Păcureți

Urmare a notificarii Primăriei comunei Păcureți nr.2578 din 26.09.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 03.10.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Racoviță Ioan Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Grigore Andreescu Primăria comunei Păcureți Primar
- Diaconu Viorel Primăria comunei Păcureți Viceprimar

Descrierea situatiei:

1. datorită fenomenelor meteorologice din cursul anului 2012, pe partea stângă a drumului comunal DC135, în punctul "Mălae", pe direcția de mers Păcureți – Predeal Sărari – Văleni de Munte, s-a produs o surpare a drumului pe o lungime de aproximativ 15 m cu o diferență de nivel de aproximativ 8 m. În prezent drumul este deviat pe o proprietate privată pentru a facilita accesul la cele 24 de gospodării, atât cu mijloace de transport cât și pietonal.

Această surpare a apărut după aprobarea şi finanțarea proiectului "Refacerea şi modernizarea drumurilor clasificate în comuna Păcureți", măsura 322d.

2. pe drumul comunal DC46, care face legătura între DJ 231 şi DJ100M, pe malul stâng al pârâului Sărata (Matiţa), în punctul "Grădiniţă" s-a produs o eroziune a malului, fiind dezvelită şi conducta de transport gaz sondă aparţinând de O.M.V. Petrom. Eroziunea a afectat drumul comunal pe o lungime de aproximativ 80 m şi o lăţime de 4 m, circulaţia în zonă desfăşurându-se cu dificultate.

Primăria comunei Păcureți a adus la cunoştință societății O.M.V. Petrom despre situația apărută în acest punct, în vederea remedierii situației.

Măsuri care se impun:

1. Se vor lua toate măsurile necesare pentru semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate (surparea de pe drumul comunal DC135, cât şi a porțiunii de drum de pe DC46), pentru evitarea eventualelor accidente.

Răspunde: Primăria Păcureți Termen: începând cu 03.10.2012

2. Se vor face urgent toate demersurile în vederea obținerii fondurilor necesare pentru refacerea drumului comunal DC135 în punctul "Mălae", având în vedere că acest drum urmează să fie supus licitației în perioada imediat următoare, cât şi pentru refacerea drumului comunal DC46.

Răspunde: Conducerea Primăriei Păcureți

Termen: începând cu 03.10.2012

3. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) şi în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Păcureți

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini şi s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

> Consiliul Județean Prahova Ing. Joenel Mihaela

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Racoviță Ioan

Primăria comunei Păcureți

Primar - Grigore Andreescu

Primăria comunei Păcureți Viceprimar - Diaconu Viorel