2404 01062010

Urmare a ordinalni Prenectalm nalequim Penhava na 1517/7/03 (60) access de 64 hazanjar s-a constinuit comisia de evaluare a pagabeler prodose ca urmare a feconamelor meteorologico, periculouse prodose in comena Conga:

sat Slon:

· - Functul Liea Mică

- surpare mal pămain de druma: "Rudan" adiacem păraulei Urajinua pe o distanța de aproximativ 30 mi., riscând să biocheze accesul către căninui Rudari (100 loculinte aproximativ 350 persoane) (1 \$41 at comunet franție acțiamateli ru jan buldoexeavator pentru degajarea pămăruului de pe drum. Accesul către cănin nu esse biocat.

Zona Rughiniş - Punctei Fisha

- s-a produs o alunecere de terzo pe aproximativ 50000 m², città m. injime și 500 m. lungime) care riscă să blochese garate părâului Drăjana. C. t. S. t. ul comunu Cerasu actionează și în acest punct pentru îndepărturea pământului, momentar nu oxicia riscul blocării cursului ape.

Pe drumul local igadari (drum raincent pfrautui Prajente) pe o perfetto de aproxima in 50 ml. digul de sprijin al drumultur a first distrus partial. În acest moment se mercara la repararea digului, circulația auto se desfăscară pormej.

/ - Punerul Barbir - Paris + Dos

 s-a produs o surpare a maintai de pâmâm pe o langiene de aproximativ 60 mi. No prezintă period inducat.

J - Zona Ográzii - Ponetot ils Mocia

- s-a produs o alunecare de terne pe aproximativ 300 m², afectand dromat local Ogrāzi și blocând accesul sure către 30 locuinte - aproximativ 100 de persoaue, circulația desfăsurându-se pieronal.

J - Zona Munte - Puner Traisin Francia

- surparea malatel părâului Stanto a continuai (activată din anul 2009), distregiară partial drumul local, biocână accespi auto către 80 locuinte - 200 persoane

sat Valea Lespozii.

 s-a reactivat o alunecare de teren pe e suprainté de 12000 m², monnentan nu existà revuci imineme.

Sat Valea Bombai

 in zona de confluență a parăurilor Drajua. Valea facului și Buăderac continuă procesul de degradare prin mirpare a malriari nanți în condiții similare celei (199 dată de 31 05 2010) poute pune în period locaințele affaire în aproplera.

Situatia din teren este monitorizatà permanent de catre l'aspectorato) pentro Situati, de Urgență al județului Prahova și Comitetul Lucel pentru Situații de Urgență al comunei Caraști, lar în funcție de evoluția fenomenului vom revenți cu listoriații și date suplimentare.

Romania, judetul Prahova, comuna Cerasu, cod postal 107140 Telefon: 0244/297112; fax: 0244/297532; e-mail: primaria.cerasu @ clicknet.ro

Nr. 2704 din 01.06.2010

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE din data de 01.06.2010

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN.

1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 30-31 mai 2010.

1.2. LOCATIA: comuna Cerasu, satul Slon, punctul "Barbu-Plaiet"

[X] FENOMEN REACTIVAT

1.3. EFECTE GENERATE: Alunecare de teren (surpare a malului de pamant) pe aprox. 60 m.l.

2. FOTO / PLAN / SCHITA AMPLASAMENT



- 3.1. Nu s-a impus evecuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale.
- 3.2. Zona afectata pe suprafata de 300 m.p.
- 3.3. Zona a fost monitorizata si gestionata de catre CLSU Cerasu si ISU Prahova.
- 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:
 - M Nota de constatare CLSU Cerasu si ISU Prahova.
 - [] Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna nr.
 - [] Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:
 - 5.1.0 (zero) persoane
 - 5.2. Materiale: drum local afectat pe o lungime de peste 20 m.l.
- 6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE. INFRASTRUCTURI SI MEDIU
- A. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 200 persoane
- B. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 50 persoane
- A. \bowtie infrastructuri de drumuri locale, poduri, punti, instalatii de alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol mai putin de 50 persoane

Romania, judetul Prahova, comuna Cerasu, cod postal 107140 Telefon: 0244/297112; fax: 0244/297532; e-mail: primaria.cerasu @ clicknet.ro

Nr. 2704 din 01.06.2010

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE din data de 01.06.2010

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN.

1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 30-31 mai 2010.


1.2. LOCATIA: comuna Cerasu, satul Slon, zona Munte, punctul "Traian Frincu"

M FENOMEN REACTIVAT

[] FENOMEN NOU

1.3. EFECTE GENERATE: Alunecare de teren - surparea malului paraului "Munte" care a distrus drumul local din zona, blocand accesul auto catre 80 de locuinte cu aproximativ 200 de persoane, circulatia desfasurandu-se pietonal.

2. FOTO / PLAN / SCHITA AMPLASAMENT



- 3.1. Nu s-a impus evecuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale.
- 3.2. Zona afectata pe suprafata de 100 m.p.
- 3.3. Zona a fost monitorizata si gestionata de catre CLSU Cerasu si ISU Prahova.
- 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:
 - M Nota de constatare CLSU Cerasu si ISU Prahova.
 - [] Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna nr.
 - [] Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:
 - 5.1.0 (zero) persoane
- 5.2. Materiale: drum local afectat (intrerupt) de surparea malului parului "Munte" pe aprox. 10 m.1.
- 6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
- A. M. D.J., infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 200 persoane
- B. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 50 persoane
- A. [] infrastructuri de drumuri locale, poduri, punti, instalatii de alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol mai putin de 50 persoane

Romania, judetul Prahova, comuna Cerasu, cod postal 107140 Telefon: 0244/297112; fax: 0244/297532; e-mail: primaria.cerasu @ clicknet.ro

Nr. 2704 din 01.06.2010

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE din data de 01.06.2010

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN.

1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 30 – 31 mai 2010.

1.2. LOCATIA: comuna Cerasu, satul Slon, punctul "LINA MICA"

M FENOMEN REACTIVAT

[] FENOMEN NOU

1.3. EFECTE GENERATE: Afectarea drumului local, prin surpare de pamant, ce duce spre

catunul "Rudari" ce are 100 de locuinte cu aproximativ 350 persoane.

2. FOTO / PLAN / SCHITA AMPLASAMENT

SAT SLON

27 | 100 mm | 100 mm

3. ACTIUNI DE INTERVENTIE:

- 3.1. Nu s-a impus evecuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale.
- 3.2. Zona afectata pe aproximativ 30 m.l. de pamant surpat; CLSU Cerasu a interevenit cu un buldoexacavator pentru degajarea pamantului de pe calea de acces.

3.3. Zona a fost monitorizata si gestionata de catre CLSU Cerasu si ISU Prahova.

- 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:
 - M Nota de constatare CLSU Cerasu si ISU Prahova.
 - [] Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna nr. _____/
 - [] Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:
- 5.1.0 (zero) persoane
 - 5.2. Materiale: zid de protectie din piatra pe aprox. 20 m.l. si drumul local pe o lungime de 30
- 6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
- A. M. DI, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 200 persoane
- B. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 50 persoane
- A. [] infrastructuri de drumuri locale, poduri, punti, instalatii de alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol mai putin de 50 persoane

Romania, judetul Prahova, comuna Cerasu, cod postal 107140 Telefon: 0244/297112; fax: 0244/297532; e-mail: primaria.cerasu @ clicknet.ro

Nr. 2704 din 01.06.2010

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE din data de 01.06.2010

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN.

1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 30-31 mai 2010.


1.2. LOCATIA: comuna Cerasu, satul Slon, zona Ograzi, punctul "Ila Maria"

[] FENOMEN REACTIVAT

FENOMEN NOU

1.3. EFECTE GENERATE: Alunecare de teren (surpare a malului de pamant) pe aprox. 300 m.l. blocand accesul auto catre 30 de locuinte cu aproximativ 100 de persoane, circulatia desfasurandu-se

pietonal. 2. FOTO / PLAN / SCHITA AMPLASAMENT



- 3.1. Nu s-a impus evecuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale.
- 3.2. Zona afectata pe suprafata de 300 m.p.
- 3.3. Zona a fost monitorizata si gestionata de catre CLSU Cerasu si ISU Prahova.
- 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:
 - M Nota de constatare CLSU Cerasu si ISU Prahova.
 - [] Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna nr.
 - [] Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:
 - 5.1.0 (zero) persoane
 - 5.2. Materiale: drum local afectat (intrerupt) de alunecarea de teren pe aprox. 300 m.p.
- 6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
- A. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 200 persoane
- B. D. infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol
- peste 50 persoane

 A. [] infrastructuri de drumuri locale, poduri, punti, instalatii de alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol mai putin de 50 persoane

Romania, judetul Prahova, comuna Cerasu, cod postal 107140 Telefon: 0244/297112; fax: 0244/297532; e-mail: primaria.cerasu @ clicknet.ro

Nr. 2704 din 01.06.2010

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE din data de 01.06.2010

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN.

1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 30-31 mai 2010.

1.2. LOCATIA: comuna Cerasu, satul Slon, punctul "Rughinis-Pisau"


Ø FENOMEN REACTIVAT

☐ FENOMEN NOU

1.3. EFECTE GENERATE: Alunecare de teren pe aproximativ 50.000 m.p. (100 m latime si 500

m lungime) care risca sa blocheze cursul paraului Drajna.

2. FOTO / PLAN / SCHITA AMPLASAMENT



3. ACTIUNI DE INTERVENTIE:

- 3.1. Nu s-a impus evecuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale.
- 3.2. Zona afectata pe suprafata de 50.000 m.p; CLSU Cerasu a interevenit cu un buldoexacavator pentru degajarea pamantului din preajma cursului de apa.

3.3. Zona a fost monitorizata si gestionata de catre CLSU Cerasu si ISU Prahova.

4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:

M Nota de constatare CLSU Cerasu si ISU Prahova.

- [] Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna nr.
- [] Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:
 - 5.1.0 (zero) persoane
 - 5.2. Materiale: un zid de sprijin (din beton) de 25 m.l. si un prag de fund distruse.
- 6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
- A. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 200 persoane
- B. DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 50 persoane
- A. [] infrastructuri de drumuri locale, poduri, punti, instalatii de alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol mai putin de 50 persoane

Romania, judetul Prahova, comuna Cerasu, cod postal 107140 Telefon: 0244/297112; fax: 0244/297532; e-mail: primaria.cerasu @ clicknet.ro

Nr. 2704 din 01.06.2010

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE din data de 01.06.2010

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN.

1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 30-31 mai 2010.


1.2. LOCATIA: comuna Cerasu, satul Valea Lespezii, zona Izlaz comunal, punctul "Tinel Moraru – Popa Sofa"

[] FENOMEN REACTIVAT

[] FENOMEN NOU

1.3. EFECTE GENERATE: Alunecare de teren pe o suprafata de 12.000 m.p. – latimea de 30 m.l. si lungimea de aproximativ 40 m.l. ce a afectat drumul comunal DC 26 Valea Lespezii. ▲

2. FOTO / PLAN / SCHITA AMPLASAMENT



3. ACTIUNI DE INTERVENTIE:

3.1. Nu s-a impus evecuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale.

3.2. Zona afectata pe suprafata de 12.000 m.p.; CLSU Cerasu a interevenit cu un buldoexacavator pentru degajarea pamantului de pe drumul comunal DC 26 pe circa 30 m.l.

3.3. Zona a fost monitorizata si gestionata de catre CLSU Cerasu si ISU Prahova.

- 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:
 - [] Nota de constatare CLSU Cerasu si ISU Prahova.
 - [] Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna nr.
 - [] Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:
 - 5.1.0 (zero) persoane
- 5.2. Materiale: drum comunal DC 26 afectat (intrerupt partial) de surparea malului peste digul de sprijin care a fost distrus partial pe aprox. 20 m.l.

6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU

- A. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 200 persoane
- B. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 50 persoane
- A. [] infrastructuri de drumuri locale, poduri, punti, instalatii de alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol mai putin de 50 persoane

Romania, judetul Prahova, comuna Cerasu, cod postal 107140 Telefon: 0244/297112; fax: 0244/297532; e-mail: primaria.cerasu @ clicknet.ro

Nr. 2704 din 01.06.2010

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE din data de 01.06.2010

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN.

1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 30-31 mai 2010.

1.2. LOCATIA: comuna Cerasu, satul Valea Bradetului, punctul "Geta Stanciu"


M FENOMEN REACTIVAT

[] FENOMEN NOU

1.3. EFECTE GENERATE: Surparea malului drept al drumului comunal DC 23 pe o lungime de

circa 250 m.l. care a afectat drumul (intrerupt partial).

2. FOTO / PLAN / SCHITA AMPLASAMENT



3. ACTIUNI DE INTERVENTIE:

- 3.1. Nu s-a impus evecuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale.
- 3.2. Zona afectata pe o suprafata de circa 1.000 m.p.; CLSU Cerasu a interevenit cu un buldoexacavator pentru degajarea pamantului din preajma cursului de apa..

3.3. Zona a fost monitorizata si gestionata de catre CLSU Cerasu si ISU Prahova.

- 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:
 - M Nota de constatare CLSU Cerasu si ISU Prahova.
 - [] Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna nr.
 - [] Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:
 - 5.1.0 (zero) persoane
- 5.2. Materiale: zid de sprijin afectat partial prin surparea pamantului din malul drept al drumului. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
- A. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 200 persoane
- B. ØD, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 50 persoane
- A. [] infrastructuri de drumuri locale, poduri, punti, instalatii de alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol mai putin de 50 persoane

Romania, judetul Prahova, comuna Cerasu, cod postal 107140 Telefon: 0244/297112; fax: 0244/297532; e-mail: primaria.cerasu @ clicknet.ro

Nr. 2704 din 01.06.2010

NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE din data de 01.06.2010

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN.

1.1. DATA/PERIOADA PRODUCERII: 30-31 mai 2010.


1.2. LOCATIA: comuna Cerasu, satul Valea Borului, punctul "Gura Vaii Tocii"

[] FENOMEN REACTIVAT

X FENOMEN NOU

1.3. EFECTE GENERATE: Surparea malului stang al paraului Drajna pe o lungime de 250-300 m.l. care pot pune in pericol locuintele din apropiere.

2. FOTO / PLAN / SCHITA AMPLASAMENT



- 3.1. Nu s-a impus evecuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale.
- 3.2. Zona afectata pe o suprafata de 10.000 m.p. (circa 300 m.l. lungime).
- 3.3. Zona a fost monitorizata si gestionata de catre CLSU Cerasu si ISU Prahova.
- 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:
 - Nota de constatare CLSU Cerasu si ISU Prahova.
 - [] Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna nr.
 - [] Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:
 - 5.1.0 (zero) persoane
 - 5.2. Materiale: proprietati particulare afectate de surparea pamantului in albia paraului
- 6. APRECIEREA PRIORITATII ÎN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI SI MEDIU
- A. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 200 persoane
- B. [] DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol peste 50 persoane
- A. Minfrastructuri de drumuri locale, poduri, punti, instalatii de alimentare cu apa, energie sunt puse in pericol mai putin de 50 persoane