INTRARE

Nr. 818 297

Ziva 23 luna 02 2010

An

ORAȘ BOLDEȘTI-ȘCĂENI COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Nr. 1874-Din 22 02 2010

Către,

Instituția Prefectului Jud Prahova, fax:596320 Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Prahova,fax:514820,515816 Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Prahova, fax: 595366

Mai jos vă înaintăm:

Anexa D la Ordinul 1995/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren:

Raportului privind alunecarea de teren

1. Locul, data și ora producerii dezastrului: Orașul Boldești-Scăeni, localitatea componentă Seciu, în data de 20.02.2010, zona cuprinsă între numerele 261,262,263 cu următoarele elemente descriptive:alunecare nou activată având o lungime de cea 30 ml, o lățime de 40 ml, adâncime plan alunecare cea 3,5-4 ml, a antrenat o construcție veche, dezafactată la momentul producerii alunecării, cu anexele coteț pentru păsări și porc, cu pericol de antrenare parțială a construcției de la nr. 263; este afectat și un teren arabil pe care sunt plantați și pomi fructiferi (pruni, cireși), proprietatea numitului Rotunjeanu Nicolae, Seciu nr. 261.

2. Situația la locul evenimentului:

- Persoane decedate,...0
- Persoane traumatizate:0
- Persoane în pericol/evacuate/relocate: actualmente nu este cazul;
- Locuințe și anexe gospodărești afectate: în proporție de 80% construcția și anexele de la nr. 262, proprietari moștenitori defunct Păturan Maria;

Distruse, 0;

- Avariate, în proporție de 80% construcția și anexele de la nr. 262, proprietari moștenitori defunct Păturan Maria;
- Situația căilor de comunicații:
 - DJ 232, posibil să fie afectat, pe o porțiune de cca 20 ml;
- -rețea de transport a energiei electrice, un stâlp de rețea de înaltă tensiune fiind antrenat de alunecare, în pericol de prăbușire;
 - rețea gaze,încă nu este afectată de actuala alunecare;
 - rețeaua de distribuție apă potabilă nu este afectată;
- -Animale mari moarte sau amenințate: nu este cazul;
- Distrugeri de alte bunuri : nu este cazul;
- 3. Forțe și mijloace de intervenție:
- existente:echipele specializate ale Sc Electrica și ale Distrigaz;
- 4. Măsuri urgente întreprinse:
- informarea Inspectoratului în Construcții Prahova, a ISUJ Prahova, a furnizorilor de servicii energie electrică și gaze;
- marcarea zonei de alunecare în partea dinspre carosabil;
- -atenționarea proprietarului Păturan Petre asupra necesității urmăririi evoluției alunecării de teren, lăsândui-se nr. de telefon de la primărie pentru a informa operativ .

PRESEDINTE,
PRIMAR,
BUCUROLU CONSTANTIN

VI/II