- s-au spalat strazile
- 4. Documente intocmite ca urmare a fenomenului/evenimentului
 - nota de constatare din data de 08.08.2010 a CLSU Busteni
 - proces verbal nr. 8166/09.08.2010 de constatare a pagubelor
- 5. Estimare si pagube materiale:
- refacere zid de sprijin Fundatura Independentei
- refacere zid de sprijin beton str. Mihai Bravu
- refacere zid beton, aval podet str. Radu de la Afumati, Poiana Tapului
- refacere zid beton, amonte podet str. Radu de la Afumati, Poiana Tapului
- refacere zid din gabioane, aval str. Radu de la Afumati, Poiana Tapului
- refacere zid de gabioane, amonte str. Radu de la Afumati, Poiana Tapului Estimare totala a pagubelor: ~7.000,000 lei

6. Aprecierea prioritatii in raport cu evolutia evenimentului ce pot fi genera riscuri pentru polulatie, infrastructura si mediu.

Se apreciaza ca prioritara refacerea zidurilor de sprijin care sustin terasamentul strazilor si refacerea retelei de apa.

Presedinte al Comitetului Local pentru situatii de Urgenta





ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA - PRIMĂRIA BUȘTENI

Bulevardul Libertății nr. 91, Tel: +40/0244/322005 Fax: +40/0244/320752 http://www.orasul-busteni.ro; e-mail: primabus@yahoo.com

INSTITUTIA PREFECTULUI
JUDETULUI PRAHOVA N 8982/31.08,2010
REGISIRATURA
NR. 3062

3 SEP-2010

Catre: INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI PRAHOVA FAX: 0244 54 60.67

NOTA DE CONSTATARE / EVALUARE DIN DATA 31,08.2010

- 1. Fenomenul/eveniment: eroziune maluri
 - 1.1. Data producerii: 06 07.08.2010
- 1.2. Locatia: Poiana Tapului, str. Mihai Bravu, str. Radu de la Afumati, zona Fundatura independentei
 - 1.3. Efecte generate:
 - paraul Valea Babei si-a iesit din matca si s-a colmatat, datorita aluviunilor aduse din zona silvica.
 - au fost inundate proprietati riverane, iar albia paraului a suferit modificari in urma prabusirii malurilor, punand in pericol terasamentul strazilor Mihai Bravu si Radu de la Afumati,
 - zidurile de piatra aferente strazii Mihai Bravu din zona paraului sau prabusit pe o lungime de circa 30 ml.
 - In urma prabusirilor malurilor, retelele de distributie a gazului metan si cele electrice au ramas suspendate.
 - au fost avariate 4 bransamente de apa
 - loculnte avariate/afectate: 11
 - gospodarli si anexe avariate/afectate; 2
- 2. Plan/schita amplasamentului se vor inainta ulterior prin e-mail la ISU Prahova (isu_ph@yahoo.com)
- 3. Actiuni de Interventle:
 - nu s-au evacuat persoane
 - s-a decolmatat paraul Valea Babei
 - s-a scos apa din case si subsoluri
 - s-a curatat partea carosabila de materialele aluvionare

1