ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA TOMŞANI Nr. 2015 din 30.04.2015

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.04.2015 pe teritoriul administrativ al comunei Tomsani

Urmare a adreselor C.L.S.U. Tomșani cu nr. 2227/08.04.2015, 2496/21.04.2015, 2489/21.04.2015 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 30.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Mihalache Georgeta ANIF Prahova
- Ing. Despina Ion Direcția pentru Agricultură Prahova
- D-na Adam Elena viceprimar Primăria comunei Tomșani

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Urmare a ploilor abundente ce au căzut în luna martie pe raza comunei Tomsani s-au produs inundatii in toate cele 4 sate componente, atât in intravilan cat si in extravilanul comunei, comisia constatând următoarele:

- 1. Bloc Fizic 469, Tarlaua 54, proprietar SC Gruppo Pavia SRL, suprafața însămânțată cu rapiță 40 ha, cultura de rapiță a fost întoarsă (desființată) fiind înlocuită cu porumb. Această zonă face parte din amenajarea de desecare Albeşti Ciorani, mărginit de canalul de evacuare CE 26.
- 2. Bloc Fizic 160, Bloc Fizic 133, Bloc Fizic 137, Tarlaua 9, proprietar PFA Tudose Mihai Eugen, suprafața însămânțată cu grâu 2 ha, cultura de grâu a fost afectată parțial în proporție de 40%. Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului, mărginit de canalul secundar CS 2.24.
- 3. Bloc Fizic 107, Tarlaua 11, proprietar PFA Tudose Mihai Eugen, suprafața însămânțată cu lucernă 2,5 ha, cultura de lucernă a fost afectată parțial în proporție de 40%. Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.
- 4. Bloc Fizic 128, Tarlaua 12, proprietar PFA Tudose Mihai Eugen, suprafața însămânțată cu grâu 16 ha, cultura de grâu a fost afectată parțial în proporție de 40%. Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.
- 5. Bloc Fizic 46, Bloc Fizic 809, Bloc Fizic 91 Tarlaua 3, proprietar PFA Tudose Mihai Eugen, suprafața însămânțată cu lucernă 0,8 ha, cultura de lucernă a afectată parțial în proporție de 40%. Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.

- 6. Bloc Fizic 156, Tarlaua 10, proprietar PFA Tudose Mihai Eugen, suprafața însămânțată cu lucernă 1,3 ha, cultura de lucernă a fost afectată parțial în proporție de 40%. Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.
- 7. Bloc Fizic 469, Tarlaua 55, proprietar SC Marvaflor SRL, suprafața însămânțată cu rapiță 12 ha, cultura de rapiță a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare Albeşti Ciorani, mărginit de canalul de evacuare CE 22, CE 25, CE 26.
- 8. Bloc Fizic 470, Tarlaua 54, proprietar SC Marvaflor SRL, suprafața însămânțată cu grâu 15 ha, cultura de grâu a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare Albeşti Ciorani, mărginit de canalele de evacuare CE 22, CE 23, CE 25.
- 9. Bloc Fizic 444, Tarlaua 51, proprietar SC Marvaflor SRL, suprafața însămânțată cu orzoaică 1 ha, cultura de orzoaică a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare Albeşti Ciorani, mărginit de canalul secundar CS 2.4., de canalul de evacuare CE 22.
- 10. Bloc Fizic 444, Tarlaua 51, proprietar SC Marvaflor SRL, suprafața însămânțată cu grâu 1 ha, cultura de grâu a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare Albeşti Ciorani, mărginit de canalul secundar CS 2.4., de canalul de evacuare CE 22.
- 11. Bloc Fizic 216, bloc Fizic 269, bloc Fizic 319, Tarlaua 23, proprietar PFA Neagu Sorin, suprafața însămânțată cu rapiță 23 ha, cultura de rapiță a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.
- 12. Bloc Fizic 389, tarlaua 46, Bloc Fizic 406, Tarlaua 47, proprietar PFA Neagu Sorin, suprafața însămânțată cu rapiță 4 ha, cultura de rapiță a fost întoarsă (desființată) pe o suprafață de 2,25 ha. Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.
- 13. Bloc Fizic 792, Tarlaua 52, proprietar SC Class 2000 SRL, suprafața însămânțată cu rapiță 18,4 ha, cultura de rapiță a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.
- 14. Bloc Fizic 434, Tarlaua 42, proprietar I.I. Banu Constantin, suprafața însămânțată cu grâu 4,8 ha, cultura de grâu a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului, mărginit de canalele: CS 2.35, CP 2.4.
- 15. Bloc Fizic 317, Tarlaua 23, proprietar I.I. Banu Constantin, suprafața însămânțată cu grâu 2,25 ha, cultura de grâu a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.
- 16. Bloc Fizic 225, Tarlaua 33, proprietar I.I. Banu Constantin, suprafața însămânțată cu grâu 4,86 ha, cultura de grâu a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.
- 17. Bloc Fizic 135, Tarlaua 9, proprietar I.I. Banu Constantin, suprafața însămânțată cu lucernă 0,93 ha, cultura de lucernă a fost întoarsă (desființată). Această zonă face parte din amenajarea de desecare A.H.C. Câmpia Buzăului.

18. Bloc Fizic 444, Tarlaua 51, proprietar SC Seedagro International SRL, suprafata însămânțată cu rapiță 39 ha. Această zonă face parte din amenajarea de desecare Albesti – Ciorani.

mărginit de canalul secundar CS 2.4., de canalul de evacuare CE 22

19. Bloc Fizic 470, Tarlaua 54, proprietar SC Seedagro International SRL, suprafata

însămânțată cu orz 22 ha. Această zonă face parte din amenajarea de desecare Albesti - Ciorani.

mărginit de canalele de evacuare CE 22, CE 23, CE 25.

20. Bloc Fizic 456, Tarlaua 53, proprietar SC Seedagro International SRL, suprafata

însămânțată cu orz 15,6 ha. Această zonă face parte din amenajarea de desecare Albesti - Ciorani.

mărginit de canalul de evacuare CE 22, CE 25, CE 26.

21. Bloc Fizic 456, Tarlaua 53, proprietar SC Seedagro International SRL, suprafata

însămânțată cu grâu 33,9 ha. Această zonă face parte din amenajarea de desecare Albesti – Ciorani,

mărginit de canalul de evacuare CE 22, CE 25, CE 26. La momentul verificării reprezentantul

societății nu a putut fi contactat, identificarea și vizualizarea terenurilor s-a făcut în prezenta agenților

agricoli (reprezentanți primărie).

La momentul verificării terenurile prezintă exces de umiditate existând zone cu băltiri ce

împiedică pătrunderea utilajelor pentru executia lucrărilor necesare reânfiintării culturilor.

În toate cele 4 sate componente au fost inundate proprietățile (curți și grădini) următoarelor

familii:

- în satul Loloiasca: Adam Florin, Duțu Gheorghe, Cosma Dumitru, Varzaru Elena, Păun

Vasile, Ştefan Maria;

- în satul Tomșani: Anton Constantin, Marin Constantin, Stanciu Iulian, Juju Vasile, Zidărescu

Pompiliu, Popescu Atena, Stanciu Teodora, Stanciu Vasile:

- în satul Sătucu: Manea Dan, Pelin Nicolae, Ionită Cristian, Sisman Constantin;

- în satul Magula: Bucurie Alexandrina, Diță Eliza, Dragomir Floarea, Necula Florinel, Marin

Maria, Sima Elena, Vintilă Maria, Neagu Gheorghe, Neagu Nicolae, Stoian Mita, Niţu Anghelina, Nan

Petre, Căpraru Iuliana, Colcigeanu Ion, Dobre Constanța, Dragomir Ecaterina.

Mentionăm faptul că nu au fost inundate locuințe, anexe, nu au fost persoane evacuate sau

izolate.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările

ulterioare, Primăria comunei Tomșani va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă

scrisă), Instituția Prefectului - Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia - Județul Prahova, I.S.U.J. -

Prahova si C.J. - Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente

deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria comunei Tomșani

Termen: permanent

3/4

2. Atenționarea populației privind obligativitatea de a adâncii și curăța șanțurile din dreptul curților, podurilor și rigolelor, precum și întreținerea acestora, pentru a asigura scurgerea apelor pluviale.

Răspunde: Primaria comunei Tomșani

Termen: permanent

3. Executarea lucrării de scarificare, cel puțin o data la un interval de timp de 4 ani, pentru a dispărea crovurile din cadrul tarlalei respective, precum și executarea lucrărilor agricole în timp optim

Răspunde: Proprietarii terenurilor afectate

Termen: începând cu data de 30.04.2015

4. Se vor lua măsuri de stopare privind depozitarea/aruncarea deșeurilor, de orice natură, în canale de desecare ce pot obtura secțiunea de scurgere a acestora împiedicând eliminarea apelor de suprafață în exces.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Tomșani și proprietarii terenurilor agricole Termen: permanent

5. Conform OUG 82/2011, cu modificările și completările ulterioare art. 7 (1) precizează: "Beneficiarii terenurilor deținute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință în amenajările de îmbunătățiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătățiri funciare, pentru administrarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare, sunt obligați să achite Agenției o taxă de îmbunătățiri funciare denumită în continuare tarif IF". Proprietarii/deținătorii de terenuri/societățile vor fi înștiințați despre aceste prevederi legale.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Tomșani

Termen: permanent

6. Se va aduce la cunoștință proprietarilor/deținătorilor de terenuri/societăților concluziile rezultate în urma verificării în teren și consemnate în prezentul proces-verbal.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Tomșani

Termen: 11.05.2015

Prezentul proces verbal conține 4 (patru) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Tygență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Meorghe

ANIF - Prahova Ing. Mihalache Georgeta

Direcția pentru Agricultură Prahova

Ing. Despina Ion

Primăria comu