R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA GORNET Nr. 2553 din 16.07.2012

1176075

Nr. 1176078 Ziua 16 luna 07 2012 ARE

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 16.07.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Gornet

Urmare a notificarii Primăriei comunei Gornet nr. 2429 din 04.07.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 16.07.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Racoviță Ioan Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Păunescu Daniel Primăria comunei Gornet viceprimar

Descrierea situației:

Problemele semnalate în notificarea primăriei nr. 2429 din 04.07.2012 care cuprind următoarele:

- strada Învățător Ecaterina Mănescu 2 locuințe afectate de alunecări de teren;
- satul Cuib pe o porțiune de aproximativ 1000 mp s-a produs o ruptură și o alunecare de teren , o locuință afectată,
- au fost dezbătute și analizate în ședința C.J.S.U. din data 19.06.2012.
- strada Păunești 1 locuință și anexă afectate (este cuprinsă în nota de constatare nr. 1482 din 14.04.2011).

Pe drumul comunal DC43, care face legătura dintre satele Gornet și Cuib, a fost afectată doar partea betonată, care are o lungime de aproximativ 50 m, o lățime de aproximativ 2,5 m și o grosime de aproximativ 20 cm (pe toată lățimea sensului de mers Cuib-Gornet), prin tasarea terenului ce constituie suportul stratului de beton din care este construit drumul. Diferența de nivel dintre cele două benzi este de aproximativ 3 cm.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Gornet

Termen: permanent

2. Monitorizarea permanentă a fenomenului și luarea măsurilor în regim de urgență pentru protejarea vieții proprietarilor și punerea în siguranță a construcțiilor și bunurilor, în cazul evolutiei nefavorabile.

Răspunde: C.L.S.U. Gornet

Termen: permanent

3. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei afectate de tasarea terenului de pe DC43.

Răspunde: Conducerea Primariei Gornet

Termen: începând cu16.07.2012

4. În funcție de concluziile, măsurile dispuse si soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor întocmii documentațiile tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat, după care se va trece la execuția lucrărilor de consolidare și refacerea drumului.

Răspunde: Conducerea Primariei Gornet

Termen: după întocmirea studiului/expertizei geotehnice

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Racoviță Ioan

Consiliul Județean Prahova Ing. Joenel Mihaela

Primăria comunei Gornet Viceprimar, Păunescu Daniel

GORNET

PRAY