ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA POIANA CÂMPINA Nr. 4873 din 23.04.2015

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 23.04.2015 la sediul Primăriei comunei Poiana Câmpina

Urmare a notificării Primăriei comunei Poiana Câmpina nr. 4264 din 07.04.2015, a adresei Instituției Prefectului Județului Prahova nr. 5786/CT/14.04.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 23.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- > Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- > Ing. Ioniță Cornel Consiliul Județean Prahova
- Dl. Coandă Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- > Dl. Constanda Sergiu viceprimar Primăria comunei Poiana Câmpina
- > D-na Oancea Gabriela Şef SVSU Primăria comunei Poiana Câmpina

A. <u>DESCRIEREA SITUAȚIEI:</u>

Urmare a ploilor abundente ce au căzut în ultima perioadă pe raza comunei Poiana Câmpina, sau activat/reactivat alunecările de teren și fenomenele distructive de origine geologică, comisia constatând următoarele:

- drumul comunal DE 371, care leagă cătunul Măgura de satul Poiana Câmpina a fost afectat pe o lungime de aproximativ 2 km, pietruirea existentă prezentând denivelări, făgașe, zone extinse infestate cu argilă, circulația auto desfășurându-se cu dificultate, numai pe timp secetos. În timpul precipitațiilor accesul spre cele 4 gospodării din cătunul Măgura se desfășoară doar pietonal. De asemenea au fost identificate 2 zone cu alunecări de teren active:
 - în prima zonă a fost afectat versantul pe care se desfășoară drumul local pe o lungime de aproximativ 50 m, o lățime de aproximativ 20 m spre creasta și aproximativ 80 m spre bază. A fost afectat și drumul local, pe partea stângă, prin antrenarea și prăbușirea platformei pe o lungime de aproximativ 40 m și o lățime de aproximativ 2 m cu o treaptă de rupere de aproximativ 3 m. Diferența de nivel dintre platforma drumului și baza versantului este de aproximativ 40 m.
 - În cea de-a doua zonă, la intersecția cu drumul local spre satul Drăgăneasa, comuna Provița de Jos, s-a activat o alunecare de teren care a afectat versantul pe care se desfășoară drumul local pe o lungime de aproximativ 30 m, o lățime de aproximativ 50 m până la baza versantului și o diferență de nivel de aproximativ 40 m. A fost afectat și drumul local, pe partea stângă, prin antrenarea și prăbușirea platformei pe o lungime de aproximativ 30 m și o lățime de aproximativ 1 m cu o treaptă de rupere de aproximativ 2 m.
 - În satul Pietrișu, zona Podu Lupii, s-a declanșat o alunecare de teren care a afectat proprietățile familiilor: Şoldan, Chiru, Piperea. Alunecarea a dus la cedarea drumului de acces pe o lungime de aproximativ 30 m și o lățime de aproximativ 3 m, circulația desfășurându-se numai pietonal, precum și cedarea versantului de pe partea stângă a drumului de acces pe o lungime de aproximativ 70 m, o lățime de aproximativ 15 m și o diferență de nivel de aproximativ 10 m.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova

și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Poiana Câmpina

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a acestora.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Câmpina

Termen: începând cu 23.04.2015

3. Se vor lua măsuri de protejare a corpului și platformei drumului local, pentru asigurarea circulației în condiții normale de siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Câmpina

Termen: începând cu 23.04.2015

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.10, 'La constatarea, în cursul activitățiilor de urmărire curentă sau specială, a unor situațiii care depășesc limitele stabilite s-au se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.'' și a art.12, lit.a) 'proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10'', se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Proprietarii din zona afectată Termen: începând cu data de 23.04.2015

5. Se vor notifica proprietarii terenurilor afectate, asupra măsurii dispuse la pct 3. din prezentul proces verbal.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Câmpina

Termen: 30.04.2015

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Cornel

Sistemul de Gospodărire a Apelor / Prahova

Dl Coandă Eugeniu

Primăria comunei Poiana Câmpina

viceprimar, Constanda Sergiu

Şef SVSU D-na Oancea Gabriela