ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA STARCHIOJD

NR. 2790 DIN 25.08.2010

NOTA DE CONSTATARE

Incheiata astazi 25.08.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Starchiojd

La efectuarea constatarii au participat urmatorii:

- Viceprimar Deaconu Aurelian
- Reprezentant I.S.U.J. Prahova It. Stanciu Ciprian

Descrierea situatiei:

Verificarile au fost efectuate ca urmare a notelor de constatare/evaluare intocmite de catre C.L.S.U. Starchiojd prin care semnala avarierea si distrugerea partiala a 4 drumuri comunale pietruite, 2 poduri,6 podete,6 strazi, unde au fost constatate urmatoarele:

- DC 139 din satul Starchiojd care face legatura intre sat Starchiojd cu satele Zmeuret si Borcesti a fost afectat pe o lungime de 0,5 km (drum pietruit);
- DC 39 din satul Starchiojd care face legatura intre satul Starchiojd si satele Zmeuret si Bradet a fost afectat pe o lungime de 0,7 km (drum pietruit);
- DC 36 satul Valea Anei care face legatura intre satul Starchiojd și satul Valea Anei și satul Bodesti (com Posesti) a fost afectat pe o lungime de 0,4 km (drum pietruit);
- DC 59A satele Valea Anei si Rotarea care face legatura intre satul Starchiojd si satele Valea Anei si Rotarea si comuna Catina (jud. Buzau)a fost afectat pe o lungime de 0,4 km (drum pietruit);
- Au fost afectate 2 poduri (punct Vadul Bradetului-care face legatura intre satul Starchiojd si satul Bradet si punct Valea Anei-care face legatura intre satul Starchiojd si satul Valea Anei);
- Au fost afectate 6 podete (punct Biserica "Sfanta Treime", punct Ilie Mosu-care fac legatura intre satul Starchiojd si satul Zmeuret; punct Izvorul Micului, punct Nucsoreanu- care fac legatura intre satul Starchiojd, satul Zmeuret si satul Borcesti; punct Intre Izvoare-care face legatura intre satul Valea Anei si satul Bodesti-com Posesti; punct La Povarna-care face legatura intre satul Rotarea si Biserica Rotarea);
- Strada Stubeu satul Starchiojd a fost afectata pe o lungime de 0,5km(drum pietruit);

- Strada Blidarea satul Starchiojd a fost afectata pe o lungime de 0,4km(drum pietruit);
- Strada Sticu satul Starchiojd a fost afectata pe o lungime de 0,4km(drum pietruit);
- Strada Chelbesti satul Starchiojd a fost afectat pe o lungime de 0,3km(drum pietruit);
- Strada Poiana Macului satul Zmeuret a fost afectat pe o lungime de 0,3km(drum pietruit);
- Strada Cracea satul Rotarea a fost afectat pe o lungime de 0,3km(drum pietruit);
- Strada Voicilesti satul Bradet a fost afectat pe o lungime de 0,3km(drum pietruit);
- Suprafata Agricola (alunecari de teren si eroziuni)- satul Rotarea, punct Catinca-3ha; satul Valea Anei, punct Tarna-2ha; satul Starchiojd, punct Bildarea-2,5ha; satul Borcesti, punct Balasoiu-1ha; satul Bradet, punct Izvorul Bradet-1ha.

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL JUDETULUI PRAHOVA

LT. STANCIU CIPRIAN

PRIMARIA COMUNEI STARCHIOJD

VICEPRIMAR DEACONU AUREDAN

STARCHIOJD (

The most

FROM P ISU PRAHOVA

PHONE NO. : 8244595366

flug. 25 2010 11:16Am R2

Anexá

Macheta nr. 1

The state of the s		11401	
JUDET	PERIOADE CÂND LOCALITATEA A FOST INUNDATA Iunie DI 96 2010 Iulie 83 - 27 07 26.		
and a support of the	Unitate māsurā	TOTAL	Afectate
Tobber when the state of the st	2	3	To the second
Infrastructură tehnico-edilitară comunală,			
din care:	5		
<u>drumuri</u> -	T 8/T	19,125	
<u> Doduri </u>	numär	1 1 1 1 1 2	
podețe	numar		
strēzi, alei pietona e	Ker	25	6
Suprefată agricolă		21075	2,2
Suprafață forestieră	<u> </u>	3842	9,5
ocuinte		3933	Access,
nexe gospodáresti ²	numār	1486	
Objective socio-economice	ייביים דייים	1115	
Include leading	<u> Numir</u>		asper .

Includa: locuinte distruse, afectate și în pericol de prábușire.

Include: anexe gospodărești distruse și afectate.

COMMO DEACONU AUROUANI
COMO DEACONU AUROUANI
COMMO DEACONU AUROUANI
COMMO DEACONU AUROUANI

IT. STANCIU CIPRIAN

androwers