

#### ROMÂNIA

### JUDETUL PRAHOVA - PRIMĂRIA BUSTENI

Bulevardul Libertății nr. 91, Tel: +40/0244/322005 Fax: +40/0244/320752 http://www.orasul-busteni.ro; e-mail: primabus@yahoo.com

## INTRARE 1589521 Ziva 34 luna 05

Nr. 3587 / 29.03.2011

Catre: INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA FAX: 0244 595 366

#### NOTA DE CONSTATARE / EVALUARE DIN DATA 29.03.2011

Fenomenul/eveniment: - daramare pod

1.1. Data producerii: ianuarie-martie 2011

1.2. Locatia: Busteni, str. Cerbului, str. Closca 1.3. Efecte generate:

In aceasta zona din partea de vest se afla un versant abrupt unde s-a produs o alunecare de teren in apropierea albiei raului Valea Cerbului, datorita topiril zapezilor, a ploilor abundente si a torentilor formati ceea ce a condus la daramarea podului ce face legatura intre str. Cerbului si str.Closca, pod de legatura dintre DN 1 ,cartierul Valea Cerbului si cabana turistica Gura Diham. Podul are o lungime de 15 m.l. si o latime de 5 m.l. si are pozitionata pe partea sudica o conducta magistrala de gaze si o conducta de aprovizionare cu gaz metan de joasa presiune. Podul a fost construit in perioada anilor 1960 . In cazul in care nu vor fi luate masuri urgente de reconstructie a acestui pod legatura in zona va fi blocata singurul acces facandu-se la aceasta data prin str. Nestor Ureche drum cu un trafic intens care nu poate rezista la capacitatea autovehiculelor ce tranziteaza zona.

- 2. Plan/schita amplasamentului se vor inainta ulterior prin e-mail la ISU Prahova (isu\_ph@yahoo.com)
- 3. Actiuni de interventie:
  - s-a blocat drumul cu indicatoare pe ambele sensuri
- s-a intervenit cu utilaje pentru spargerea structurii de beton a podului avariat si cazut in albia raului
  - s-a intervenit cu utilaje pentru curatirea albiei

- s-au luat masuri pentru a nu se produce degradarea coductelor de gaz metan aflate in zona de VEST
- 4. Documente intocmite ca urmare a fenomenului/evenimentului nota de constatare din data de 29.03.20011.
- 5. Estimare si pagube materiale:
- refacere pod
- curatirea albiei raului atat in aval cat si in amonte pe o portiune de 100 m.l.
- -confectionarea unui pod de traversare pietonal (PASARELA) pentru accesul in zona afectata
- intocmirea documentatiei de executie
- refacerea strazii pe portiunea avariata
- consolidarea malurilor stanga dreapta pe portiunea le 100 m.l Estimare totala a pagubelor: ~400.000 lei

6. Aprecierea prioritatii in raport cu evolutia evenimentului ce pot fi genera riscuri pentru polulatie, infrastructura si mediu.

Se apreciaza ca prioritara refacerea in regim de urgenta a acestui pod intrucat legatura in zona va fi blocata singurul acces facandu-se la aceasta data prin str. Nestor Ureche drum cu un trafic intens care nu poate rezista la capacitatea autovehiculelor ce traziteaza zona.

> Presedinte al Comitetului Local pentru situatii de Urgenta Primar.

ec. Emanoli Savin



#### ROMÂNIA


# JUDEȚUL PRAHOVA - PRIMĂRIA BUȘTENI

Bulevardul Libertății nr. 91, Tel: +40/0244/322005 Fax: +40/0244/320752 http://www.orasul-busteni.ro; e-mail: primabus/d/vahoo.com

Nr. 3586 129.03.2011

PRIMAR

ec. Emanoil Savin



incheiat astazi 29.03.2011, in urma constatarilor din teren a calamitation in perioada ianuarie -martie 2011, pe raza orasului Busteni .

Comisia de evaluare a pagubelor numita prin dispozitia nr.289/09.08.2010 s-a deplasat in teren pentru a constata calamitatile produse in urma fenomenelor meteorologice perioada ianuarie -martie 2011, pe raza orasului Busteni .

In perioada mentionata, datorita topirii zapezilor, a ploilor abundente si a torentilor formati s-au produs deplasari de teren ceea ce a condus la daramarea podului ce face legatura intre str. Cerbului si str.Closca, pod de legatura dintre DN 1 ,cartierul Valea Cerbului si cabana turistica Gura Diham

Prezentam mai jos situatiile constatate in teren:

str. Cerbulul si str. Closca :

In aceasta zona din partea de vest se afia un versant abrupt unde s-a produs o alunecare de teren in apropierea albiei raului Valea Cerbului, datorita topirii zapezilor, a ploilor abundente si a torentilor formati ceea ce a condus la daramarea podului ce face legatura intre str. Cerbului si str.Closca, pod de legatura dintre DN 1 cartierul Valea Cerbului si cabana turistica Gura Diham. Podul are o lungime de 15 m.l. si o latime de 5 m.l. si are pozitionata pe partea sudica o conducta magistrala de gaze si o conducta de aprovizionare cu gaz metan de josa presiune. Podul a fost construit in perioada anilor 1960 . In cazul in care nu vor fi luate masuri urgente de reconstructie a acestui pod legatura in zona va fi blocata singurul acces facandu-se la aceasta data prin str. Nestor Ureche drum cu un trafic intens care nu poate rezista la capacitatea autovehiculelor ce

Se propune interventia de urgenta cu utilaje de mare capacitate pentru a sparge structura de beton a podului, inlaturarea materialului rezultat din spargere, curatirea albiei raului atat in aval cat si in amonte pe o portiune de 100 m.l, intocmirea documentatiei de executie, refacerea podului in regim de urgenta si a strazii pe portiunea avariata, consoledarea malurilor stanga dreapta pe portiunea le 100 m.l.

COMISIA - Haiduc Gheorghe	The second secon
- Petroi Mihai	Filhm
- Visan Cornel	Chry ways
- Cotofana C	