R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA ORASUL BUSTENI Nr.5558 din 25.05.2011 I.S.C. Prahova Nr.395 din 25.05.2011



NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 25.05.2011 pe teritoriul administrativ al orașului Busteni

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 25.05.2011 s-a întrunit comisia de constatare\ evaluare, în vederea constatării pe teren şi analizarea aspectelor semnalate de catre doamna Filipoiu Nela, din orașul Busteni, cartier Poiana Tapului, str. Ciresilor, nr.1.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Paraschiv Gelu Inspectoratul Județean in Construcții Prahova
- Lt.col. Manole Ioan Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova
- D-l Marza Neculai consilier probleme de urbanism
- D-I Tocitu Stefan sing. investitii

Descrierea situatiei:

Situatia reclamata a facut obiectul si unei sesizari anterioare adresata Institutiei Prefectului - Judetul Prahova unde a fost inregistrata sub nr. L749/10.10.2010, sesizare redirectionata spre verificare catre I.T.C. Prahova.

Fata de cele constatate si mentionate anterior prin adresa de raspuns a I.J.C. Prahova, nr.CRS2335/26.10.2010/R transmisa catre Institutia Prefectului judetului Prahova au mai fost constatate urmatoarele:

- La controlul actual efectuat in prezenta petentei, au fost constatate infiltratii in peretii din zidarie de piatra a demisolului locuintei (peretele interior situat pe latura de vest a demisolului partial al locuintei). Aceste infiltratii pot fi cauzate de faptul ca apele pluviale de pe invelitoarea constructiei nu sunt dirijate corespunzator intrucat igheabul existent la nivelul sarpantei pe latura vest a constructiei este desprins iar apa curge direct in apropierea fundatiei si datorita formei terenului (panta terenului este catre zona demisolului partial) aceasta se poate infiltra pe sub fundatii conducand la umezirea peretelui demisolului. Situatia privind elementele de evacuare a apelor pluviale este aceeasi (igheaburi si burlane lipsa sau degradate) la nivelul tuturor fatadelor constructiei. Potrivit prevederilor art.25, lit.a din Legea nr.10/1995 - legea calitatii in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare, "proprietarii constructiilor au ca obligatie si raspundere efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiei". Facem mentiunea ca nu au fost constatate vizual degradari grave a structurii de rezistenta a imobilului ci doar degradari datorate starii de neintretinere a imobilului. Asa cum a fost mentionat si in adresa anterioara de raspuns a I.T.C. Prahova in situatia in care petenta considera ca locuinta este afectata de lucrarile de canalizare si modernizare a strazii Ciresilor, lucrari efectuate de catre Primaria orașului Busteni.
- o In vederea impunerii unor eventuale lucrari de remediere a imobilului este necesar ca potrivit prevederilor art.18 din Legea nr.10/1995 si potrivit prevederilor art.5 din "Regulamentul de verificare si expertizare tehnica, de calitate a proiectelor, a

executiei lucrarilor si a constructiilor" aprobat prin HG 925/1995 petenta poate comanda unui expert tehnic atestat MDRT efectuarea unei expertizari tehnice asupra starii actuale a constructiei la cerintele esentiale rezistenta mecanica si stabilitate, respectiv siguranta in exploatare urmand ca functie de cele constatate sa actioneze in consecinta.

 Conform declaratiei verbale a petentei pe terenul proprietate au fost lasate inca din timpul efectuarii lucrarilor la canalizarea strazii diferite cantitati de pamant rezultat din sapaturile executate fapt constatat vizual.

Măsuri care se impun:

Conform obligatiilor ce revin investitorilor si constructorilor potrivit art.23, lit.L se va readuce terenul proprietatea petentei la starea initiala prin evacuarea cantitatilor de pamant rezultate din sapaturi. Lucrarile vor fi executate in prezenta petentei.

Răspunde: Conducerea Primăriei orasului Busteni Termen: incepand cu 25.05.2011

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Județean in Construcții Prahova Ing. Paraschiv Gelu

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

. 03 NR.

SERIA ,

Lt. Col Manole loan

Opt. Dobre Valeriu

S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurentiu

Primăria orașului Busieni Primar

Economist Emanoil Sa

Marza Neculai – consilier probleme de urbanism

Tocitu Stefan Sing investitii