# Ponchado de Cable UTP

# **MATERIALES:**


Como mínimo 1 metro de cable UTP.
Ponchadora.
2 RJ45.

# **PASOS**:


• Cortar Cable UTP.



Una vez cortado el plástico aislante que recubre el cable UTP, retirarlo y dejar libre los hilos conductores de este, como muestra la imagen.



Una vez realizado este paso elige el tipo de conector que deseas aplicar.



### **NORMAS:**

#### LA NORMA IEEE T568 A:

- 1. Blanco / verde.
- 2. Verde.
- 3. Blanco / naranja.
- 4. Azul.
- 5. Blanco / Azul.
- 6. Naranja.
- 7. Blanco / Café.
- 8. Café.

#### LA NORMA IEEE T568 B:

- 1. Blanco / Naranja
- 2. Naranja
- 3. Blanco / Verde
- 4. Azul
- 5. Blanco / Azul
- 6. Verde
- 7. Blanco / Café
- 8. Café

Dependiendo el tipo de cable que queremos usar utilizamos el tipo de norma es decir :

Si quiere crear un cable cruzado ( cuando las funciones de los equipos a conectar son iguales ) , por ejemplo para conectar dos PC punto a punto usamos las dos normas A y la B, la norma a por un lado de cable y la norma B por el otro lado del cable .

Si quiere crear un cable directo ( cuando las funciones de un equipo sean diferentes ) , por ejemplo para conectar un PC con un switch usamos cualquiera de las dos normas pero esa norma que elegimos la usamos en ambos lados del cable .

Es importante organizar bien el cable según la norma.

 Habiendo organizado el cableado juntamos muy bien los cables y procesamos cortándolos del mismo tamaño de la siguiente forma :



 Ahora los cables están listos para ser insertados en un conector RJ45 así :



Ahora lo siguiente es acomodar el revestimiento del cable que quede más o menos en la cuña del receptor RJ45 y que las puntas de los pares trenzados estén bien acomodadas tocando la base del conector .




El último paso es «ponchar «es decir, colocar el RJ45 dentro de la ponchadora y apretar como unas pinzas para que la cuña del conector se quiebre y quede apretado (firme) el conector con el cable y no se vaya a soltar.






Se debe apretar las patas como unas tijeras y sonará un ruido como que se parte el plástico del conector Rj45, eso es normal por que cuando la cuña del se quiebra para apretar el cable y no soltarse.

Si no suena , o quedo mal ( esta suelto el conector del cable ) o simplemente no sonó.





Ahora para probar el cable si quedo bien ponchado solo resta probarlo con un dispositivo que se utiliza para probar cables UTP o crea una red punto entre dos PC y si logra hacer ping el cable funciona correctamente.



Esto es todo lo que debe hacer para ponchar un cable UTP.

