Leción ()

Sensor de humedad V temperatura DHT11

Resumen

En este tutorial vamos a aprender cómo usar un Sensor de humedad y temperatura DHT11.

Es lo suficientemente exacta para la mayoría de los proyectos que necesitan hacer un seguimiento de las lecturas de humedad ytemperatura.

Otra vez vamos a usar una biblioteca diseñada específicamente para estos sensores que harán que nuestro código corto y fácil de escribir.

Componente necesario:

- (1) x Elegoo Uno R3
- (1) x módulo de humedad y temperatura DHT11
- (4) x F M cables (cables de hembra a macho DuPont)



Sensor de temperatura y humedad:

- Sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un Sensor compuesto que contiene la salida de la señal digital calibrado de la temperatura y la humedad. La tecnología de colección de módulos digitales dedicado y la temperatura y humedad sensor de tecnología se aplican para garantizar que el producto tiene alta confiabilidad y excelente estabilidad a largo plazo. El sensor incluye un sentido resistente de componentes mojados y un dispositivos de medición de temperatura NTC y conecta con un microcontrolador de 8 bits de alto rendimiento.
- Aplicaciones: HVAC, deshumidificador, ensayos e inspección de equipos, bienes de consumo, control automático, automóvil, registradores de datos, estaciones meteorológicas, electrodomésticos, regulador de humedad, humedad médicos y otros medición y control.

Parámetros del producto

Humedad relativa:

Resolución: 8Bit

Repetibilidad: ±1% RH

Precisión: At 25°C ±5% RH

Intercambiabilidad: fully interchangeable Tiempo de respuesta: 1 / e (63%) of 25°C 6s

Temperatura:

Resolución: 8Bit

Repetibilidad: ±0.2°C

Rango: At 0°C ±50°C

PIN Descripción:

- 1.VDD alimentación 3,5~5.5V DC
- 2. serie de datos, un solo bus
- **3.**GND tierra, la energía negativa

1m/sair6s

Histéresis: <± 0.3% RH

Estabilidad a largo plazo: $<\pm$ 0.5% RH / yr in


Tiempo de respuesta: 1 / e (63%) 10S


Características eléctricas

Fuente de alimentación: DC 3.5~5.5V Corriente: medición 0.3mA espera 60μA Periodo de muestreo: más de 2 segundos









Como se puede ver que sólo necesitamos 3 conexiones al sensor, ya que uno de lo pin no se utiliza. Las conexiones son: voltaje, tierra y señal de que puede conectarse a cualquier Pin en nuestro UNO.

Diagrama de cableado

Code

Después del montaje, abra el programa en la carpeta "DHT" donde se encuentra el curso y haga clic en CARGAR para cargar el programa. Consulte la Lección 5 en la parte 1 para obtener detalles sobre la carga del programa si hay algún error.

static

[Alcance de variable y calificadores] Descripción

static const int DHT_SENSOR_PIN = 2;

La palabra clave "static" se usa para crear variables que son visibles para una sola función. Sin embargo, a diferencia de las variables locales que se crean y eliminan cada vez que se llama a una función, las variables estáticas persisten más allá de la llamada a la función, preservando sus datos entre llamadas a funciones.

Las variables declaradas como estáticas solo se crearán e inicializarán la primera vez que se llame a una función.

float

[Tipos de datos]

float temperature; float humidity;

DescripciónTipo de datos para números de punto flotante, un número que tiene un punto decimal. Los números de punto flotante a menudo se usan para aproximar valores analógicos y continuos porque tienen una resolución mayor que los enteros. Los números de coma flotante pueden ser tan grandes como 3.4028235E+38 y tan bajos como -3.4028235E+38. Su almacenamiento consume 32 bits (4 bytes) de información.

Sintaxis

float var = val:

Parámetros

var: nombre de la variable.

val: Valor que se asigna a esa variable.

Bool

[Tipos de datos]

Descripción

Un "bool" contiene uno de los dos valores, verdadero o falso. (Cada variable bool ocupa un byte de memoria).

Sintaxis

bool var = val;

Parámetros

var: nombre de la variable. val: Valor que se asignar a esa variable.

unsigned long

[Conversion]

Description

Converts a value to the unsigned long data type.

Parámetros

x: un valor de cualquier tipo

Devuelve

unsigned long

```
static bool measure_environment( float *temperature, float *humidity )
static unsigned long measurement_timestamp = millis();
/* Measure once every four seconds. */
if( millis( ) - measurement_timestamp > 3000ul )
 if( dht sensor.measure( temperature, humidity ) == true )
  measurement_timestamp = millis();
  return( true );
 }
}
return(false);
```

- Sube el programa y enciende el monitor para ver los siguientes datos:

 Muestra la temperatura del ambiente. Podemos ver que es de 27 a 25 grados, 45,0% de humedad.
- Haga clic en el botón Serial Monitor para encender el monitor serie. Se introducen los conceptos básicos sobre el monitor serial en detalles en la lección 4 parte 2.

