

Số quy trình chất lượng	Mã sản phẩm	TU*TIUB*	Hướng Dẫn Công Việc		Số đăng kí	PMW-07339_A
Số công đoạn	Tên sản phẩm	Tube				
			Tên Công Việc		1/1	
			Hướng Dẫn Cấp Vật Liệu Cho Máy Đùn Nhựa		Ngày ban hành	27/02/2025

Phạm vi áp dụng:

Tất cả bao vật liệu có quai có thể treo trên móc cầu.

Trình tự tác nghiệp:


- Bước 1:**
- Đội nón bảo hộ (1-1).
 - Lấy tay cầm điều khiển cầu trục (1-2) điều chỉnh móc cầu (1-3) đến vị trí cần cấp liệu, đưa theo chỉ dẫn hướng N-S-W-E dán trên cầu trục (1-4).



Bước 2: Gắn quai của bao vật liệu vào móc cầu.



Bước 3:Mở cửa khung đỡ bao vật liệu (3-1), sau đó điều khiển cầu trục để di chuyển bao vật liệu vào vị trí cần cấp liệu (3-2)



Bước 4: Điều khiển cầu trục để di chuyển bao vật liệu vào khung đỡ, vị trí đáy bao nằm trên lỗ xả trên sàn (4-1). Sau đó mở nắp tank chứa vật liệu (4-2).



Bước 5: Đóng cửa khung đỡ vật liệu như bước 3 (3-1). Sau đó mở bao vật liệu bằng cách tháo nút buộc tại đáy bao (5-1).



Bước 6: Sau khi vật liệu đổ hoàn toàn xả hết xuống tank vật liệu, kiểm tra xác nhận bằng cách lắc phần đáy bao (6-1), sau đó di chuyển cầu trục, tháo bao vật liệu ra khỏi móc cầu. Nâng móc cầu lên cao khỏi đầu, cách mặt đất ít nhất 2 mét. Dọn dẹp các loại bao (6-2) theo quy định phân loại rác thải.



Phê duyệt	Xác nhận	Lập bởi	Chỉnh sửa	Lý do chỉnh sửa	Nội dung chỉnh sửa	Có hiệu lực đến	Ngày	Tháng	Năm
Production Dept. 27 FEB 2025 M.OSATO	Production Dept. 27 FEB 2025 K.M.Thien	Production Dept. 27 FEB 2025 T.T.Tuan			CONTROLLED QA DEPT	Ngày sửa	Người sửa	Xác nhận	Phê duyệt
					27 FEB 2025				
					SMC Manufacturing Viet Nam				