## 林肯U554\_蓝牙音乐

交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

v2

2020.02.13

黄锐豪

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2019.04.25	v1.0	_	薛影芬	C/O_【百度&福特】林肯娱乐系统HMI交互设计_V1.7
2019.12.13	v1.1	刘晓刚	薛影芬	1.蓝牙音乐增加切换设备的功能
2020.01.03	v1.2	王紫妍	黄锐豪	1.【1–6】更新切换蓝牙设备时的状态显示 2.【1–5.1】增加无法获取歌曲列表时的说明
2020.01.09	v1.3	王紫妍	DESAY D&UI	对应的MRD文档《Ford_MRD_蓝牙音乐_TBD0109》V3.2_20200109 1.【1-4】修改蓝牙页面布局和交互逻辑流程; 2.【1-2】蓝牙重连时间由180s改为30min及重连失败后的处理逻辑; 3.【1-3】增加设备管理页面;
2020.01.13	v1.4	福特HMI	DESAY D&UI	1.依据《H25_SYNC_4_Media_Player_RELEASED_v1_03_MY21.vsd》文档 补充蓝牙音乐异常情况【2-1/2/3/4/5/6/7/8/9】 2.【1-5】设备管理器界面增加蓝牙设置入口;
2020.01.16	v1.5	福特HMI	DESAY D&UI	1.【1-4】设备切换采用下拉列表样式; 2. 删除设备断开重连状态的页面内容; 3.【1-2】歌曲文件夹入口移至右下角。
2020.01.17	v1.6	福特HMI	DESAY D&UI	根据HMI会议讨论 1.【1-1/2/3/4/5/6】更新蓝牙音乐布局 2.【1-3】切换蓝牙设备采用下拉菜单设计
2020.02.03	v1.7	福特HMI	黄锐豪	根据HMI反馈 1.【1–7】增加歌曲列表中文件夹的操作说明;
2020.02.06	v1.8	福特HMI	黄锐豪	根据HMI反馈 1.【1–3】补充下拉列表的逻辑说明;
2020.02.11	v1.9	福特HMI	黄锐豪	根据FO反馈 1.【2–2】增加蓝牙异常断开手动重连的页面;
2020.02.13	v2.0	福特FO	黄锐豪	根据FO反馈 1.【1-3】下拉列表中"设备管理器"改为"蓝牙设置"; 2.删除原有的设备管理器页面





▼ 系统设置\_蓝牙设置页









牙设置

## 2-1 文件不可用toast提示(显示3秒后消失)



## 2-2 蓝牙异常断开



【2-2】toast提示(显示3秒后消失)

华为P30不可用

当前设备无法使用时提示

【2-3】toast提示(显示3秒后消失)

此媒体文件不支持或已损坏,无法访问

【2-4】toast提示(显示3秒后消失)

《吻别》受保护无法访问

当前歌曲无法播放,自动播放下一曲

【2-5】toast提示(显示3秒后消失)

播放列表不可用

【2-6】toast提示(显示3秒后消失)

播放列表为空

【2-7】toast提示(显示3秒后消失)

播放列表已损坏

【2-8】toast提示(显示3秒后消失)

所选设备上无可用的媒体

