
## U554\_蓝牙电话 (不包含连接通话)

交互设计文档

版本: 修订日期: 设计师:

时间	版本	需求作者	更新记录
2019.12.01	V1.0		C/O_【林肯483&611】蓝牙电话_V1.5_20190902
2019.12.18	V1.1	刘晓刚	1.【3–1.2】增加蓝牙设备切换弹窗 2.【5–7】增加多个HFP电话功能
2020.1.6	V1.2	王紫妍	1.【1-2】电话首页左上角增加显示当前连接的手机设备名称 2.【1-3】增加多设备连接时切换设备的页面 3.通话界面左上角增加显示当前连接的手机设备名称 4.【5-2】三方通话增加切换通话按钮 5.【5-7/9/10/11】更新多路HFP切换的逻辑
2020.1.9	V1.3	王紫妍	需求来源《Ford_MRD_蓝牙电话_TBD》V3.1版本  1.重新梳理添加各页面元素按钮缺失的功能说明; 2.【1-1】增加拨号盘入口; 3.【1-3】增加进入此页面的前提条件说明; 4.【3-9】补充车机接听后的页面; 5.【5-1】第三方来电改为弹窗形式; 6.【5-2/9】修改切换通话的布局和操作逻辑; 7.【5-8】补充通话最小化状态的交互逻辑和状态;
2020.1.13	V1.4	福特HMI 王紫妍	依据《H28a_SYNC4_Phone_RELEASED_v1_07_MY21.vsd》文档 补充异常状态【6-4/5/6】 MRD版本《Ford_MRD_蓝牙电话_TBD》V3.3_20200113 1.【A1】新增蓝牙电话入口界面; 2.【A2】新增初始蓝牙未连接提示; 3.【1-1】补充点击通讯录和拨号icon跳转的界面; 4.【3-3】补充电话呼叫失败的触发条件; 5.【3-10】修改拨号时无匹配项的文字显示; 6.【4-1/2/3/4/5/6/7】更新多连接通话和切换的逻辑交互页面 7.【5-2】更新手机与车机接听切换的说明 8.【5-7】多方通话中键盘展开时,隐藏全部操作按钮,不支持拨打第二个电话 9.【5-8】最小化通话窗口显示位置改为屏幕左下角
2020.2.10	V1.5	福特HMI 王紫妍	1.根据反馈(【林肯U554】蓝牙电话_ID54_V1.4_20200116_Lisa`s comments)更新 2.移除多连接通话内容,单独出UE文档
2020.2.14	V1.6	福特HMI/ FO	1.【1-1】修改蓝牙电话一级页面布局 2.【1-1.1】蓝牙设备切换采用下拉列表形式 3.更新相关页面的顶部标题和tab栏,拨号键盘作为第一个tab
2020.2.14	V1.7	福特HMI/ FO	1.删除多余的页面【1–3】 2.【5–12】增加两个通话最小化状态的页面
2020.2.16	V1.8	福特FO	1.【1–1.1】更新下拉列表的说明 2.【3–1】更新末码重拨的说明
2020.2.24	V1.9	福特FO	MRD版本《Ford_MRD_蓝牙电话_TBD_V4.5_20200221》  1.【A1】补充蓝牙电话入口说明  2.【2-3】补充通讯录搜索的收起键盘的说明  3.【5-13/14/15/16/17】补充同一部手机拨打第二通电话的页面和逻辑
2020.3.4	V2.0	福特FO	1.【1–1.1】增加切换设备后的toast提示; 2.【1–5】增加正在下载联系人时,无法切换设备 3.【2–1】去除正在同步通讯录的弹窗;

1	版本更新	02
2	设计方案	03-08
	通话记录	03
	通讯录	04
	拨号	05
	呼入及其他状态	06
	双卡拨号	07
	异常情况	08

















































▼ 再次点击按钮切换回车机接听【3-5】







## 设计说明 双卡拨号



## 【8-3】通话无响应





感谢阅读