# 702&725&542低配 MMOTA升级

交互设计文档

版本:

修订日期:

设计师:

v1.1

2020.04.30


丘永光

## 目录

1	版本更新		01
---	------	--	----

2 设计方案 02-04

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.04.28	v1.0	福特HMI	丘永光	初版
2020.04.30	v1.1	福特HMI	丘永光	1.添加【1–22】点击系统自动更新后弹窗出现的逻辑页面; 2.修改 USB升级 说明列表里的逻辑顺序。



**设计说明** 软件升级提醒


#### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM26

#### 2-1.弹窗提示



# H33\_SYNC4\_SHMI\_YM77





#### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM13 4-1.系统可更新



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM53

4-3.USB错误(具体错误代码及文字显示参照Table H33.04 USB Error



#### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM52 4-5.USB错误



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM97

### 4-7.不要移除USB



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM96

# 4-10.更新计划已到时



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM102

### 4-11 OTA更新-检测到需要关闭的功能



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM51

#### 4-2.系统正在升级



#### 4-4.更新已暂停

升级被暂停

USB错误

USB错误



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM99

#### 4-6.已安装USB更新



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM98


### 4-8.正在准备更新



倒计时结束后,跳至4-8

### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM64

### 4-9.在XXX时间将会开始更新



点击取消升级,跳到3-1

#### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM83

#### 5-1.更新不成功



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM55

#### 5-3.更新计划



点火开关状态

OFF

H33\_SYNC4\_SHMI\_YM84

5-5.关闭车辆



H33\_SYNC4\_SHMI\_YM13

5-7.更新详情



H33\_SYNC4\_SHMI\_YM55

5-9.更新计划



#### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM80

#### 5-2.更新成功



#### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM68

#### 5-4.更新详情



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM85

#### 5-6.倒计时




### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM56

#### 5-8.点火重新启动



### H33\_SYNC4\_SHMI\_YM18a

### 5-10.日程更新



感谢阅读