CD542H_蓝牙音乐

交互设计文档

版本:

修订日期:

2020.11.06

设计师:


黄锐豪


目录

1 版本更新 01


2 设计说明 02-03

时间	版本	需求作者	设计师	更新记录
2020.01.10	v1.0	DESAY PL	黄锐豪	初版
2020.02.12	v1.1	DESAY PL	黄锐豪	follow U554功能适配到27寸
2020.02.13	v1.2	福特HMI	黄锐豪	1.更新蓝牙音乐Launcher入口说明 2.修改播放器样式和随心听保持一致 3.【1-5】删除多余返回键,【1-1】补充搜索图标的跳转说明 4.【1-3】设备切换下拉列表中"设备管理器"改为"蓝牙设置" 5.删除设备管理器页面
2020.02.19	v1.3	福特HMI	黄锐豪	根据交互规范跳转页面标题与一、二级tab标题的相对位置
2020.04.09	v1.4	福特HMI	许运龙	根据随心听USB列表更改方案,调整列表布局
2020.04.10	v1.5	福特HMI	许运龙	调整1–8文件夹跳转样式
2020.07.22	v1.6	福特HMI	黄锐豪	1.增加音效设置按钮
2020.08.03	v1.7	福特HMI	黄锐豪	1.修改操作按钮布局
2020.11.06	v1.8	福特HMI	黄锐豪	1.删除播放模式按钮





1-1.独自驾驶模式(Solo Mode)_已连接蓝牙有播放信息





| 正在播放的icon

1-2 独自驾驶模式_已连接无播放信息



1-3.独自驾驶模式(Solo Mode)_切换设备

ID3信息显示"未知"



1-5.合作驾驶模式 (Co-pilot Mode)



1-6.独立模式(Individual Mode) 蓝牙音乐只能在一侧显示主驾或副驾侧



1-7.独立模式 (Individual Mode)



1-8.歌曲列表夹的处理



07 黑色幽默

08 黑色幽默

设计说明 蓝牙异常情况

2-1.独自驾驶模式_蓝牙未连接



↓ 点击跳转至系统设置_蓝牙设置主页

2-2.独自驾驶模式_蓝牙异常中断



2-3 异常toast提示(显示3秒后消失)





感谢阅读

D&UI