
Baidu & Ford HMI design

CD542低配 帐号 | 交互设计文档

版本更新


| 时间 | 版本 | 需求作者 | 交互设计 | 更新记录 |
|------------|------|------|------|----------------------------|
| 2020.05.11 | v1.0 | 潘承栋 | 孙维翰 | 1.创建文稿,复用U552交互流程 |
| 2020.05.13 | v1.2 | 潘承栋 | 孙维翰 | 1.修改新手引导流程,云端数据同步流程中的提示方案。 |
| 2020.06.02 | v1.3 | 潘承栋 | 孙维翰 | 修改4.1 文案 |

点火自动登录




主动登录

主动登录策略: 1.未登录状态下开机; 2.用户在个人中心手动登录账号; 3.在未登录情况下点击需要账户登录的应用。





登录成功同步云端数据



4 车机端开通服务授权(半浮层弹窗)

·在用户下单的场景中,若检测到用户未曾在车机端授权,则弹出此授权弹窗,授权后可继续进行下单等操作需要服务授权应用: 1.智慧停车场、2.违章查询、3.外卖服务、4.酒店预订

4.1 服务独立授权

同时调tts播报"请授权使用你的用户信息进行下单"



4.2 拒绝授权









4.4 授权加载失败



5 个人中心-服务授权



5.1 网络问题



帐号

5 登出提醒(顶部toast)

触发条件: 1.车机个人中心提供用户手动退出登录,登出提醒

2.手机端进行百度帐号换绑后,登出提醒。

并均伴有tts播报提醒

3.福特派删除DuerOS车辆或更换手机号

1 帐号已退出登录,请重新登录

6.1 百度帐号登录态失效(弹窗)

触发条件: 1.当前用户总登录数超过85个时退出最早登录的设备

2.当前用户在SYNC+车机登录超过30个设备时退出最早登录的设备

3.用户连续三个月未使用帐号车机将退出登录

4.用户帐号触发百度帐号安全策略导致被封禁、被锁定、帐号冻结等情况下车机将退出登录

5.用户修改密码、找回密码时车机将退出登录 6.用户主动注销百度帐号时车机将退出登录


6.2 其他原因导致的登录态失效(弹窗)


触发条件: 1.用户修改福特派手机号;

2.帐号绑定关系解除 4.福特派帐号注销


5.解绑车辆(用户删除福特派中的车辆)

6.车机恢复出厂设置





7.1 FordId已绑定其他百度帐号



7.2 百度帐号已绑定其他FordId



7.3 新手机app登录百度帐号



7.4 更换帐户



7.5 授权登录



