# CD542蓝牙音乐

交互设计文档

版本:

v1.6

修订日期:

2020.07.22

设计师:


许运龙


目录

1	版本更新	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	01	
				-


2 设计说明 02-03

时间	版本	需求作者	设计师	更新记录
2020.01.10	v1.0	DESAY PL	黄锐豪	初版
2020.02.12	v1.1	DESAY PL	黄锐豪	follow U554功能适配到27寸
2020.02.13	v1.2	福特HMI	黄锐豪	1.更新蓝牙音乐Launcher入口说明 2.修改播放器样式和随心听保持一致 3.【1-5】删除多余返回键,【1-1】补充搜索图标的跳转说明 4.【1-3】设备切换下拉列表中"设备管理器"改为"蓝牙设置" 5.删除设备管理器页面
2020.02.19	v1.3	福特HMI	黄锐豪	根据交互规范跳转页面标题与一、二级tab标题的相对位置
2020.04.09	v1.4	福特HMI	许运龙	根据随心听USB列表更改方案,调整列表布局
2020.04.10	v1.5	福特HMI	许运龙	调整1–8文件夹跳转样式
2020.07.22	v1.6	福特HMI	黄锐豪	1.增加音效设置按钮





### 1-1.独自驾驶模式(Solo Mode)\_已连接蓝牙有播放信息





| 正在播放的icon

### 1-2 独自驾驶模式\_已连接无播放信息



## 1-3.独自驾驶模式(Solo Mode)\_切换设备

ID3信息显示"未知"



## 1-5.合作驾驶模式 (Co-pilot Mode)



## 1-6.独立模式(Individual Mode) 蓝牙音乐只能在一侧显示主驾或副驾侧



## 1-7.独立模式 (Individual Mode)



## 1-8.歌曲列表夹的处理



07 黑色幽默

08 黑色幽默


设计说明 蓝牙异常情况

#### 2-1.独自驾驶模式\_蓝牙未连接




▼ 点击跳转至系统设置\_蓝牙设置主页

### 2-2.独自驾驶模式\_蓝牙异常中断



#### 2-3 异常toast提示(显示3秒后消失)





# 感谢阅读

D&UI