Ford CD542 电话设置

交互设计文档

版本:

v1.4

修订日期:

2020.04.22

设计师:

许运龙

DESAY SV

目录

1 版本更新 01


2 设计方案

电话设置 02-06

时间	版本	需求作者	设计师	更新记录
2020.03.29	v1.0	福特HMI	许运龙	初版
2020.04.08	v1.1	福特HMI	许运龙	1.修改电话设置菜单和设备列表在同一页显示,减少跳转2.更正1-4 电话设置的描述中,第三项错误,修改为"非电话设备不会出现在此处" "该项目只控制车机上存储的联系人"3.修改2-3 自动下载联系人的描述错误4.修改"删除操作"的反馈文字,统一为"联系人已全部删除"
2020.04.15	v1.1	福特HMI	许运龙	1.首次进入电话设置时,去除弹窗,改成提示文字
2020.04.16	v1.2	福特HMI	许运龙	1.当前未连接设备,进入电话设置时,增加"连接蓝牙"的入口按钮
2020.04.17	v1.3	福特HMI	许运龙	1.增加多设备来电提示音info按钮
2020.04.22	v1.4	福特HMI	许运龙	1.修改联系人下载成功、失败的后台toast通知文案

1-1. 电话设置-独立模式

icon最终样式以视觉输出为准,电话设置具体入口以系统设置菜单为准





1-2. 电话设置



1-3. 已连接蓝牙设备

当前已成功连接的设备名称,最多四个设备,每个设备可以设置和保存设置项;点击设备名称,进入设备设置界面【1–4】




1-4. 设置蓝牙设备



1-5. 消息中心样式

具体以消息中心样式为准



设计说明 电话设置

2-1. 管理联系人



2-2. 正在下载



2-3. 自动下载联系人(后台运行)



副标-文本说明:

1. 如正在下载,显示:正在下载联系人...

2. 如未下载,显示: 打开后开始自动下载联系人

后台正在下载联系人时,更新与删除联系人选项置灰不可操作

2-4. 下载结果



2-5. 其他界面(后台下载联系人失败时,采用toast提示,注明设备名称)



设计说明 电话设置

3-1. 更新联系人



3-2. 正在更新



3-3. 更新联系人(后台运行)




后台正在下载联系人时,自动下载与删除联系人选项置灰不可操作

3-4. 更新联系人结果



2-5. 其他界面(后台更新联系人失败时,采用toast提示,注明设备名称)



设计说明 电话设置

4-1.删除联系人



4-2. 删除联系人-弹窗



4-3. 正在删除



4-4. 删除联系人 (后台运行)



4-5. 删除联系人结果



5-1. 设置电话铃声



若手机端设备不支持,则以"铃声一"为默认铃声;或自动选择任意铃声

- 2. "使用手机铃声"是指手机默认铃声"铃声一"到"铃声三"是指车机默认铃声,无铃声就是没有铃声;
- 3. 交互动作:任意都可点击,假设点击"铃声一"出现选中,可试听铃声,再次点击停止播放,但还是选择该铃声,也是选中状态,除非选择其他铃声;
- 4. "使用手机铃声"根据设备支持显示,不支持时默认选择"铃声一"

感谢阅读