

MCU




File: STM32G474.kicad_sch

SX1262




File: SX1262-Perip.kicad_sch

Motor controller



File: motor controller.kicad_sch

Power supply



File: PS.kicad_sch

LC29H AA



File: untitled.kicad_sch

BMS





File: BMS.kicad_sch


Sheet: /
File: clarnex123.kicad_sch


Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/7











Sheet: /Power supply/
File: PS.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/7



Sheet: /MCU/		
File: STM32G474.kicad_sch		
Title:		
Size: User	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/7





Sheet: /SX1262/
File: SX1262-Perip.kicad_sch

Title:


Size: User	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/7

Therefore a low cycle of at least 3µs has to be applied after fault condition is removed to one or both of the ENx pins. entrambi i pin hanno già pull down interni


D3
STPS2H100ZFY
C68
100n
GND
BST_C
BGND
BST_L
1u
C104
3.3V_L9907
100n
C110
100n
C108
GND
GND
VCC
VDD
PWM_H1
PWM_L1
PWM_H2
PWM_L2
PWM_H3
PWM_L3
RESET_EN1
RESET_EN2
BST_DISABLE_L9907_1
100k
R105
GND
EN1
EN2
BST_DI
FS_FLAG_1
SPI4_MOSI
CS_L9907_1
SPI4_CLK
SPI4_MISO
FS_FLAG
SDI
CS
SCK
SDO
TO3
TM
U9
L9907
CURRENT_SENSE_IB1_1
CURRENT_SENSE_IB2_1
220R108
220R109
GND
IB1
IB2
1n
C98
1n
C99
GND
GND
NC
NC
NC



Sheet: /LC29H AA/		
File: untitled.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 6/7



Sheet: /BMS/
File: BMS.kicad_sch

Title:

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 7/7